

118 119	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	6.4⇒3.5	8.0⇒3.5	1.6	6.4⇒3.4	6.4⇒3.4	5.6⇒3.5	5.6⇒3.5	5.6⇒1.3	3.6⇒3.0	3.6⇒3.0	3.8	3.8	4.8	4.8	6.0
		2WD車 4WD車 セダン 一体型シート付 ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	→1.8	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→1.8	→1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	—
			—	—	—	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	→0.2	→0.2	—	—	—	—	—
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	3.3⇒3.2	4.1⇒3.2	0.9	3.3⇒3.1	3.3⇒3.1	2.9⇒3.3	2.9⇒3.3	2.9⇒0.7	1.9⇒2.5	1.9⇒2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.1
		2WD車 4WD車 セダン 一体型シート付 ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	→1.8	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→1.8	→1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	—	
			—	—	—	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	→0.2	→0.2	—	—	—	—	—	
	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	3.0⇒2.3	3.0⇒2.3	3.0⇒2.3	3.0⇒2.3	2.8⇒2.3	2.8⇒2.3	2.8⇒2.3	1.6	3.0⇒2.0	3.0⇒2.0	2.8⇒3.0	2.8⇒3.0	5.2⇒1.1	3.8⇒3.0	3.8⇒3.0	3.8	3.8	4.8	4.8	6.0
		4WD車 セダン ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2⇒1.5	0.2⇒1.5	0.4	0.4	0.4	0.4	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.5⇒1.9	1.5⇒1.9	1.5⇒1.9	0.9	1.6	1.6	1.5⇒2.6	1.5⇒2.6	2.7⇒0.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.1
		4WD車 セダン ディスチャージ・ヘッド・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	プレイド	カムリ (アルティマ)	RAV4	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	クルーガー ハイブリッド	エスティマ		クラウン	ハイラックス サーフ	ランド クルーザー プラド	IS250	IS350	GS350	GS430	GS450H	LS460		
										エスティマ ハイブリッド	エスティマ ハイブリッド											
				エンジン型式	2AZ-FE	2AZ-FE	2AZ-FE	2GR-FE	3MZ-FE	3MZ-FE	2AZ-FE	2GR-FE	2AZ-FXE	2GR-FSE	1GR-FE	1GR-FE	4GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FSE	3UZ-FE	2GR-FSE	1UR-FSE
152 153	1490	タイミングチェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替 整備追加点数	4WD車	0.6⇒16.7 →1.2	—	6.3	20.6	—	—	—	6.3	23.3	6.9	18.9	17.5	17.4	21.1	21.7	21.8	—	21.1	13.1
158 159	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車	17.9 1.2	7.2	7.7	21.7	19.7	19.3	—	7.7	7.7⇒23.3 →1.2	8.0	18.9	17.5	17.4	21.1	21.7	21.8	—	21.1	13.1
	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	減衰力可変式	7.6⇒6.0	5.6	5.8	5.6	5.4	5.4	7.2⇒6.1	7.2⇒6.1	7.6⇒6.1	5.8	3.2	3.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.8	—	—
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	減衰力可変式	3.9⇒3.5	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	3.7⇒3.6	3.7⇒3.6	3.9⇒3.6	3.0	1.7	1.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	—	—
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	減衰力可変式	7.6⇒6.0	5.6	5.8	5.6	5.4	5.4	7.2⇒6.1	7.2⇒6.1	7.6⇒6.1	5.8	2.8	2.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.8	—	—
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	左側 減衰力可変式	3.9⇒3.5	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	3.7⇒3.6	3.7⇒3.6	3.9⇒3.6	3.0	1.5	1.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3⇒3.5	0.1	—
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	4WD車	4.0	5.8	4.8	2.2	4.6⇒2.2	2.4⇒2.2	7.8⇒4.5	7.8⇒4.5	13.6⇒5.7	5.6	2.2	2.2	6.4⇒6.2	6.4⇒6.2	5.8⇒5.6	5.8⇒5.6	5.8	—	—
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	ハロゲン・ヘッド・ランプ付車の左側 左側 4WD車 ディスチャージ・ヘッドランプ付	2.1 0.4 — 0.7	3.0 — — —	2.5 — — —	1.2 — — —	2.9⇒1.2 — — —	2.3⇒1.2 — — —	4.0⇒4.2 — — —	4.0⇒4.2 — — —	6.9⇒5.4 — — —	2.9 — — —	1.2 — — —	1.2 — — —	3.3⇒3.2 — — —	3.3⇒3.2 — — —	3.0⇒2.9 — — —	3.0⇒2.9 — — —	3.0 — — —	0.1 — — —	— — — —
	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	エアサス車	5.4	5.8	4.8	2.2	6.2⇒2.2	4.2⇒2.2	3.4	3.4	3.4	5.6	1.2	1.2	6.2	6.2	5.6	5.6	5.8	—	—
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	エアサス車 左側 ハロゲン・ヘッド・ランプ付車の左側 ディスチャージ・ヘッド・ランプ付車の左側	2.6 — 0.6 0.8	3.0 — — —	2.5 — 0.1 —	1.2 — — —	3.2⇒1.2 — — —	2.2⇒1.2 — — —	1.8 — — —	1.8 — — —	1.8 — — —	2.9 — — —	0.7 — 0.1 —	0.7 — — —	3.2 — — —	3.2 — — —	2.9 — — —	2.9 — — —	3.0 — — —	— — — —	0.1 — — —
184	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	0.7⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2
185	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		2.2⇒1.7	1.4⇒1.7	1.8⇒1.7	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.1⇒1.7	1.7	1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	マーチ	ノート	キューブ	キューブ キュービック	ウイングロード		ティアダ	ティアダ ラティオ	ブルーバード		ブルーバードシルフィ		スカイライン		フーガ	セレナ (ファンディ)		
								ティアダ	ティアダ			ブルーバード	ブルーバードシルフィ	スカイライン	スカイライン						
				エンジン型式	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR20DE	MR20DE	VQ25HR	VQ35HR	VK45DE	MR20DE	
226 227	4290	下記の整備追加点数(赤字部分)を削除 車速センサ取替(スピード・メータ用) 整備追加点数	CVT車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—
	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪) 整備追加点数	4WD車	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.7	0.5⇒0.7	—
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台) 整備追加点数	4WD車	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.2	0.8⇒1.2	—
250 251	8651	下記の作業項目及び作業点数を削除 8651 リヤ・プロア・モータ・レジスタ取替(1個)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8800	フロント・エアコン・スイッチ取替(1個)		0.8	2.6⇒0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.3	—

富士重工

掲載ページ	作業番号	車名	R1			ステア		インプレッサ										
			作業項目	型式		R1 RN2	GDC GDD	EL154										
				エンジン型式	EN07E				EN07D	EN07X	EN07D	EN07X						
			【定期点検時附加作業項目】															
	1080	Vベルト全数調整	0.1	0.1	0.6	0.1	0.6⇒0.4	0.2										
	1080	Vベルト全数調整	0.2	0.2	0.8	0.2	0.8⇒0.6	0.3										
	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整	—	—	0.6	—	0.6⇒0.5	0.2										
	下記の作業項目及び作業点数(赤字部分)を追加																	
		【定期点検時附加作業項目】																
	7070	フロント・ディスク・パッド取替(1台)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4										
		【定期点検時附加作業項目】																
	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0										
	下記の作業項目及び作業点数(赤字部分)を追加																	
	5060	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪)	—	—	—	—	—	2.4										

本田技研

掲載ページ	作業番号	車名	ゼスト		フィットアリア	エアウェイブ	シビック		シビックハイブリッド	ストリーム		S2000	エディックス	ステップワゴン		エリシオン プレステージ	CR-V					
			作業項目	型式		GDR GD9	GJ1 GJ2	FD1	FD2	FD3	RN6 RN7	RN8 RN9	AP2	BE8	RG1 RG2	RG3 RG4	RR5 RR6	RE3 RE4				
				エンジン型式	P07A	L15A (VTEC)	L15A	R18A	K20A	LDA MF5	R18A	R20A	F22C	K24A	K20A	K24A	J35A	K24A				
		【定期点検時附加作業項目】																				
	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	—⇒0.4	—⇒0.4	0.4	—⇒0.4	—⇒0.4	—⇒0.4	—⇒0.4	—⇒0.4	—⇒0.4	0.4	0.4	—⇒0.4	—⇒0.4	0.4	—⇒0.4					
	281	整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	下記の整備追加点数(赤字部分)を削除																					
	5765	リヤ・トレーリング・アーム取替(片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—				
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	—	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6	0.6⇒1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	—	—	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1	1.1	1.1⇒1.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1				
	下記の作業項目及び作業点数を削除																					
	8740	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替 (除 ガス・チャージ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

マツダ

掲載ページ	作業番号	車名	ロードスター		CX-7		プレマシー		MPV											
			作業項目	型式		CREW	CR3W	LY3P												
				エンジン型式	LF-VE	L3-VDT	LF-DE	L3-VE	L3-VE	L3-VDT										
	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.7	0.5⇒0.7	0.7	0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7												
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.2	0.8⇒1.2	1.2	1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2												

三菱

掲載ページ	作業番号	車名	eKスポーツ (オプティ(RS)(RX))		eKワゴン (ワフ(S,E,M))	i(アイ)	コルト		コルトプラス	ランサー	ランサー ワゴン	ランサー EVOLUTION ワゴン		アウトランダー	パジェロ							
			作業項目	型式		H82W [H92W]	HA1W	Z23A (M/T)	Z27AG	Z27WG	CS6A	CS2W	CT9W		CW5W	V77W	V83W V93W	V87W V97W				
				エンジン型式	3C83	3C83	3B20	4A91	4G15	4G15	4G94	4G15	M/T 4G63 (MIVEC)	A/T 4G63	4B12	6G75	6G72	6G75				
	下記の作業項目及び作業点数を削除																					
	8040	ウォータ・ポンパレチャ・レシーバ・ユニット取替	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	8490	ラジオ・アンテナ取替	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4⇒0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	—	—	—					
		整備追加点数	0.3⇒1.7	0.3⇒1.7	0.3⇒1.7	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—					