

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和7年9月22日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2011年版 乗用車編】

[illegible]

ダイハツ

[illegible]

トヨタ

掲載 ページ	作業 番号	作業 項目	車 名		パッソ [ブーン]	iQ	ヴィッツ			ラクティス [トレジア]	ラクティス [トレジア]	オーリス	カローラ アクシオ	カローラ ルミオン	カローラ フィールダー	プレミオ アリオン	プリウス	アイシス		ウィッシュ		マークX	
			型 式	KGC30 [M600S] KGC35 [M610S]	NGC30 [M601S]	NGJ10	KSP130	NSP130 NSP135	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NCP120 [NCP120X] NCP122 NCP125 [NCP125X]	ZRE152H ZRE154H	ZRE142 ZRE144	ZRE152N ZRE154N	ZRE142G ZRE144G	ZRT260 ZRT265	ZVW30	ZGM10G ZGM10W ZGM15G ZGM15W	ZGM11G ZGM11W	ZGE20G ZGE20W ZGE25G ZGE25W	ZGE21G ZGE22W	GRX130 GRX135	GRX133
				エンジン型式	1KR-FE	1NR-FE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FE	1NZ-FE	1NR-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	4GR-FSE
60 61	2030	【定期点検時附加作業項目】 オイル・フィルタ取替	0.6⇒ 0.6	0.6⇒ 0.6	0.5⇒ 0.5	0.5⇒ 0.5	0.5⇒ 0.5	0.5	0.5⇒ 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
	2041	【定期点検時附加作業項目】 オイル・フィルタ・エレメント取替	—⇒0.6	—⇒0.6	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—	—⇒0.5	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	
64 65	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	0.5	—	—	0.5	—	0.5	0.5	—	0.5	—	—	0.5	—⇒0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	7280	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	—	—	0.9	—	—	0.9	—	0.9	0.9	—	0.9	—	—	0.9	—⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
66 67 74 75	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃/取替	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3
	1510	エンジン・リヤ・マウント取替(1個)	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6	0.6	1.0	1.1	0.7	1.1	1.3	1.0	1.2	0.9	1.2	0.8	—	—	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	3.1	2.9	—	11.8	—	3.1	—	0.4⇒ 0.4	—	
78 79	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替	10.9⇒4.3	1.4⇒13.5	16.9⇒1.2	9.7	12.3	15.0⇒2.0	17.1	18.8	1.9	1.6	1.2	1.6	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	2.5	2.5	
		整備追加点数	1.4⇒1.9	—	—	—	0.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		アッパ・オイル・パン(2WD車)	—	—	⇒12.4	—	—	⇒13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	18.9	
		アッパ・オイル・パン(4WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—	
80 81	2030	オイル・フィルタ取替	0.7⇒ 0.7	0.7⇒ 0.7	0.6⇒ 0.6	0.6⇒ 0.6	0.6⇒ 0.6	0.6	0.6⇒ 0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
	2041	オイル・フィルタ・エレメント取替	—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.6	—⇒0.6	—⇒0.6	—	—⇒0.6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	
88 89	4329	オートマチックトランスミッション・オイル・クーラ・ホース 取替(全数) [CVT車はCVTオイル・クーラ・ホース取替を示す]	0.3⇒0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	
	4330	オートマチックトランスミッション・オイル・クーラ・ホース 取替(1本) [CVT車はCVTオイル・クーラ・ホース取替を示す]	0.5⇒0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	0.3	0.3	—	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	

94 95	5211	リヤ・ドライブ・シャフト取替(右側) 整備追加点数 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	2.9⇒1.5	—	—	2.7⇒1.5	3.9⇒1.5	1.5	4.1⇒1.5	1.5	3.9⇒1.5	—	1.5	—	1.5	—	1.5	1.5
	5212	リヤ・ドライブ・シャフト取替(左側) 整備追加点数 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	2.9⇒1.5	—	—	2.7⇒1.5	3.8⇒1.5	1.5	4.0⇒1.5	1.5	3.8⇒1.5	—	1.5	—	1.5	—	1.5	1.5
	5213	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	—	1.8	—	1.8	—	1.8	1.8
	5214	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	—	1.8	—	1.8	—	1.8	1.8
	5215	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	—	2.0	—	2.0	2.0
	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	—	2.0	—	2.0	2.0
96 97	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数 VSC付 ストップ&スタート・システム付	3.5⇒5.6	3.5⇒5.6	3.4⇒6.2	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	2.8⇒5.0	2.8⇒5.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	2.8⇒6.2	2.8⇒6.2
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数 VSC付 右側(2WD車) 左側(4WD車) ストップ&スタート・システム付	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.9⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	1.6⇒3.0	1.6⇒3.0	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2
98 99	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数 VSC付 ストップ&スタート・システム付	3.5⇒5.6	3.5⇒5.6	3.4⇒6.2	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	2.8⇒5.0	2.8⇒5.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	2.8⇒6.2	2.8⇒6.2
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数 VSC付 右側(2WD車) 左側(4WD車) ストップ&スタート・システム付	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.9⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	1.6⇒3.0	1.6⇒3.0	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数 4WD車 VSC付 ストップ&スタート・システム付 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	3.5 1.8 0.2	3.5 — 0.2	2.8⇒3.5 — —	2.8⇒3.5 — —	2.8⇒3.5 1.3 —	2.8⇒3.5 — —	2.7⇒3.4 1.8 —	2.7⇒3.4 — —	1.9⇒3.0 ⇒1.8 —	1.8⇒3.8 0.4 —	2.2⇒3.0 0.4⇒1.8 —	2.2⇒4.8 0.4 —	2.1⇒3.8 0.4 —	2.0⇒2.6 — 0.4	2.0⇒2.6 4.2 —	2.0⇒2.6 — —	2.0⇒3.6 0.3 —	2.3⇒3.9 — —	2.8⇒5.6 — —	2.8⇒5.6 — —
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数 4WD車 VSC付 ストップ&スタート・システム付 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.1	1.6⇒3.1	1.2⇒2.5	1.1⇒2.0	1.3⇒2.5	1.3⇒2.5	1.3⇒2.0	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒1.9	1.4⇒2.1	1.6⇒2.9	1.6⇒2.9
100 101	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数 4WD車 VSC付 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	2.4⇒3.0	2.4⇒3.0	1.5⇒2.0	1.8⇒2.3	1.8⇒2.3	1.8⇒2.3	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.6⇒2.4	1.8⇒3.8	1.6⇒2.4	2.2⇒4.8	2.1⇒3.8	1.0⇒1.5	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.0⇒3.6	2.3⇒3.9	2.8⇒5.6	2.8⇒5.6
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数 4WD車 VSC付 デイスチャージ・ヘッドランプ付 パーキング・アシスト・システム付	1.4⇒2.6	1.4⇒2.6	1.0⇒1.6	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	1.0⇒1.6	1.0⇒1.6	1.0⇒2.0	1.1⇒2.0	1.0⇒2.0	1.3⇒2.5	1.3⇒2.0	0.7⇒1.2	1.5⇒2.7	1.5⇒2.7	1.2⇒1.9	1.4⇒2.1	1.6⇒2.9	1.6⇒2.9
	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9⇒0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3⇒1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
106 107	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	1.1	—	—	1.1	—	1.1	1.1	—	1.1	—	—	1.1	⇒0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	—	—	1.9	—	1.9	—	1.9	1.9	—	—	1.9	—	—	1.9	⇒2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	—	—	1.0	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	1.0	⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	1.1	—	—	1.1	—	1.6	1.1	—	1.2	—	—	1.2⇒1.1	⇒0.8	0.8	0.8	0.8	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	1.5	—	—	1.6	—	2.0	2.0⇒1.5	—	2.4⇒1.6	—	—	1.7⇒1.5	⇒1.2	1.2	1.2	1.2	1.2⇒1.7	1.5⇒1.7

108 109	7520	ブレーキ・マスタ・シリンダ取替	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.7	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	2.6	1.7	1.7	1.9	1.9	1.5	1.5
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M/T車 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 111	7530	倍力装置取替(1個)	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	10.8	2.7	2.2	2.2	2.2	10.5	—	11.3	11.3	10.9	10.9	3.5	3.5
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	1.0	—	1.2	—	—	—
		4WD車 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	8230	バック・ランプ・スイッチ取替	—	—	0.4	—	—	—	0.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		下記の整備追加点数を削除																					
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	1.0⇒—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9020	フロント・パンパ・フェイス取替	1.0	1.0	1.4	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.0	0.7	1.1	0.7	0.6	1.5	0.6	0.6	0.8	0.8	1.4	1.4		
	整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3⇒—	0.3	—	—		
	6人乗り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	フォグ・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3		
	フロント・スポイラ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ヘッドランプ・クリーナー付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—		
	バック・ガイド・モニター付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4		
	ボデー形状スポーツ・タイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—		
	パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	0.1	0.1	—	—		
9040	リヤ・パンパ・フェイス取替	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8		
	整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒—	0.4	—	—		
	6人乗り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	バック・ガイド・モニター付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		
	パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	クリアランス・ゾナーまたはバック・ゾナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3	0.3		

トヨタ

掲載 ページ	作業 番号	作業 項目	車名	SAI	ノア ヴォクシー	ランドクルーザー・プラド		FJクルーザー		ランドクルー ザー 200	マジェスタ		HS250h	IS250C	IS350C	RX270	RX350	RX450h						
				型 式	AZK10	ZRR70G ZRR75G	TRJ150W	GRJ150W GRJ151W	GSJ15W	URJ202W	URS206	UZS207	ANF10	GSE20	GSE21	AGL10W	GGL10W GGL15W GGL16W	GYL10W GYL15W GYL16W						
			エンジン型式	2AZ-FXE	3ZR-FAE	2TR-FE	1GR-FE	1GR-FE	1UR-FE	1UR-FSE	3UZ-FE	2AZ-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	1AR-FE	2GR-FE	2GR-FXE							
132	5091	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数	4WD車 VSC付 パーキング・アシスト・システム付	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	—	1.7	1.8	—	—	—	2.0	2.0	2.2						
				—	0.3⇒0.1 0.4 0.3⇒0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
152 153	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替 整備追加点数	4WD車 アッパ・オイル・パン エア・サスペンション付 レーンキーピング・アシスト・システム付 (アッパ・オイル・パン作業時に適用)	3.1	1.7	12.4⇒11.3	17.0⇒2.6	14.9⇒2.6	25.0⇒1.8	31.2⇒1.7	19.0⇒2.3	3.1	19.7⇒2.9	20.1⇒2.9	1.4	18.9⇒16.7	17.8							
				—	—	—	1.1	14.4	12.3	23.2	29.5	16.7	—	17.7	18.1	—	1.8 2.2 0.6	— 1.8 0.6						
158 159	3100	オルタネータ取替(1個) 整備追加点数	レーダー・クルーズ・コントロール付	—	1.2	0.7	1.2	1.1	3.9	2.6	1.2	—	1.5	1.5	1.0	3.2	—							
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7⇒							
160 161	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着) 整備追加点数	4WD車 VSC付 エア・サスペンション付 パーキング・アシスト・システム付	—	13.3 1.3 0.6 0.4	6.5	7.2	6.6	9.1	11	7.2	—	7.9	8.1	14.4	15.7 2.1 0.6	— — 0.6⇒							
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
164 165	4651	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(右側) 整備追加点数	4WD車 VSC付 パーキング・アシスト・システム付 レーンキーピング・アシスト・システム付	2.3	2.1⇒4.6	2.1	2.1	2.2	2.1	—	7.4	2.3	—	—	2.6	2.6	2.5							
				—	0.2⇒9.9 0.5 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—							
	4652	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(左側) 整備追加点数	4WD車 VSC付 パーキング・アシスト・システム付 レーンキーピング・アシスト・システム付	2.3	2.1⇒4.7	2.1	2.1	2.2	2.1	—	7.4	4.0	—	—	2.6	2.6	2.5							
				—	0.2⇒0.4 0.5 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
				0.7	—	—	—	—	—	—	2.0	0.7	—	—	—	—	—							

日 産

--	--

掲載ページ

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	インプレッサ WRX STI		フォレストスター		エクシーガ	レガシィ		レガシィ									
			型式	GVB	GRF GVF	SHJ	SH9	YA9	BM9 BR9		BRF									
			エンジン型式	EJ207	EJ257	FB20A	EJ255	EJ253	EJ253	EJ255	EZ36D									
256		【定期点検時附加作業項目】																		
257	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整)		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8⇒5.0	0.8⇒5.0	0.8⇒5.0									
258	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)		2.1	2.1	2.9	2.1	1.7⇒0.9	1.7⇒0.9	2.9	3.6									
259	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替		0.9	0.9	1.5	1.2	0.9⇒0.5	0.9⇒0.5	1.5	2.0									
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替		1.3	1.3	1.5	1.2	0.9⇒0.5	0.9⇒0.5	1.5	2.0									
274	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪)		2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9									
275		(含 トーイン、ストッパ調整)																		
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2									
276	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)		2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8									
277	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)		1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0									
278	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整)		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0⇒6.3	1.0⇒6.3	1.0⇒6.3									
280	6120	タイロッド・エンド取替(1個)(含 トーイン調整)		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5⇒0.8	0.5⇒0.8	0.5⇒0.8									
281	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7									
280	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)		1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2									
281	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1									
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5									
	9250	フロント・ドア・ロック取替(1個)		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8⇒1.1	1.1									
290	9251	リヤ・ドア・ロック取替(1個)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8⇒1.1	1.1									
291	9290	テール・ゲート・キー・シリンダ取替(1個) (バンまたはワゴン)		—	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	—⇒0.8	—⇒0.8									

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	フィット ハイブリッド	インサイト	CR-Z	ステップ ワゴン	ステップ ワゴン スパダ	シビック TYPE R EURO	シビック TYPE R										
			型式	GP1	ZE2	ZF1	RK1 RK2 RK3 RK4	RK5 RK6 RK7	FN2	EK9										
			エンジン型式	LDA-MF6	LDA-MF6	LEA-MF6	R20A	R20A	K20A	B16B										
296	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)		—	—	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.5	0.4										
309	6110	下記の整備追加点数(赤字部分)を削除 タイロッド取替(1本)「含 トーイン調整」 整備追加点数		2.6 0.4 — —	3.5 0.4 — —	2.9 0.2 — —	2.9 0.4 — —	2.9 0.4 — —	3.4 0.2 — —	2.6 — 0.8 0.4										
		右側 P/S付 SRSエア・バッグ付		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —										
	6130	タイロッド・エンド・ダスト・ブーツ取替(1個)		0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6										
310	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)		—	—	0.8⇒1.1	0.8	0.8	1.1	0.8										
	7290	リヤ・ディスク・キャリバ取替(1輪)		—	—	0.8⇒1.0	0.8	0.8	1.0	0.8										
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		—	—	0.6⇒1.1	0.6	0.6	0.6⇒1.1	0.6										
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		—	—	1.0⇒1.5	1.0	1.0	1.0⇒1.5	1.0										
311	8260	フロント・ターン・シグナル・ランプ取替(1個)		—	0.1⇒0.4	—	—	—	—	—										
313	8740	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替 (除 ガス・チャージ)		0.8	1.3	2.4⇒—	2.9⇒—	2.9⇒—	1.8	—										
	8741	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替 (含 ガス・チャージ)		—	—	—⇒2.4	—⇒2.9	—⇒2.9	—	2.5										

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	アクセラ				アクセラセダン			プレマシー			MPV							
			型式	BL5FW	BLEFW	BLEAW	BL3FW	BL5FP	BLEFP	BLEAP	CWEFW		CWEAW	LW3W	LWFW						
			エンジン型式	ZY-VE	LF-VDS	LF-VE	L3-VDT	ZY-VE	LF-VDS	LF-VE	LF-VD	LF-VDS	LF-VE	L3-DE	AJ-DE						
346	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.7	0.7						
347	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1						
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5						

三 菱

[illegible]