〔初版1刷、第1版2刷の訂正箇所〕

- 般日本自動車整備振興会連合会

頁	訂正箇所	訂正内容
7	下から9行目 (傍線部分を削除 し、網掛け部分のよ うに訂正)	〜 端末 端子を磨かない。
66	上から8行目 (傍線部分を削除 し、網掛け部分のよ うに訂正)	〜エアコンのDTCを読み取る。DTC B1430 B1431 が表示される〜
176	⊠-28	#ディアース ##7 2 1 ボディアース ON
177	上から4行目 (網掛け部分を追加)	~を確認する。点灯した場合は、カーゴ エリア ライトの不良 (短絡事象)。

[第2版1刷の訂正箇所]

42.1.			
頁	訂正箇所	訂正内容	
66	上から 8 行目 (傍 線 部 分 を 削 除 し、網掛け部分のよ うに訂正)	~エアコンのDTCを読み取る。DTC B1430 B1431 が表示される~	