自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和4年11月7日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2008年版　貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	エルフ〔アトラス〕〔コンドル〕〈タイタン〉							エルフ											
		型式	NHR85 〈LHR85〉 NHS85 〈LHS85〉	NJR85 〔AJR85〕 〔BJR85〕 〈LJR85〉 NJS85 〔AJS85〕 〔BJS85〕 〈LJS85〉	NKR85 〔AKR85〕 〔BKR85〕 〈LKR85〉 NKS85 〔AKS85〕 〔BKS85〕 〈LKS85〉	NLR85 〔ALR85〕 〔BLR85〕 〈LLR85〉 NLS85 〔ALS85〕 〔BLS85〕 〈LLS85〉	NMR85 〔AMR85〕 〔BMR85〕 〈LMR85〉 NMS85	NNR85 〔ANR85〕 〔BNR85〕 〈LNR85〉 NNS85 〔ANS85〕 〔BNS85〕 〈LNS85〉	NPR85 〔APR85〕 〔BPR85〕 〈LPR85〉 NPS85 〔APS85〕 〔BPS85〕 〈LPS85〉	NKR82	NPR82											
		エンジン型式	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4HV1 (CNG)	4HV1 (CNG)										
20 21	0120	【12か月点検時附加作業項目】 フロント及びリヤ・ブレーキ清掃（1台）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	3.0⇒0.3	0.3	0.3	0.3										
36 37	3180	吸気温センサ取替（1個）	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4										
50 51	5410	フロント・アッパ・サスペンション・アーム取替（片側） 整備追加点数　フロント・コイル・スプリング車	2.3 2.1	2.3 2.1	2.3 2.1	2.3 2.1	2.3 2.1	2.3 2.1	2.3 2.1	2.3⇒4.4 —	2.3⇒4.4 —										

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	フォワード				ギガ		エルガミオ〔レインボーⅡ〕	エルガ〔ブルーリボンⅡ〕											
			4トン		5～7トン		8～15トン	3軸前2軸	バス												
		型式	FRR90	FRS90	FSR90	FSS90	CVR52	CXE77	LR234 〔KR234〕	LV234 〔KV234〕											
		エンジン型式	4HK1	4HK1	4HK1	4HK1	6WG1	6UZ1	6HK1	6HK1											
70 71	2460	【12か月点検時附加作業項目】 フューエル・フィルタ取替（1個） 整備追加点数　エレメント式	0.3 —	0.3 —	0.3 —	0.3 —	0.4⇒0.7 —	0.4⇒0.7 —	0.3 0.3	0.3 0.3											
84 85	2460	フューエル・フィルタ取替（1個） 整備追加点数　エレメント式	0.4 —	0.4 —	0.4 —	0.4 —	0.5⇒0.8 —	0.5⇒0.8 —	0.4 0.4	0.4 0.4											
	2811	フューエル・タンク脱着（1個） （除　燃料抜き取り,注入）	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	1.3⇒2.0	1.7	1.7											

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ハイゼット カーゴ				ハイゼット トラック														
		型式	S320V S330V			S321V S331V	S201P S211P														
		エンジン型式	EF-SE	EF-VE	EF-DET	KF-VE	KF-VE														
128	2210	ウォータ・ポンプ取替	4.0	2.5	2.5	2.0⇒3.5	2.0⇒3.5														
	2260	ラジエータ・リザーブ・タンク取替 整備追加点数　A／T車	0.5⇒2.3 0.5	0.5⇒2.3 0.5	0.5⇒2.3 0.5	0.5⇒2.3 0.5	0.5 —														
	2270	ファン・ブレード取替 整備追加点数　A／T車	1.6⇒2.3 0.5	1.6⇒2.3 0.5	1.6⇒2.3 0.5	1.6⇒2.3 0.5	1.6 —														
	2290	ファン・モータ取替（1個） 整備追加点数　A／T車	1.8⇒2.3 0.5	1.8⇒2.3 0.5	1.8⇒2.3 0.5	1.8⇒2.3 0.5	1.8 —														
134	5040	フロント・ハブ取替（1輪）	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0														
	5050	フロント・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0														
135	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替（1本） 整備追加点数　1本増すごと	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1														

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	タウンエースバン ライトエースバン	タウンエース トラック ライトエース トラック	ハイエース レジアスエース	ハイエース コミューター	クイック デリバリー 200	ダイナ ルートバン トヨエース ルートバン	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース											
		型式	S402M	S402U	KDH201V KDH201K KDH206V KDH211K KDH221K	KDH223B	XKU280K	KDY241V	TRY220 TRY230	TRY231	KDY221 KDY231 KDY271 KDY281										
		エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	1KD-FTV	1KD-FTV	N04C-T HV	1KD-FTV	1TR-FE	1TR-FPE	1KD-FTV										
146 147	1480	【12か月点検時附加作業項目】 タイミング・ベルト取替 整備追加点数　ノンチルト車 2013年12月以降モデル	— — —	— — —	1.0 — 0.3	1.0 — 0.3	— — —	1.7 — —	— — —	— — —	1.0 0.6 —										
156 157	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替（1台） 整備追加点数　ノンチルト車 2010年7月以降モデル	1.2 — —	1.2 — —	1.9 — —	1.9 — —	2.3 — —	2.3⇒1.9 — 2.1	0.7 0.7 —	0.7 0.7 —	1.2 0.7 2.1										

160 161	1460	タイミング・ベルト・カバー／パッキン取替	—	—	4.0⇒1.0	4.0⇒1.0	—	3.3⇒1.7	—	—	2.6⇒1.0											
		整備追加点数 ノンチルト車	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7											
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2010年6月以前モデル)	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4											
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2010年7月以降モデル)	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.1											
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2013年11月以前モデル)	—	—	1.1	1.1	—	—	—	—	—											
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2013年12月以降モデル)	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—											
	1480	タイミング・ベルト取替	—	—	1.2	1.2	—	1.9	—	—	1.2											
		整備追加点数 ノンチルト車	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7											
		2013年12月以降モデル	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—											
	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替	11.6	11.6	1.5⇒15.1	1.5⇒15.1	12.0	2.8⇒15.8	12.3⇒10.5	12.3⇒10.5	2.3⇒11.7											
		整備追加点数 A/T車	0.4	0.4	—⇒1.3	—	—	—	—	—	—											
		ノンチルト車	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7											
		4WD車	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—											
162 163	1710	ターボ・チャージャ取替(1個)	—	—	3.5⇒4.3	3.5⇒4.3	5.9	3.3	—	—	2.6											
		整備追加点数 固定キャブ	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7											
164 165	2020	オイル・ポンプ取替	12.8	12.8	21.0⇒15.2	22.8⇒15.2	12.7	11.9⇒15.9	13.2⇒10.6	13.2⇒10.6	11.2⇒11.8											
		整備追加点数 4WD車	—	—	1.0⇒0.7	—	—	—	—	—	—											
		A/T車	0.4	0.4	1.8⇒1.3	—	—	—	—	—	—											
		ノンチルト車	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7											
		コールド・キャビネット付	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—											
	2210	ウォータ・ポンプ取替	1.8	1.8	3.3⇒4.8	3.3⇒4.8	1.2	4.4	1.7	1.7	3.9											
		整備追加点数 A/C付	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	0.3											
		ノンチルト車	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7											
		コールド・キャビネット付	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—											
		2010年7月以降モデル	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.1											
		2013年12月以降モデル	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—											
202 203	8730	クーラ・コンプレッサ取替(含　ガス・チャージ)	2.6	2.6	3.5⇒3.0	3.5⇒3.0	3.0	2.9	2.6	2.6	2.6											
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3											
	8741	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替 (含　ガス・チャージ)	2.8	2.8	3.5⇒3.2	3.5⇒3.2	1.9	2.9	2.6	2.6	2.6											
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3											
206	9270	ドア・キー・シリンダ取替(1個)	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.3	0.3⇒0.7	0.3⇒0.7	0.3⇒0.7											
207	9280	キー・シリンダ・セット取替(1台)	2.2	2.2	1.5	1.5	0.8	1.2	0.8⇒1.7	0.8⇒1.7	0.8⇒1.7											

日　産

掲載ページ	作業番号	車名	AD ADエキスパート 〔ファミリアバン〕 〈ランサーカーゴ〉			キャラバン 〔コモ〕		キャラバン マイクロバス 〔コモマイクロバス〕	アトラス 〔エルフ〕 〈コンドル〉													
		型式	VAY12 〔BVAY12〕 〈CVAY12〉	VY12 〔BVY12〕 〈CVY12〉	VJY12 〔BVJY12〕 〈CVJY12〉	VRE25 〔JVRE25〕	CSGE25 〔JCSGE25〕	DSGE25 〔JDSGE25〕	SQ1F24 〔ASQ1F24〕 〈NSQ1F24〉 SQ2F24 〔ASQ2F24〕 〈NSQ2F24〉	SZ1F24 〔ASZ1F24〕 〈NSZ1F24〉 SZ2F24 〔ASZ2F24〕 〈NSZ2F24〉	SZ4F24 〔ASZ4F24〕 〈NSZ4F24〉 SZ5F24 〔ASZ5F24〕 〈NSZ5F24〉	TZ2F24 〈NTZ2F24〉 TZ3F24 〈NTZ3F24〉											
		作業項目 / エンジン型式	CR12DE	HR15DE	MR18DE	QR20DE	QR25DE	QR25DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi										
216 217	1420	フライホイール脱着(含　トランスミッション脱着)	—	—	—	2.9	—	—	4.1⇒5.0	4.1⇒6.0	4.6⇒6.5	4.1⇒6.0										
		整備追加点数 6A-MT車	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7										
	1430	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替M/T車 (含　トランスミッション脱着)	—	—	—	3.3	—	—	4.4⇒5.5	4.4⇒6.5	4.9⇒7.0	4.4⇒6.5										
		整備追加点数 6A-MT車	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7										
	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T・CVT車 (含　トランスミッション脱着)	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.9⇒6.4	4.9	5.5	4.9										
218 219	1450	ドライブ・プレート脱着(含　トランスミッション脱着)	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9	3.9	4.6⇒5.9	4.6	5.2	4.6										
224 225	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.2	0.9⇒1.3	1.2⇒1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	—										
	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.9	0.8⇒1.2	0.9⇒1.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—	—										
226 227	4010	クラッチO/H (含　トランスミッション脱着，クラッチ・カバーAssy取替， クラッチ・ディスク取替，レリーズ・ベアリング取替)	—	—	—	2.7	—	—	3.9⇒4.5	3.9⇒5.5	4.4⇒6.0	3.9⇒5.5										
		整備追加点数 6A-MT車	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7										
	4210	マニュアル・トランスミッション脱着	—	—	—	2.4	—	—	3.6⇒4.0	3.6⇒5.0	4.1⇒5.5	3.6⇒5.0										
	4240	A/T・CVT脱着	—	—	—	3.7	3.7	3.7	4.4⇒5.5	4.4	5.0	4.4										
228 229	4310	トルクコンバータ取替(含　トランスミッション脱着)	4.2	4.2	4.2	3.7	3.7	3.7	4.4⇒5.5	4.4	5.0	4.4										
248 249	8640	フロント・ブロア・モータ取替(1個)	2.0⇒2.5	2.0⇒2.5	2.0⇒2.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7										

日　野

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	デュトロルートバン〔ダイナ/トヨエースルートバン〕		デュトロ〔ダイナ/トヨエース〕					デュトロ〔ダイナ/トヨエース〕						プロフィア 8～15トン 3軸前2軸	プロフィア 8～15トン 3軸後2軸			ポンチョ	ブルーリボンシティハイブリット	セレガRハイブリッド
		型式	XZU508Y〔XZU508V〕		TRU300系〔TRU300系〕TRU500系〔TRU500系〕	BZU300M〔BZU300〕BZU340M〔BZU340〕	XZU300系〔XZU300系〕		XKU308M〔XKU308H〕XKU338M XKU344M〔XKU344〕XKU348M〔XKU348〕	XZU400系〔XZU400系〕		XKU414M〔XKU414〕XKU424M〔XKU424〕	XZU500系〔XZU500系〕		XKU508M〔XKU508H〕	FH1A	FN1A GN1A	FR1A	FS1A	HX6J	HU8J	RU2P
		エンジン型式	N04C	N04C-T	2TR-FE	1BZ-FPE	N04C	N04C-T	N04C-T HV	N04C	N04C-T	N04C-T HV	N04C	N04C-T	N04C-T HV	A09C	A09C	A09C	A09C	J05D	J08E-1M	P11C-1M
288	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6	0.6	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	—	—	—	—	1.0	2.0	1.4
289	1092	エアコン・ベルト取替	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.4	0.4	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	—	—	—	—	0.6	1.7	2.0
316	5410	フロント・アッパ・サスペンション・アーム取替(片側)	2.4	2.4	—	—	2.4	2.4	2.4	—	2.4	—	2.4	2.4	—⇒2.4	—	—	—	—	—	—	—
317	5440	フロント・ロアー・サスペンション・アーム取替(片側)	3.9	3.9	—	—	3.9	3.9	3.9	—	3.9	—	3.9	3.9	—⇒3.9	—	—	—	—	—	—	—
318	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.2⇒5.5	1.2⇒5.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2⇒5.5	1.7	1.7	1.7	1.7	0.9	1.7	1.7
		整備追加点数 独立懸架サスペンション車⇒独立懸架式の2WD車	—	—	—	—	0.2⇒4.5	0.2⇒4.5	0.2⇒4.5	—	0.2⇒4.5	—	0.2⇒4.5	0.2⇒4.5	—	—	—	—	—	—	—	—
319	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	0.8⇒2.8	0.8⇒2.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8⇒2.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0
		整備追加点数 独立懸架サスペンション車⇒独立懸架式の2WD車	—	—	—	—	0.1⇒2.1	0.1⇒2.1	0.1⇒2.1	—	0.1⇒2.1	—	0.1⇒2.1	0.1⇒2.1	—	—	—	—	—	—	—	—
320 321	5771	リヤ・エア・スプリング取替(1個)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0⇒2.4	2.0⇒2.4	2.0⇒2.4	3.3	3.3	3.3
320	5881	Vロッド取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	—⇒3.4	—	—	—
321	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—⇒5.2	—	—	—
334		下記作業項目及び作業点数を削除																				
335	8031	LPGボンベ・ゲージ・ユニット取替(1個)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

川崎重工

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	エストレア	250TR	W400	バルカン900クラシック	バルカン900カスタム															
		型式	BJ250A	BJ250F	EJ400A	VN900B	VN900B															
		エンジン型式	BJ250AE (インジェクション仕様)	BJ250AE (インジェクション仕様)	EJ400AE	VN900BE	VN900BE															
440	0020	2年基本点検	1.8	1.8	2.3	2.3	2.3															

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	レッツ4	アドレスV50 アドレスV50G	バンバン200	スカイウェイブ250 スカイウェイブ250 タイプS	スカイウェイブ250 タイプM	スカイウェイブ400 スカイウェイブ400 タイプS	バンディット1250 ABS バンディット1250S ABS													
		型式	CA45A	CJ46A	NH42A	CJ44A	CJ45A	CK44A	GW72A													
		エンジン型式	A404	A404	H403	J441	J441	K432	W705													
440	0020	2年基本点検	1.0	1.0	1.2	1.5	2.1	1.5	1.6													

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	トゥデイ	Dio	ジャイロX	ジャイロキャノピー	スーパーカブ50	プレスカブ50	リトルカブ50	リード	フォルツァ	CB400SF	CBR600RR									
		型式	AF67	AF68	TD02	TA03	AA01	AA01	AA01	JF19	MF10	NC42	PC40									
		エンジン型式	AF67E	AF67E	TA03E	TA03E	AA02E	AA02E	AA02E	JF19E	MF10E	NC42E	PC40E									
440	0020	2年基本点検	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	2.1	2.1									