自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和6年6月12日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2011年版　乗用車編】

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	型式	エンジン型式	アルト〔キャロル〕	パレットSW〔ルークス〕		スイフト	ソリオ〔デリカD:2〕	キザシ
					HA25S〔HB25S〕	MK21S〔ML21S〕		ZC72S ZD72S	MA15S〔MB15S〕	RE91S RF91S
					K6A	K6A(N/A)	K6A(T/C)	K12B	K12B	J24B
33	7300	リヤ・ディスク・ローター取替（1輪）			—	—	—	1.0⇒0.7	—	1.1

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	型式	エンジン型式	ムーヴ		ミラココア	アトレーワゴン〔ディアスワゴン〕	タントエグゼ〔ルクラ〕	
					LA100S LA110S		L675S L685S	S321G〔S321N〕 S331G〔S331N〕	L455S〔L455F〕 L465S〔L465F〕	
					KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET
43	1503	エンジン・マウント左側取替（1個）			0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5
45	2210	ウォータ・ポンプ取替			2.5⇒1.5	2.5⇒1.5	2.5⇒1.5	2.5⇒3.5	2.5⇒1.5	2.5⇒1.5
	2260	ラジエータ・リザーブ・タンク取替			0.3	0.3	0.3	0.5⇒3.0	0.3	0.3
	2270	ファン・ブレード取替			1.3	1.5	1.3	1.6⇒3.0	1.5	1.5
	2290	ファン・モータ取替（1個）			1.3	1.5	1.3	1.8⇒3.0	1.5	1.5
49	5040	フロント・ハブ取替（1輪）			1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0
	5050	フロント・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）			2.0	2.0	2.0	1.8⇒2.0	2.0	2.0
50	5260	リヤ・ハブ取替（1輪）			1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	—	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8
	5270	リヤ・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）			1.5⇒—	1.5⇒—	1.5	—	1.5	1.5
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替（1本）			1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5	0.5⇒0.8	1.5	1.5
		整備追加点数 1本増すごと			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
56	8722	フロント・エバポレータ取替（含　ガス・チャージ）			2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	型式	エンジン型式	パッソ〔ブーン〕		iQ	ヴィッツ			ラクティス〔トレジア〕	ラクティス〔トレジア〕	オーリス	カローラアクシオ	カローラルミオン	カローラフィールダー	プレミオアリオン	プリウス	アイシス		ウィッシュ		マークX	
					KGC30〔M600S〕 KGC35〔M610S〕	NGC30〔M601S〕	NGJ10	KSP130	NSP130 NSP135	NCP131	NSP120〔NSP120X〕 NSP122	NCP120〔NCP120X〕 NCP122 NCP125〔NCP125X〕	ZRE152H ZRE154H	ZRE142 ZRE144	ZRE152N ZRE154N	ZRE142G ZRE144G	ZRT260 ZRT265	ZVW30	ZGM10G ZGM10W ZGM15G ZGM15W	ZGM11G ZGM11W	ZGE20G ZGE20W ZGE25G ZGE25W	ZGE21G ZGE22W	GRX130 GRX135	GRX133
					1KR-FE	1NR-FE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FE	1NZ-FE	1NR-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	4GR-FSE	2GR-FSE
60 61	2030	【定期点検時附加作業項目】 オイル・フィルタ取替			0.6⇒—	0.6⇒—	0.5⇒—	0.5⇒—	0.5⇒—	0.5	0.5⇒—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
	2041	【定期点検時附加作業項目】 オイル・フィルタ・エレメント取替			—⇒0.6	—⇒0.6	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—	—⇒0.5	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
64	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替（1台）			—	—	0.5	—	—	0.5	—	0.5	0.5	—	0.5	—	—	0.5	—⇒0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
65	7280	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・キャリパO/H（1台）			—	—	0.9	—	—	0.9	—	0.9	0.9	—	0.9	—	—	0.9	—⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
66 67	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃/取替			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3
74 75	1510	エンジン・リヤ・マウント取替（1個）			0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6	0.6	1.0	1.1	0.7	1.1	1.3	1.0	1.2	0.9	1.2	0.8	—	—
		整備追加点数 4WD車			—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	3.1	2.9	—	11.8	—	3.1	—	0.4⇒—	—
		ストップ＆スタート・システム付			—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78 79	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替			10.9⇒4.3	1.4⇒13.5	16.9⇒1.2	9.7	12.3	15.0⇒2.0	17.1	18.8	1.9	1.6	1.2	1.6	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	2.5	2.5
		整備追加点数 4WD車			1.4⇒1.9	—	—	—	0.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		アッパ・オイル・パン（2WD車）			—	—	—⇒12.4	—	—	—⇒13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	18.9
		アッパ・オイル・パン（4WD車）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—
		ストップ＆スタート・システム付			—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	2030	オイル・フィルタ取替			0.7⇒—	0.7⇒—	0.6⇒—	0.6⇒—	0.6⇒—	0.6	0.6⇒—	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—
81	2041	オイル・フィルタ・エレメント取替			—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.6	—⇒0.6	—⇒0.6	—	—⇒0.6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
88	4329	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替（全数） 〔CVT車はCVTオイル・クーラ・ホース取替を示す〕			0.3⇒0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5
89	4330	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替（1本） 〔CVT車はCVTオイル・クーラ・ホース取替を示す〕			0.5⇒0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	0.3	0.3	—	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3

	5211	リヤ・ドライブ・シャフト取替(右側)	—	—	—	—	2.9⇒1.5	—	—	2.7⇒1.5	3.9⇒1.5	1.5	4.1⇒1.5	1.5	3.9⇒1.5	—	1.5	—	1.5	—	1.5	1.5
		整備追加点数 ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
	5212	リヤ・ドライブ・シャフト取替(左側)	—	—	—	—	2.9⇒1.5	—	—	2.7⇒1.5	3.8⇒1.5	1.5	4.0⇒1.5	1.5	3.8⇒1.5	—	1.5	—	1.5	—	1.5	1.5
		整備追加点数 ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
	5213	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	—	1.8	—	1.8	—	1.8	1.8
		整備追加点数 ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
94 95	5214	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	—	1.8	—	1.8	—	1.8	1.8
		整備追加点数 ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
	5215	リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	—	2.0	—	2.0	2.0
		整備追加点数 ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(左側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	—	2.0	—	2.0	2.0
		整備追加点数 ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	3.5⇒5.6	3.5⇒5.6	3.4⇒6.2	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	2.8⇒5.0	2.8⇒5.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	2.8⇒6.2	2.8⇒6.2
		整備追加点数 VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96 97	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.9⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	1.6⇒3.0	1.6⇒3.0	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2
		整備追加点数 VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		右側(2WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
		左側(4WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	3.5⇒5.6	3.5⇒5.6	3.4⇒6.2	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	3.9⇒6.0	2.8⇒5.0	2.8⇒5.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.0	3.3⇒6.0	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	2.8⇒6.2	2.8⇒6.2
		整備追加点数 VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.9⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	1.6⇒3.0	1.6⇒3.0	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2
		整備追加点数 VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		右側(2WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
98		左側(4WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
99		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	3.5	3.5	2.8⇒3.5	2.8⇒3.5	2.8⇒3.5	2.8⇒3.5	2.7⇒3.4	2.7⇒3.4	1.9⇒3.0	1.8⇒3.8	2.2⇒3.0	2.2⇒4.8	2.1⇒3.8	2.0⇒2.6	2.0⇒2.6	2.0⇒2.6	2.0⇒3.6	2.3⇒3.9	2.8⇒5.6	2.8⇒5.6
		整備追加点数 4WD車	1.8	—	—	—	1.3	—	—	1.8	—⇒1.8	0.4	0.4⇒1.8	0.4	0.4	—	4.2	—	0.3	—	—	—
		VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	2.0⇒3.3	2.0⇒3.3	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.2	1.6⇒3.1	1.6⇒3.1	1.2⇒2.5	1.1⇒2.0	1.3⇒2.5	1.3⇒2.5	1.3⇒2.0	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒1.9	1.4⇒2.1	1.6⇒2.9	1.6⇒2.9
		整備追加点数 4WD車	1.0	—	—	—	0.7	—	—	1.0	—	0.4	0.4⇒—	0.4	0.4	—	2.2	—	0.2	—	—	—
		VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.4⇒3.0	2.4⇒3.0	1.5⇒2.0	1.8⇒2.3	1.8⇒2.3	1.8⇒2.3	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.6⇒2.4	1.8⇒3.8	1.6⇒2.4	2.2⇒4.8	2.1⇒3.8	1.0⇒1.5	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.0⇒3.6	2.3⇒3.9	2.8⇒5.6	2.8⇒5.6
100		整備追加点数 4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	0.6⇒1.5	0.4	0.4	—	—	—	0.3	—	—	—
101		VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.4⇒2.6	1.4⇒2.6	1.0⇒1.6	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	1.0⇒1.6	1.0⇒1.6	1.0⇒2.0	1.1⇒2.0	1.0⇒2.0	1.3⇒2.5	1.3⇒2.0	0.7⇒1.2	1.5⇒2.7	1.5⇒2.7	1.2⇒1.9	1.4⇒2.1	1.6⇒2.9	1.6⇒2.9
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5⇒0.3	0.4	0.6⇒0.3	0.4	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—
		VSC付	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ディスチャージ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
104	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9⇒0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
105	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3⇒1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	1.1	—	—	1.1	—	1.1	1.1	—	1.1	—	—	1.1	—⇒0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	—	—	1.9	—	—	1.9	—	1.9	1.9	—	1.9	—	—	1.9	—⇒2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
106 107	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	—	—	1.0	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	1.0	—⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	1.1	—	—	1.1	—	1.6	1.1	—	1.2	—	—	1.2⇒1.1	—⇒0.8	0.8	0.8	0.8	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	1.5	—	—	1.6	—	2.0	2.0⇒1.5	—	2.4⇒1.6	—	—	1.7⇒1.5	—⇒1.2	1.2	1.2	1.2	1.2⇒1.7	1.5⇒1.7

108	7520	ブレーキ・マスタ・シリンダ取替	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.7	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	2.6	1.7	1.7	1.9	1.9	1.5	1.5
		整備追加点数 M／T車	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	7530	倍力装置取替(1個)	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	10.8	2.7	2.2	2.2	2.2	10.5	—	11.3	11.3	10.9	10.9	3.5	3.5
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	1.2	—	1.0	—	1.2	—	—	—
		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	8230	バック・ランプ・スイッチ取替	—	—	0.4	—	—	0.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111		下記の整備追加点数を削除																				
		整備追加点数 ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0⇒—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	9020	フロント・バンパ・フェイス取替	1.0	1.0	1.4	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.0	0.7	1.1	0.7	0.6	1.5	0.6	0.6	0.8	0.8	1.4	1.4
		整備追加点数 6人乗り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3⇒—	0.3	—	—
		フォグ・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3
		フロント・スポイラ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
		ヘッドランプ・クリーナー付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
		バック・ガイド・モニター付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4
		ボデー形状スポーツ・タイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—
		ストップ＆スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—
	9040	リヤ・バンパ・フェイス取替	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
		整備追加点数 6人乗り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒—	0.4	—	—
		バック・ガイド・モニター付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
		クリアランス・ソナーまたはバック・ソナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	SAI	ノア ヴォクシー	ランドクルーザープラド		FJクルーザー	ランドクルーザー200	マジェスタ		HS250h	IS250C	IS350C	RX270	RX350	RX450h						
		型式	AZK10	ZRR70G ZRR75G	TRJ150W	GRJ150W GRJ151W	GSJ15W	URJ202W	URS206	UZS207	ANF10	GSE20	GSE21	AGL10W	GGL10W GGL15W GGL16W	GYL10W GYL15W GYL16W						
		作業項目 エンジン型式	2AZ-FXE	3ZR-FAE	2TR-FE	1GR-FE	1GR-FE	1UR-FE	1UR-FSE	3UZ-FE	2AZ-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	1AR-FE	2GR-FE	2GR-FXE						
132		【定期点検時附加作業項目】																				
	5091	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	—	1.7	1.8	—	—	2.0	2.0	2.2						
		整備追加点数 4WD車	—	0.3⇒0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.3⇒0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
152 153	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替	3.1	1.7	12.4⇒11.3	17.0⇒2.6	14.9⇒2.6	25.0⇒1.8	31.2⇒1.7	19.0⇒2.3	3.1	19.7⇒2.9	20.1⇒2.9	1.4	18.9⇒16.7	17.8						
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—						
		アッパ・オイル・パン	—	—	1.1	14.4	12.3	23.2	29.5	16.7	—	17.7	18.1	—	2.2	1.8						
		エア・サスペンション付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6						
		レーンキーピング・アシスト・システム付〔アッパ・オイル・パン作業時に適用〕	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—						
158 159	3100	オルタネータ取替(1個)	—	1.2	0.7	1.2	1.1	3.9	2.6	1.2	—	1.5	1.5	1.0	3.2	—						
		整備追加点数 レーダー・クルーズ・コントロール付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7⇒—						
160 161	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	—	13.3	6.5	7.2	6.6	9.1	11	7.2	—	7.9	8.1	14.4	15.7	—						
		整備追加点数 4WD車	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—						
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		エア・サスペンション付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6⇒—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

174 175	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	3.8⇒6.2	4.2	3.1⇒6.0	3.1⇒6.0	3.1⇒6.1	1.7⇒2.3	—	—	3.8⇒6.2	4.5⇒6.2	4.5⇒6.2	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5						
		整備追加点数 VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	2.1⇒3.8	3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.7	1.1⇒1.9	—	—	2.1⇒3.8	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5						
		整備追加点数 VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付	4.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	3.8⇒6.2	4.2	3.1⇒6.0	3.1⇒6.0	3.1⇒6.1	1.7⇒2.3	—	—	3.8⇒6.2	4.5⇒6.2	4.5⇒6.2	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5						
		整備追加点数 VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付	4.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	2.1⇒3.8	3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.7	1.1⇒1.9	—	—	2.1⇒3.8	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5						
		整備追加点数 VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		KDSS付	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付	4.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—						
178 179	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	2.1⇒3.8	3.3⇒4.5	1.1⇒2.2	1.1⇒2.2	1.1⇒2.1	1.2⇒2.1	—	—	2.1⇒3.8	3.1⇒6.4	3.1⇒6.4	1.8⇒4.8	1.8⇒4.8	1.8⇒4.8						
		整備追加点数 4WD車	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		リヤ・ディスク・ブレーキ車	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	1.3⇒2.0	1.9⇒4.2	0.8⇒1.9	0.8⇒1.9	0.8⇒1.7	0.8⇒1.8	—	—	1.3⇒2.0	1.8⇒3.3	1.8⇒3.3	1.1⇒2.5	1.1⇒2.5	1.1⇒2.5						
		整備追加点数 左側	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—						
		4WD車	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		リヤ・ディスク・ブレーキ車	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付	4.7	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—						
	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.1	1.6⇒1.9	1.1	1.1	1.1	1.2⇒2.2	—	—	2.1	3.1⇒6.2	3.1⇒6.2	1.1	1.1	1.1						
		整備追加点数 VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.3	1.0⇒1.8	0.8	0.8	0.8	0.8⇒1.2	—	—	1.3	1.8⇒3.2	1.8⇒3.2	0.8	0.8	0.8						
		整備追加点数 左側	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—						
		VSC付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—						
184	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	1.4⇒1.2	0.8	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	1.4⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2						
185	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	2.6⇒1.7	1.4	1.6⇒1.7	1.6⇒1.7	1.6⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	2.6⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	2.6⇒1.7	2.6⇒1.7	2.6⇒1.7						

日　産

掲載ページ	作業番号	車名 / 型式 / 作業項目	マーチ	ジューク		NV200 バネット	X−TRAIL	ムラーノ	スカイライン クロスオーバー	フェアレディZ	フーガ		セレナ	エルグランド							
		型式	K13 NK13	YF15	F15 NF15	M20	DNT31	TZ51	J50 NJ50	HZ34	Y51	KY51 KNY51	C26 FC26 NC26 FNC26	TE52 TNE52	PE52 PNE52						
		作業項目	HR12DE	HR15DE	MR16DDT	HR16DE	M9R	QR25DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ37VHR	MR20DD	QR25DE	VQ35DE						
218 219	2220	ラジエータ・ロアー・ホース取替	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	1.2	0.9	1.4	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.8	1.3	2.1						
220	2230	ラジエータ・アッパ・ホース取替	0.8	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	0.4	0.8	0.7⇒0.9	0.7⇒0.9	0.8	0.8	0.8						
221	2250	ラジエータ脱着(1個)	2.6	2.8	2.8	1.8	1.3	2.4	3.4	3.4	0.9⇒3.2	0.9⇒3.2	1.8	3.0	3.4						
222	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.1⇒1.4	0.9⇒1.4	1.1	1.1⇒1.3	—	0.6	1.1	1.5	1.2	1.2	1.5	0.7	1.5						
223	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.8⇒1.3	0.8⇒1.3	0.8	0.8⇒1.2	—	0.5	0.4	0.8	0.7	0.5	1.2⇒1.4	0.4	1.2						
234 235	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数 4WD車	1.0⇒0.9 0.1	1.0 —	1.0 1.5	— —	3.2 —	3.3 —	2.2 —	3.1 —	3.5 —	3.5 —	1.3⇒1.2 1.6	2.4 —	2.4 —						
238	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	0.7	—	0.7	0.9	0.7	0.9	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.1	0.8	0.8						
239	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	1.2	—	1.2	1.6	1.2	1.6	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.4⇒1.5	1.4	1.4						
246 247	8750	クーラ・コンデンサ脱着(含　ガス・チャージ)	2.1	2.9	2.9	1.8	2.5	1.9	0.8	4.5	2.5⇒4.8	2.5⇒4.8	2.5	1.6	1.6						

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	インプレッサ WRX STI		フォレスター		エクシーガ	レガシィ		レガシィ
		型式	GVB	GRF GVF	SHJ	SH9	YA9	BM9 BR9		BRF
		エンジン型式	EJ207	EJ257	FB20A	EJ255	EJ253	EJ253	EJ255	EZ36D
256 257	6071	【定期点検時附加作業項目】 ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8⇒5.0	0.8⇒5.0	0.8⇒5.0
258 259	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	2.1	2.1	2.9	2.1	1.7⇒0.9	1.7⇒0.9	2.9	3.6
	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	0.9	0.9	1.5	1.2	0.9⇒0.5	0.9⇒0.5	1.5	2.0
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	1.3	1.3	1.5	1.2	0.9⇒0.5	0.9⇒0.5	1.5	2.0
274 275	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストッパ調整)	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2
276	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8
277	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0
278 279	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0⇒6.3	1.0⇒6.3	1.0⇒6.3
280 281	6120	タイロッド・エンド取替(1個)(含 トーイン調整)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5⇒0.8	0.5⇒0.8	0.5⇒0.8
280 281	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5
290 291	9250	フロント・ドア・ロック取替(1個)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8⇒1.1	1.1
	9251	リヤ・ドア・ロック取替(1個)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8⇒1.1	1.1
	9290	テール・ゲート・キー・シリンダ取替(1個) (バンまたはワゴン)	—	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	—⇒0.8	—⇒0.8

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	フィット ハイブリッド	インサイト	CR−Z	ステップ ワゴン	ステップ ワゴン スパーダ	シビック TYPE R EURO	シビック TYPE R
		型式	GP1	ZE2	ZF1	RK1 RK2 RK3 RK4	RK5 RK6 RK7	FN2	EK9
		エンジン型式	LDA−MF6	LDA−MF6	LEA−MF6	R20A	R20A	K20A	B16B
296	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
309		下記の整備追加点数(赤字部分)を削除							
	6110	タイロッド取替(1本)「含 トーイン調整」	2.6	3.5	2.9	2.9	2.9	3.4	2.6
		整備追加点数 右側	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	—
		P／S付	—	—	—	—	—	—	0.8
		SRSエア・バッグ付	—	—	—	—	—	—	0.4
	6130	タイロッド・エンド・ダスト・ブーツ取替(1個)	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6
310	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	0.8⇒1.1	0.8	0.8	1.1	0.8
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	—	—	0.8⇒1.0	0.8	0.8	1.0	0.8
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	0.6⇒1.1	0.6	0.6	0.6⇒1.1	0.6
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	1.0⇒1.5	1.0	1.0	1.0⇒1.5	1.0
311	8260	フロント・ターン・シグナル・ランプ取替(1個)	—	0.1⇒0.4	—	—	—	—	—
313	8740	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替 (除 ガス・チャージ)	0.8	1.3	2.4⇒—	2.9⇒—	2.9⇒—	1.8	—
	8741	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替 (含 ガス・チャージ)	—	—	—⇒2.4	—⇒2.9	—⇒2.9	—	2.5

マ ツ ダ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	アクセラ				アクセラセダン			プレマシー			MPV	
		型式	BL5FW	BLEFW	BLEAW	BL3FW	BL5FP	BLEFP	BLEAP	CWEFW		CWEAW	LW3W	LWFW
		エンジン型式	ZY−VE	LF−VDS	LF−VE	L3−VDT	ZY−VE	LF−VDS	LF−VE	LF−VD	LF−VDS	LF−VE	L3−DE	AJ−DE
346 347	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.7	0.7
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	0.9⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5

三　菱

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ギャラン フォルティス	ギャラン フォルティス スポーツバック	RVR	アウトランダー	デリカD:5														
		型式	CY3A	CX3A	GA3W	CW4W	CV4W														
		エンジン型式	4B10	4B10	4B10	4B11	4B11														
364	2450	フューエル・ポンプ取替(1個)	0.9	0.9	1.7⇒0.9	1.7	2.0														
	2460	フューエル・フィルタ取替(1個)	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	1.4⇒0.9	1.4⇒1.7	1.7⇒2.0														
367	5213	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	2.1⇒1.9	2.1⇒1.9	1.8⇒1.6	1.8	—														
	5214	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	2.1⇒1.9	2.1⇒1.9	1.8⇒1.6	1.8	—														
375	9050	ラジエータ・グリル脱着	1.7	1.7	0.5⇒1.5	0.5	0.7														
		整備追加点数 ロア・グリル	—	—	0.2	0.2	—														
		アンダ・グリル	—	—	—	—	0.3														