自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和3年9月16日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2013年版　乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ミライース〔ビクシスエポック〕〈プレオプラス〉																	
		型式	LA300S〔LA300A〕〈LA300F〉LA310S〔LA310A〕〈LA310F〉																	
		エンジン型式	KF-VE																	
41	1503	エンジン・マウント左側取替（1個）	0.6⇒2.5																	
42	2210	ウォータ・ポンプ取替	2.5⇒1.5																	
45	5040	フロント・ハブ取替（1輪）	1.5⇒2.0																	
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替（1本）	1.5⇒0.8																	
		整備追加点数　1本増すごと	0.1																	
50	8722	フロント・エバポレータ取替（含　ガス・チャージ）	2.7⇒3.7																	

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ポルテ スペイド		アクア	カローラアクシオ		カローラフィールダー		オーリス		プリウスPHV	プリウスα	アベンシスワゴン	カムリ〔アルティス〕	アルファード ハイブリッド ヴェルファイア ハイブリッド	CT200h	GS250	GS350	GS450h		
		型式	NSP140	NCP141 NCP145	NHP10	NRE160	NZE161 NZE164	NZE161G NZE164G	ZRE162G	NZE181H NZE184H	ZRE186H	ZVW35	ZVW40W ZVW41W	ZRT272W	AVV50〔AVV50N〕	ATH20W	ZWA10	GRL11	GRL10 GRL15	GWL10		
		エンジン型式	1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	2AZ-FXE	2ZR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FXE		
62 63	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃／取替	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3		
102 103	5469	フロント・コイル・スプリング取替（1台）	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.6⇒6.0	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.4⇒6.0	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.1⇒6.4	4.4	3.6⇒6.0	3.1⇒6.4	3.1⇒6.4	3.1⇒6.4		
		整備追加点数　レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—		
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		
		ナイト・ビュー・カメラ手動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9		
		ナイト・ビュー・カメラ自動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8		
104 105	5470	フロント・コイル・スプリング取替（片側）	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	2.0⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	1.9⇒3.5	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	1.7⇒3.3	3.7	2.0⇒3.5	1.7⇒3.3	1.7⇒3.3	1.7⇒3.3		
		整備追加点数　レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—		
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		
		ナイト・ビュー・カメラ手動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9		
		ナイト・ビュー・カメラ自動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8		
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替（1台）	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.0	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.2⇒6.0	3.4⇒6.1	3.4⇒6.1	3.6⇒6.1	3.6⇒6.1	3.4⇒6.1	2.9⇒6.4	4.4	3.4⇒6.0	2.9⇒6.4	2.9⇒6.4	2.9⇒6.4		
		整備追加点数　レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—		
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替（1本）	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.5	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.8⇒3.5	1.9⇒3.6	1.9⇒3.6	2.0⇒3.6	2.0⇒3.6	1.9⇒3.6	1.6⇒3.3	3.7	1.9⇒3.5	1.6⇒3.3	1.6⇒3.3	1.6⇒3.3		
		整備追加点数　レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.3	2.3		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—		
106 107	5769	リヤ・コイル・スプリング取替（1台）	2.0⇒2.8	2.0⇒2.8	2.2⇒3.1	2.0⇒2.9	2.0⇒2.9	2.0⇒2.9	2.0⇒2.9	2.0⇒2.4	2.0⇒4.0	2.0⇒2.6	2.0⇒2.6	2.0⇒4.4	2.2⇒5.0	3.6	2.2⇒4.4	3.1⇒4.5	3.1⇒4.5	3.1⇒4.5		
		整備追加点数　4WD車	—	1.1	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—		
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	2.3	2.3		
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		
		ナイト・ビュー・カメラ手動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9		
		ナイト・ビュー・カメラ自動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8		
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替（片側）	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.3⇒2.7	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	1.2⇒2.1	1.2⇒2.1	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.2⇒2.3	1.3⇒2.9	1.9	1.3⇒2.3	1.8⇒2.5	1.8⇒2.5	1.8⇒2.5		
		整備追加点数　左側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	0.6	0.6		
		4WD車	—	1.1	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—		
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	2.3	2.3		
		バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		
		ナイト・ビュー・カメラ手動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9		
		ナイト・ビュー・カメラ自動調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8		

掲載ページ	作業番号	作業項目																				
108 109	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.1⇒2.0	1.1⇒2.0	1.1⇒2.2	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.2⇒2.4	1.1⇒2.0	1.4⇒2.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.7⇒3.2	1.6⇒5.0	2.2	1.2⇒2.2	3.1⇒5.0	3.1⇒5.0	3.1⇒5.0		
		整備追加点数 ダブル・ウィッシュ・ボーン仕様	—	—	—	—	—	—	—	0.3⇒0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—		
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	2.3	2.3		
		ナイト・ビュー付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9		
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	0.8⇒1.4	0.8⇒1.4	0.8⇒1.5	0.9⇒1.6	0.9⇒1.6	0.9⇒1.6	0.9⇒1.6	0.8⇒1.5	1.0⇒1.7	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	1.4⇒2.0	1.3⇒2.9	1.9	0.7⇒1.2	1.8⇒2.8	1.8⇒2.8	1.8⇒2.8		
		整備追加点数 左側	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	—		
		ダブル・ウィッシュ・ボーン仕様(右側)	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		ダブル・ウィッシュ・ボーン仕様(左側)	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		アブソーバ・キャップ無	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—		
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	2.3	2.3		
		ナイト・ビュー付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9		
114	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1⇒1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2		
115	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5⇒1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7		

日　産

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ノート		ラティオ	シルフィ	NV350 キャラバン ワゴン	フーガ ハイブリッド	シーマ ハイブリッド [ディグニティ]	セレナ ハイブリッド [ランディ]											
		型式	E12 NE12	E12	N17	TB17	KS2E26 KS4E26	HY51	HGY51 [BHGY51]	HC26 [SHC26] HFC26											
		エンジン型式	HR12DE	HR12DDR	HR12DE	MRA8DE	QR25DE	VQ35HR −HM34	VQ35HR +HM34	MR20DD −SM23											
136 137	7220	【12か月点検時附加作業項目】 リヤ・ブレーキ・シュー取替(1台)	0.6	0.6⇒0.8	0.6⇒0.8	0.6	0.6	—	—	—											
		整備追加点数 2WD車	0.1	—	—	—	—	—	—	—											
	7240	【12か月点検時附加作業項目】 リヤ・ホイール・シリンダO/H(1台)	1.0	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0	1.0	—	—	—											
		整備追加点数 2WD車	0.1	—	—	—	—	—	—	—											
146 147	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替	1.1	1.2	1.1	1.3	1.8	1.3	1.3	1.3											
		整備追加点数 アッパ・オイル・パン	12.0	—⇒11.9	10.8	10.8	—	11.7	11.7	10.0											
		4WD車	0.5	—	—	—	—	—	—	—											
148	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.1⇒1.4	1.1	1.1⇒1.3	0.7⇒1.3	0.7	2.1	2.1	1.5											
149	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.9⇒1.3	0.9	0.9⇒1.2	0.4⇒1.2	0.3	1.1	1.1	1.2⇒1.4											
154	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	1.6	1.6⇒—	1.7⇒—	1.5	—	4.9	4.9	0.9											
155	5270	リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウタ)取替(1輪)	1.7	1.7	1.7	—	—	—	—	—											
160 161	7210	リヤ・ブレーキ・ドラム脱着(1台)(ライニング残量点検)	0.7	0.7⇒1.0	0.7⇒1.0	0.7	0.7	—	—	—											
		整備追加点数 2WD車	0.3	—	—	—	—	—	—	—											
	7220	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1台)	1.3	1.3⇒1.6	1.3⇒1.6	1.3	1.3	—	—	—											
		整備追加点数 2WD車	0.3	—	—	—	—	—	—	—											
	7240	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1台)	2.1	2.1⇒2.4	2.1⇒2.4	2.1	2.1	—	—	—											
		整備追加点数 2WD車	0.3	—	—	—	—	—	—	—											
	7251	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1輪)	1.3	1.3⇒1.4	1.3⇒1.4	1.3	1.3	—	—	—											
		整備追加点数 2WD車	0.1	—	—	—	—	—	—	—											

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	インプレッサ		インプレッサ G4		インプレッサ XV	BRZ [86]	フォレスター	フォレスター	エクシーガ	レガシィ				レガシィ アウトバック						
		型式	GP2 GP3	GP6 GP7	GJ2 GJ3	GJ6 GJ7	GP7	ZC6 [ZN6]	SJ5	SJG	YAM	BMG	BMM	BRG	BRM	BRM						
		エンジン型式	FB16A	FB20A	FB16A	FB20A	FB20A	FA20D	FB20A	FA20E	FB25A	FA20E	FB25A	FA20E	FB25A	FB25A						
192 193	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストッパ調整)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9						
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2						
194 195	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.4⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8						
196 197	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8						
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8						
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8						
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
200 201	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) [電動パーキング・ブレーキ仕様車は、メーカー純正スキャンツールによる初期設定が必要]	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒0.7	0.3⇒0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1						
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) [電動パーキング・ブレーキ仕様車は、メーカー純正スキャンツールによる初期設定が必要]	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.3	0.7⇒1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5						

本 田 技 研

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	N BOX		N－ONE		フリード ハイブリッド	インサイト	CR－Z	フィット シャトル ハイブリッド	フィット シャトル	アコード	アコード ツアラー	CR－V	
		型式	JF1 JF2		JG1 JG2		GP3	ZE3	ZF2	GP2	GG7 GG8	CU1	CW1	RM1	RM4
		エンジン型式	S07A (N/A)	S07A (T/C)	S07A (N/A)	S07A (T/C)	LEA-MF6	LEA-MF6	LEA-MF6	LDA-MF6	L15A	R20A	R20A	R20A	K24A
232 233	4651	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(右側)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.9	2.4	1.3	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7
		整備追加点数 4WD車	2.2	2.2	2.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4652	下記の整備追加点数(赤字部分)を削除													
		フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(左側)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.9	2.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6
		整備追加点数 4WD車	2.2	2.2	2.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M/T車	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
234 235	5215	リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	—	—	—	—	1.7	—	—	—	2.1
	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(左側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	1.7⇒1.9	—	—	—	—	1.7	—	—	—	2.1
236 237	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	1.7⇒1.1	1.7⇒1.1	1.6⇒1.1	1.6⇒1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	2.6	2.6	2.4	2.4
		整備追加点数 4WD車	0.2	0.2	0.4⇒0.2	0.4⇒0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	1.6⇒0.8	1.6⇒0.8	1.4⇒0.8	1.4⇒0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1.4	1.4	1.3	1.3
		整備追加点数 4WD車	0.2	0.2	0.5⇒0.2	0.5⇒0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三 菱

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ミラージュ	ギャラン フォルティス キャラン フォルティス	RVR	アウトランダー		デリカD:5	パジェロ
		型式	A05A	CY6A CX6A	GA4W	GF7W	GF8W	CV2W	V88W
		エンジン型式	3A90	4J10	4J10	4J11	4J12	4J11	4M41
310	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	1.2	3.0	2.3	2.6⇒2.5	2.6⇒2.5	2.5	1.6
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	0.7	1.6	1.2	1.2	1.2	1.3	0.9
		整備追加点数 左側	—	—	—	0.3	0.3	—	—
	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.0	3.0	1.4	2.2⇒2.5	2.2⇒2.5	1.8	1.2