自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和2年8月28日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2014年版　貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目																				
		車名	エルガ バス																			
		型式	LV234																			
		エンジン型式	6HK1-HB1																			
26	1841	尿素水水位センサ取替（1個）	2.9⇒3.0																			
29	5882	Vロッド・ブッシュ取替（1本）	4.8⇒5.6																			

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目																				
		車名	キャリイ〔スクラムトラック〕〈NT100クリッパー〉																			
		型式	DA16T〔DG16T〕〈DR16T〉																			
		エンジン型式	R06A																			
34	2300	【定期点検時附加作業項目】エンジン冷却液（クーラント）取替	0.4⇒0.5																			
36 37	2300	エンジン冷却液（クーラント）取替	0.5⇒0.7																			
41	7101	フロント・ディスク・ロータ取替（1台）	0.8⇒1.0																			

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目																				
		車名	ハイゼットカーゴ																			
		型式	S321V〔S321B〕〈S321M〉S331V〔S331B〕〈S331M〉																			
		エンジン型式	KF-DET																			
46	2210	ウォータ・ポンプ取替	2.5⇒3.5																			
	2260	ラジエータ・リザーブ・タンク取替	0.5⇒2.5																			
		整備追加点数 A/T車	0.5																			
	2270	ファン・ブレード取替	1.6⇒2.5																			
		整備追加点数 A/T車	0.5																			
	2290	ファン・モータ取替（1個）	1.8⇒2.5																			
		整備追加点数 A/T車	0.5																			
49	5040	フロント・ハブ取替（1輪）	1.2⇒2.0																			
	5050	フロント・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）	1.8⇒2.0																			
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替（1本）	0.5⇒0.8																			
		整備追加点数 1本増すごと	0.1																			

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目																				
		車名	AD／ADエキスパート〔ファミリアバン〕〈ランサーカーゴ〉	NV350キャラバン〔コモ〕				NV350キャラバンマイクロバス														
		型式	VY12〔BVY12〕〈CVY12〉	VR2E26〔JVR2E26〕	CS4E26〔JCS4E26〕	VW2E26〔JVW2E26〕VW6E26〔JVW6E26〕	CW4E26〔JCW4E26〕CW8E26〔JCW8E26〕	DS4E26	DW4E26													
		エンジン型式	HR15DE	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi													
63	3040	スパーク・プラグ清掃/取替（1台）	0.9⇒1.3	0.7	0.7	—	—	0.7	—													
	3070	イグニッション・コイル取替（1個）	0.8⇒1.2	0.3	0.3	—	—	0.3	—													
74	8640	フロント・ブロア・モータ取替（1個）	2.0⇒2.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4													

川崎重工

掲載ページ	作業番号	作業項目																				
		車名	Z250	Ninja 250	Ninja 250 ABS	Ninja 400	Ninja 400 ABS															
		型式	ER250C	EX250L	EX250L	EX400E	EX400E															
		エンジン型式	EX250LE	EX250LE	EX250LE	ER400BE	ER400BE															
115		下記の作業項目の削除（作業番号5050を追加）																				
	5040	フロント・ホイール・ハブ取替	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.5⇒—	0.5⇒—															
	5050	フロント・ハブ・ベアリング取替（1台）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5															