自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和2年8月28日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2015年版　総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	コペン	ムーヴ〔ステラ〕		タント		ウェイク		ハイゼットトラック〔ピクシストラック〕〈サンバートラック〉												
		型式	LA400K	LA150S〔LA150F〕LA160S〔LA160F〕		LA600S LA610S		LA700S LA710S		S500P〔S500U〕〈S500J〉S510P〔S510U〕〈S510J〉												
		エンジン型式	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE												
48 49	1503	エンジン・マウント左側取替（1個）	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6												
50 51	2210	ウォータ・ポンプ取替	2.5⇒1.5	2.5⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	2.0⇒3.5												
	5040	フロント・ハブ取替（1輪）	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0												
56	5050	フロント・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8⇒2.0												
57	5070	フロント・ハブ・ボルト取替（1本）	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8												
		整備追加点数 1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1												
58		下記の作業項目を削除																				
59	5270	リヤ・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	—												
58 59	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替（1本）	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	0.5⇒0.8												
		整備追加点数 1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1												

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	iQ	ヴィッツ		ラクティス〔トレジア〕	カローラアクシオハイブリッド	カローラフィールダーハイブリッド	プロボックスバン	プロボックスバンサクシードバン	ノアヴォクシーエスクァイア	ノアハイブリッドヴォクシーハイブリッドエスクァイアハイブリッド	ハリアー	ハリアーハイブリッド	クラウン		クラウンハイブリッド	クラウンマジェスタハイブリッド		IS250	IS300h	IS350
		型式	NGJ10	NSP130	NCP131	NSP120〔NSP120X〕NSP122	NKE165	NKE165G	NSP160V	NCP160V NCP165V	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W	ZWR80G	ZSU60W ZSU65W	AVU65W	GRS210 GRS211	GRS214	AWS210 AWS211	AWS215	GWS214	GSE30 GSE35	AVE30	GSE31
		エンジン型式	1NR-FE（S/C）	1NR-FKE	1NZ-FE（T/C）	1NR-FKE	1NZ-FXE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	3ZR-FAE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2AR-FSE	2AR-FSE	2GR-FXE	4GR-FSE	2AR-FSE	2GR-FSE
90	1950	ハイブリッド・バッテリ取替	—	—	—	—	1.7	1.7	—	—	—	3.5	—	3.3	—	—	3.5	3.5⇒5.8	3.5	—	1.8	—
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3⇒—	2.3⇒—	—	—	—
91		リヤ・クーラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	1.8	—	—	—
		パワー・シート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—	—	—
114	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替（1輪）	1.1	—	1.1	—	—	—	—	—	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2
115	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替（1台）	1.5	—	1.6	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5⇒1.7	1.5⇒1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7
	7610	ABSフロント・ホイール・スピード・センサ取替（1個）	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
116		整備追加点数 2WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7	0.7⇒—	—	—	—	—
117		ストップ＆スタート・システム	—	1.0	—	1.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		サイド・マッド・ガード付	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	NX200t	NX300h	RC300h	RC350	RC F	GS300h	ランドクルーザー70													
		型式	AGZ10 AGZ15	AYZ10 AYZ15	AVC10	GSC10	USC10	AWL10	GRJ76K GRJ79K													
		エンジン型式	8AR-FTS	2AR-FXE	2AR-FSE	2GR-FSE	2UR-GSE	2AR-FSE	1GR-FE													
132		【定期点検時附加作業項目】																				
	1090	Vベルト全数取替	0.3⇒0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3													
135	1090	Vベルト全数取替	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4													
145	5070	フロント・ハブ・ボルト取替（1本）	0.7	1.0	0.7	0.6	—⇒0.6	0.8	—⇒2.3													
		整備追加点数 1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1													
153	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替（1輪）	1.5⇒1.2	1.5⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.1⇒1.2	1.2													
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替（1台）	1.9⇒1.7	1.9⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.5⇒1.7	1.9⇒1.7													

日　産

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	X−TRAIL	ティアナ	スカイライン	スカイライン ハイブリッド															
		型式	T32 NT32	L33	YV37 ZV37	HV37 HNV37															
		エンジン型式	MR20DD	QR25DE	274A 274930	VQ35HR −HM34															
166	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	0.7⇒1.7	0.8	1.6	2.1															
	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.4⇒1.6	0.5	1.2	1.1															

本　田　技　研

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	N−WGN	フィット		フィット ハイブリッド	グレイス ハイブリッド	ヴェゼル	ヴェゼル ハイブリッド	アコード ハイブリッド	オデッセイ										
		型式	JH1 JH2	GK3 GK4	GK5 GK6	GP5 GP6	GM4 GM5	RU1 RU2	RU3 RU4	CR6	RC1 RC2										
		エンジン型式	S07A	L13B	L15B	LEB−H1	LEB−H1	L15B	LEB−H1	LFA−MF8	K24W										
214	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.4	1.1										
		整備追加点数 4WD車	1.2⇒0.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.4	1.4	—	1.8										
215	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	0.8										
		整備追加点数 4WD車	1.2⇒0.2	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	—	1.8										
214	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	0.7	0.7	—	—	0.6⇒1.0	0.6⇒1.0	0.6	0.6										
215	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	1.2	1.2	—	—	1.0⇒1.8	1.0⇒1.8	1.0	1.0										

三　菱

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	eKワゴン eKカスタム		eKスペース eKスペースカスタム		ミラージュ	アウトランダー PHEV	デリカ D:5												
		型式	B11W		B11A		A03A	GG2W	CV1W												
		エンジン型式	3B20 (N/A)	3B20 (T/C)	3B20 (N/A)	3B20 (T/C)	3A92	4B11 (S61/Y61)	4N14												
280	8490	ラジオ・アンテナ・ロッド取替	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—												
		整備追加点数 ポール・アンテナ	1.7	1.7	1.7	1.7	—	—	—												
282	9050	ラジエータ・グリル脱着	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	0.9	0.7												
		整備追加点数 カスタム	0.3	0.3	—	—	—	—	—												
		カスタム以外	—	—	0.2	0.2⇒—	—	—	—												