自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和3年9月16日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2019年版　総合編】

SUBARU

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	BRZ	XV		XV ハイブリッド	フォレスター														
		型式	ZC6	GT3	GT7	GTE	SK9	SKE													
		エンジン型式	FA20C	FB16A	FB20C	FB20W	FB25C	FB20W													
83 97	—	上記のエンジン型式（赤字部分）を変更																			

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ミラトコット																		
		型式	LA550S LA560S																		
		エンジン型式	KF-VE																		
105	8722	フロント・エバポレータ取替（含　ガス・チャージ）	2.7⇒3.7																		

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	サクシードハイブリッド プロボックスハイブリッド	カローラスポーツ		C－HR	UX200	UX250h	ES300h	クラウン			センチュリー								
		型式	NHP160V	NRE210H NRE214H	ZWE211H	NGX10	MZAA10	MZAH10 MZAH15	AXZH10	ARS220	AZSH20 AZSH21	GWS224	UWG60								
		エンジン型式	1NZ-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	8NR-FTS	M20A-FKS	M20A-FXS	A25A-FXS	8AR-FTS	A25A-FXS	8GR-FXS	2UR-FSE								
118 119	1262	ハイドロリック・バルブ・リフタ左バンク取替	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2⇒8.4	24.0⇒24.8								
	1410	クランク・プーリ脱着〔ES200hはエンジン脱着を含む〕 ↓ クランク・プーリ脱着〔ES300hはエンジン脱着を含む〕	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	15.5	0.8	1.1	1.4	1.4								
		整備追加点数　パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—								
120 121	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替 〔ES200hはエンジン脱着を含む〕 ↓ クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替 〔ES300hはエンジン脱着を含む〕	1.4	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	15.8	1.1	1.4	1.7	1.7								
		整備追加点数　パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—								
130 131	3200	クランク角センサ取替（1個）	0.5	0.5	0.5	0.5⇒0.4	1.8	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6								
142 143	5214	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替（左側）（含　ドライブ・シャフト脱着）	—	1.8	—	—	—	—⇒1.7	—	—	—	—	—								
		整備追加点数　インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	—	—	—	1.7⇒—	—	—	—	—	—								
	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替（左側）（含　ドライブ・シャフト脱着）	—	2.0	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—								
		整備追加点数　インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.7⇒—	0.7⇒—	—								
146 147	5551	フロント・スタビライザ・ブッシュ取替（1本）	0.9	3.8	3.8	4.2	3.1	3.1	15.5	—	—	—	1.4								
		整備追加点数　4WD車	—	0.2	0.2⇒—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	0.6	—	—	—	0.7	—	—	—	—								
		パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—								
		リヤ・カメラ・ディテクション付	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—								
		デジタル・アウタ・ミラー付	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—								

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	デミオ	CX－3		CX－5				アテンザセダン		アテンザワゴン		CX－8							
		型式	DJLFS DJLAS	DK8FW DK8AW	DKEFW (M/T) DKEAW (M/T)	KF2P (M/T)	KE5FW KE5AW	KF5P	KF5P	GJ5FP	GJ2AP	GJ5FW	GJ2AW	KG5P	KG5P						
		エンジン型式	P5-VPS	S8-DPTS	PE-VPS	SH-VPTS	PY-VPS	PY-RPS	PY-VPTS	PY-RPR	SH-VPTR	PY-RPR	SH-VPTR	PY-VPS	PY-VPTS						
230 231		下記の整備追加点数（赤字部分）を削除																			
	1620	エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替（1個）	2.0	—	4.0	6.3	4.0	4.0	6.2	4.0	—	4.0	—	3.6	6.2						
		整備追加点数　2WD車	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		i-ELOOP	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4-2-1EXマニホールド車	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						