自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和4年11月7日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2021年版　総合編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	ヤリス				ヤリスハイブリッド	ヤリスクロス	ヤリスクロスハイブリッド	カローラスポーツハイブリッド	カローラツーリング	スープラ	RAV4 PHV	ハリアー	ハリアーハイブリッド	IS350	ES300h					
		型式	KSP210	MXPA10 MXPA15	MXPA12	GXPA16	MXPH10 MXPH15	MXPB10 MXPB15	MXPJ10 MXPJ15	ZWE213H	MZEA12W	DB02	AXAP54	MXUA80 MXUA85	AXUH80 AXUH85	GSE31	AXZH11					
		作業項目 / エンジン型式	1KR-FE	M15A-FKS	M15A-FKS	G16E-GTS	M15A-FXE	M15A-FKS	M15A-FXE	2ZR-FXE	M20A-FKS	B58B30C	A25A-FXS	M20A-FKS	A25A-FXS	2GR-FKS	A25A-FXS					
82 83	5092	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替（左側）（含 ドライブ・シャフト脱着）	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	—	1.6	1.6	1.6	—	1.6					
		整備追加点数　パノラミックビュー・モニタ・システム付	1.5	1.5	—	—	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—					
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	0.4	0.4	0.4	0..4⇒0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—					
		バック・ガイド・モニタ付	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—					
110 111	5215	リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替（右側）（含 ドライブ・シャフト脱着）	—	2.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.3	2.2	2.2	2.2	—					
		整備追加点数　パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—					
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		バック・ガイド・モニタ付	—	0.5	—	0.5⇒—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—					
112 113	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替（左側）（含 ドライブ・シャフト脱着）	—	2.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.3	2.2	2.2	2.2	—					
		整備追加点数　パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—					
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		バック・ガイド・モニタ付	—	0.5	—	0.5⇒—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—					

マツダ

掲載ページ	作業番号	車名	MAZDA3 セダン		MAZDA3 ファストバック		CX－3	CX－30	MX－30													
		型式	BP5P	BPFP	BPFP (4WD)	BPFP (M/T)	DKLFW DKLAW	DMFP	DREJ3P													
		作業項目 / エンジン型式	P5-VPS	PE-VPS	PE-VPS	PE-VPS	P5-VPS	HF-VPH	PE-VPH													
187	2240	サーモスタット取替 〔CX－30の「2.0」は電子制御サーモスタット取替を示す〕	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	2.0	1.8													
		整備追加点数　A/T車	0.1	—	—	—	—	—	—													
		冷却水制御バルブ付	—	—	—	—	0.4	0.3	—													
		サーモスタット	—	—	—	—	—	3.2	—													