

アクセル・ブレーキ踏み間違い事故 発生!

検査コースで**誤ってアクセルを踏み**受検車両が暴走。



前方で排気ガス検査中の受検者は、プローブを排気管に挿入した直後に後方の異変に気づき、



かろうじて走路から外側に避難。




車両は加速しながら前方車両に激しく追突。

万が一受検者が車両間に挟まれていたら**生命に危険を及ぼす程の大事故**に至っていたおそれもある。



2016年度から2020年度の間
にアクセル・ブレーキ踏み
間違い事故は20件発生。
多くのケースで本事例の様
に前方車両が損傷し、場合
によっては押し出された前
方車両が更に前方の車両に
追突する事もあります。



事故を起こしてしまいますとお客様から預かった車両に加えてこれらの車両の修理を要し、更に検査機器、特にヘッドライトテストが破損すると1千万円を越える修理費用が発生する場合があります。

こうした事故は検査コースの閉鎖に繋がる事が多く、待機されていた他の受検者の皆様にもご迷惑をお掛けする事になります。

くれぐれも慎重に検査を受けて頂きますようお願いいたします。



**検査場内は落ち着いて、
ゆっくりと操作をお願いします。**