

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和3年9月16日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2009年版 乗用車編】

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ワゴンR [AZワゴン]		パレット		スイフト	スブラッシュ	SX4 セダン	ジムニー シェラ	エスクード											
			セルボ	ラバン																				
			型式	型式	型式		型式						型式		型式		型式		型式		型式		型式	
			エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式		エンジン型式						エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式	
34	3090	イグニッション・キー・シリンダ取替	1.4⇒1.0	⇒1.0	⇒1.0	0.8	⇒1.0	0.8	⇒1.0	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	0.4									
35		整備追加点数	—	1.0⇒—	1.0⇒—	0.2	1.0⇒—	0.2	1.0⇒—	0.6	—	0.7	—	0.7	0.7									
44	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	⇒1.8	1.8	1.3	1.2	1.2										
45		整備追加点数	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ムーヴ		ムーヴコンテ		タント		タント									
			ミラ	ミラ																
			型式	型式	型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式	
			エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式	
74	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5									
75																				
78	2210	ウォーター・ポンプ取替	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5								
79																				
90	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8									
91																				
102	8722	フロント・エアボレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7									
103																				

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		イスト		カローラルミオン		プレミオ アリオン		プレミオ アリオン		マークX Zio		ヴァンガード		ブレイド		クラウン コンフォート コンフォート		クラウン		クラウン		クラウン ハイブリッド			
			IQ	IQ																								
			型式	型式	型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式		型式	
			エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式		エンジン型式	
114	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃/取替	0.2	0.1⇒0.2	0.2	0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.4	0.4	0.1⇒0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2						
115																												
130	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替	1.3⇒13.6	2.0	2.0	1.1	1.9	1.2	1.9	1.3	1.4	3.2	2.2	3.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5						
131		整備追加点数	—	10.5	13.5	—	15.9	—	16.6	—	—	18.8	—	—	18.6	—	—	—	16.7	16.7	16.7	16.7						
		アッパ・オイル・パン(2WD車)	—	11.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	18.4	—	—						
		アッパ・オイル・パン(4WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		アッパ・オイル・パン(M/T車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		アッパ・オイル・パン(A/T車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		レーダー・クルーズ・コントロール付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
154	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.0	2.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	5.4	5.4	6.4	6.4	5.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	6.3	6.3	6.3	6.3						
155		整備追加点数	—	0.9	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		ディスプレイ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—						
156	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.6	1.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.3	3.3	2.6	1.0⇒1.1	1.0⇒1.1	3.3	3.3	3.3	3.3						
157		整備追加点数	—	0.9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車の左側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車の左側	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		左側(ディスプレイ・ヘッド・ランプ付)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		左側(ディスプレイ・ヘッド・ランプ無)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
160	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	1.1	—	1.2	1.2	—	—	—	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.2	—	—	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2						
161	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	2.0	—	2.4⇒1.6	2.4⇒1.6	—	—	—	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	2.2⇒1.7	—	—	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7						

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ノア ヴォクシー		アルファード ヴェルファイア		ランドクルーザー200	IS F	LS600h	LS600hL														
			型式	エンジン型式	ZRR70G	ZRR70W	ANH20W	GGH20W	UZJ200W	USE20	UVF45	UVF46														
					ZRR75G	ZRR75W	ANH25W	GGH25W																		
182	2030	【12か月点検時附加作業項目】																								
183	2030	オイル・フィルタ取替	0.4	0.4	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.4																
188	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃/取替	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	1.0⇒0.2	1.0⇒0.2	0.1⇒0.2	0.3	0.3	0.3																
202	2030	オイル・フィルタ取替	0.5	0.5	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5	0.5	0.5	0.5																
203	2210	ウォーター・ポンプ取替	1.8	1.8	2.6	19.0⇒4.3	5.2	2.2	2.5	2.5																
204	下記の整備追加点数を削除																									
205		整備追加点数	4WD車	—	—	—	1.4⇒—	—	—	—	—	—														
			パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—														
			バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—														
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	4.5	4.5	3.6	3.6	2.1	7.5⇒4.8	—	—	—	—														
		整備追加点数	4WD車	2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—														
			リヤ・ディスク・ブレーキ車	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—														
			VSC付	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—														
			パーキング・アシスト・システム付	0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—	—														
			バック・ガイド・モニタ付	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—														
226	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	4.2	4.2	1.9	1.9	1.8	4.0⇒3.9	—	—	—	—														
227		整備追加点数	右側	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—														
			4WD車	2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—														
			リヤ・ディスク・ブレーキ車	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—														
			VSC付	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—														
			パーキング・アシスト・システム付	0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—	—														
			バック・ガイド・モニタ付	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—														
234	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8	0.8	1.1⇒1.2	1.1⇒1.2	0.7⇒1.2	1.9⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2																
235	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	1.4	1.4	2.0⇒1.7	2.0⇒1.7	1.2⇒1.7	3.6⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7																
246	8741	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替	—	—	—	5.4	—	—	—	—																
247		(含 ガス・チャージ)	—	—	—	—	—	—	—	—																
		整備追加点数	レーダー・クルーズ・コントロール付	—	—	0.7⇒—	0.7	—	—	—																

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キューブ	ノート	ティアナ				フェアレディZ	スカイライン	スカイライン	フーガ		X-TRAIL			デュアリス	ムラーノ		キャラバン [コモ]	
			型式	エンジン型式	Z12	ZE11	TNJ32	J32	PJ32	Z34	CKV36	KV36	Y50	PY50	T31	TNT31	DNT31	J10	TNZ51	PNZ51	SE25	[SE25]	[SGE25]
					NZ12	HR15DE	HR16DE	QR25DE	VQ25DE	VQ35DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ35HR	MR20DE	QR25DE	M9R	MR20DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	[JSGE25]
266	2210	ウォーター・ポンプ取替	1.5	1.6	1.7	2.4	2.4	7.2	5.8	5.8	2.5	2.5	1.5	20.4⇒2.0	8.9	1.4	1.9	2.6	1.2				
270	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.1⇒1.6	1.1⇒1.5	0.6	2.5	2.5	1.5	1.2	1.2	1.6	1.6	1.1⇒1.7	0.7	—	1.1⇒1.6	0.6	2.6	0.7				
271	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.8⇒1.5	0.9⇒1.4	0.4	2.1	2.1	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8⇒1.6	0.4	—	0.8⇒1.5	0.5	2.2	0.3				
	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	3.1⇒3.4	3.4	4.5⇒4.0	4.3⇒3.8	4.3⇒3.8	3.9⇒3.2	4.0	4.0	2.4	2.4	4.8	4.8	4.8	4.4⇒4.6	4.5⇒4.2	4.5⇒4.2	—				
284	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	2.2⇒1.8	1.8	3.4⇒2.1	3.2⇒2.0	3.2⇒2.0	2.9⇒1.7	2.1	2.1	1.3	1.3	3.7⇒2.5	3.7⇒2.5	3.7⇒2.5	3.4⇒2.4	3.3⇒2.2	3.3⇒2.2	—				
285	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.8⇒3.0	3.0	2.3⇒4.0	2.3⇒3.8	2.3⇒3.8	2.5⇒3.2	4.0	4.0	2.8	2.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.6	2.3⇒3.8	2.3⇒3.8	1.6				
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.4⇒1.6	1.6	2.0⇒2.1	2.0	2.0	2.0⇒1.7	2.1	2.1	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.3⇒2.4	2.0	2.0	0.9				
290	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.6	0.6	0.9				
291	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8⇒1.0	1.0	1.0	1.6				

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			インプレッサ			インプレッサ WRX STi	インプレッサアネシス		フォレスター	フォレスター	エクシーガ		レガシィ										
			型式	GH2 GH3	GH6 GH7	GH8	GRB	GE2 GE3	GE6 GE7	SH5	SH5	YA4 YA5	BL9													
			エンジン型式	EL154	EJ203	EJ20X	EJ207	EL154	EJ203	EJ204	EJ205	EJ204	EJ205	EJ253												
		【定期点検時附加作業項目】																								
310	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	→0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4										
311	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	→1.0	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
		整備追加点数	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
312	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	1.7	0.8⇒0.9	2.1	2.1	1.7	0.8⇒0.9	1.7	2.1	1.7	2.1	1.7	2.1	0.5⇒0.9											
313	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	0.9	0.4⇒0.5	0.9	0.9	0.9	0.4⇒0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3⇒0.5											
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	0.9	0.4⇒0.5	1.3	1.3	0.9	0.4⇒0.5	0.9	1.3	0.9	1.3	0.9	1.3	0.3⇒0.5											
332	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストップ調整)	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9											
333	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2											
	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7											
	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8											
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4											
338	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	→0.9	0.9	0.9	0.9	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9											
339	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	→2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0											
		整備追加点数	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	→1.0	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0											
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	→0.7	0.7	0.7	0.7	—	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7											
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	→1.3	1.3	1.3	1.3	—	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5	1.3											

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ライブ	フィット		フリード	クロスロード		シビック TYPE R	アコード	アコード ツアラー	インスパイア	レジェンド	ステップワゴン スパーダ		オデッセイ	エリシオン プレスタージ											
			型式	JC1 JC2	GE6 GE7	GE8 GE9	GB3 GB4	RT1 RT2	RT3 RT4	FD2	CU2	CW2	CP3	KB2	RG1 RG2	RG3 RG4	RB3 RB4	RR1 RR2												
			エンジン型式	P07A	L13A	L15A	L15A	R18A	R20A	K20A	K24A	K24A	J35A	J37A	K20A	K24A	K24A	K24A												
		【定期点検時附加作業項目】																												
	0150	日常点検	0.3	0.3	0.3	0.3	3.0⇒0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3										
388	6130	タイロッド・エンド・ダスト・ブーツ取替(1個)	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6	0.6	0.6⇒1.2	0.6											
390	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	0.7⇒1.1	—	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6	0.6⇒1.2	0.6											
391	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	—	1.3⇒1.5	—	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1	1.1	1.1⇒1.7	1.1											

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		デミオ		アテンザスポーツ		アテンザセダン		アテンザワゴン	アテンザワゴン	ビアンテ											
			型式	DE3FS DE3AS	DE5FS	GHEFS	GH5FS GH5AS	GHEFP	GH5FP GH5AP	GHEFW	GH5FW GH5AW	CCEFW CCEAW	CC3FW											
			エンジン型式	ZJ-VE ZJ-VEM	ZY-VE	LF-VE	L5-VE	LF-VE	L5-VE	LF-VE	L5-VE	LF-VD	L3-VE											
444	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7										
445	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2										
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1										
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5										

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		トップ		カンボックス (クワター-リオ)	ギャランフォルティス スポーツバック	ギャランフォルティス	ランサー EVOLUTION X	アウトランダー	デリカD:5	パジェロ										
			型式	H82A	U61W [U71W] U62W [U72W]	CX4A	CY4A	CZ4A	CW6W	CV5W	V98W												
			エンジン型式	3G83	3G83 (T/C)	4B11	4B11	4B11	6B31	4B12	4M41												
496	5213	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.3	1.8	1.8	2.0										
497	5214	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.3	1.8	1.8	2.0										
512	8490	ラジオ・アンテナ取替	0.8	0.8	0.3⇒2.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—											
513																							