





110	8230	バック・ランプ・スイッチ取替	—	—	0.4	—	—	0.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111		下記の整備追加点数を削除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数	—	—	—	—	—	1.0⇒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	9020	フロント・バンパ・フェイス取替	1.0	1.0	1.4	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.0	0.7	1.1	0.7	0.6	1.5	0.6	0.6	0.8	0.8	1.4	1.4
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3⇒	0.3	—	—
		6人乗り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		フォグ・ランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3
		フロント・スポイラ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
		ヘッドランプ・クリナー付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
		バック・ガイド・モニター付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
		ボデー形状スポーツ・タイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
		ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		バーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—
	9040	リヤ・バンパ・フェイス取替	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒	0.4	—
		6人乗り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		バック・ガイド・モニター付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
		パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		クリアランス・ソナーまたはバック・ソナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
		クリアランス・ソナーまたはバック・ソナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
		クリアランス・ソナーまたはバック・ソナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
152	2010	オイル・パン 脱着/オイル・パン・パッキン取替	3.1	1.7	12.4⇒11.3	17.0⇒2.6	14.9⇒2.6	25.0⇒1.8	31.2⇒1.7	19.0⇒2.3	3.1	19.7⇒2.9	20.1⇒2.9	1.4	18.9⇒16.7	17.8						
153		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—						
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		アッパ・オイル・パン	—	—	1.1	14.4	12.3	23.2	29.5	16.7	—	17.7	18.1	—	2.2	1.8						
		エア・サスペンション付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6						
		レーンキーピング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	—	—	—	—	—						
		アッパ・オイル・パン作業時に適用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	SAI	ノア ヴォクシー	ランドクルーザープラド		FJクルーザー	ランドクルー ザー 200	マジェスタ		HS250h	IS250C	IS350C	RX270	RX350	RX450h						
						GRJ150W GRJ151W	GSJ15W			URS206	UZS207												
			型式	AZK10	ZRR70G ZRR75G	TRJ150W	GRJ150W GRJ151W	GSJ15W	URJ202W	URS206	UZS207	ANF10	GSE20	GSE21	AGL10W	GGL10W GGL15W GGL16W	GYL10W GYL15W GYL16W						
			エンジン型式	2AZ-FXE	3ZR-FAE	2TR-FE	1GR-FE	1GR-FE	1UR-FE	1UR-FSE	3UZ-FE	2AZ-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	1AR-FE	2GR-FE	2GR-FXE						
132	5091	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着)		1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	—	1.7	1.8	—	—	2.0	2.0	2.2						
		整備追加点数		—	0.3⇒0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付		—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付		—	0.3⇒0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
158	3100	オルタネータ取替(1個)		—	1.2	0.7	1.2	1.1	3.9	2.6	1.2	—	1.5	1.5	1.0	3.2	—						
159		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7⇒—						
		レーダー・クルーズ・コントロール付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
160	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)		—	13.3	6.5	7.2	6.6	9.1	11	7.2	—	7.9	8.1	14.4	15.7	—						
161		整備追加点数		—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—						
		4WD車		—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		エア・サスペンション付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6⇒—						
		パーキング・アシスト・システム付		—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)		3.8⇒6.2	4.2	3.1⇒6.0	3.1⇒6.0	3.1⇒6.1	1.7⇒2.3	—	—	3.8⇒6.2	4.5⇒6.2	4.5⇒6.2	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5						
		整備追加点数		—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		KDSS付		—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付		—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付		4.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付		—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—						
174	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)		2.1⇒3.8	3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.6	1.8⇒3.7	1.1⇒1.9	—	—	2.1⇒3.8	2.5⇒3.2	2.5⇒3.2	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5	2.2⇒3.5						
175		整備追加点数		—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		KDSS付		—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付		—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付		4.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—						
		アクティブ・ハイト・コントロール・サスペンション付		—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)		3.8⇒6.2	4.2	3.1⇒6.0	3.1⇒6.0	3.1⇒6.1	1.7⇒2.3	—	—	3.8⇒6.2	4.5⇒6.2	4.5⇒6.2	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5	4.0⇒6.5						
		整備追加点数		—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		VSC付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		KDSS付		—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		パーキング・アシスト・システム付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		レーンキーピング・アシスト・システム付		—	0.4	—	—	—															



