

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		NX200t	NX300h	RC300h	RC350	RC F	GS300h	ランドクルーザー70										
			型式		AGZ10	AYZ10	AVC10	GSC10	USC10	AWL10	GRJ76K	GRJ79K									
			エンジン型式		8AR-FTS	2AR-FXE	2AR-FSE	2GR-FSE	2UR-GSE	2AR-FSE	1GR-FE										
		【定期点検時附加作業項目】																			
132	1090	Vベルト全数取替			0.3⇒0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3										
135	1090	Vベルト全数取替			0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4										
145	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)			0.7	1.0	0.7	0.6	⇒0.6	0.8	⇒2.3										
		整備追加点数			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1										
153	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)			1.5⇒1.2	1.5⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.1⇒1.2	1.2										
		7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)			1.9⇒1.7	1.9⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.5⇒1.7	1.9⇒1.7									

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		X-TRAIL	ティアナ	スカイライン	スカイラインハイブリッド													
			型式		T32	L33	YV37	HV37													
			エンジン型式		MR20DD	QR25DE	274A	VQ35HR													
166	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)			0.7⇒1.7	0.8	1.6	2.1													
		3070	イグニッション・コイル取替(1個)			0.4⇒1.6	0.5	1.2	1.1												

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		N-WGN	フィット		フィットハイブリッド	グレイスハイブリッド	ヴェゼル	ヴェゼルハイブリッド	アコードハイブリッド	オデッセイ							
			型式		JH1	GK3	GK5	GP5	GM4	RU1	RU3	CR6	RC1							
			エンジン型式		S07A	L13B	L15B	LEB-H1	LEB-H1	L15B	LEB-H1	LFA-MF8	K24W							
214	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)			1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.4	1.1								
		整備追加点数			1.2⇒0.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.4	1.4	—	1.8							
215	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)			0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	0.8								
		整備追加点数			1.2⇒0.2	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	—	1.8							
214	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)			—	0.7	0.7	—	—	0.6⇒1.0	0.6⇒1.0	0.6	0.6							
215	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)			—	1.2	1.2	—	—	1.0⇒1.8	1.0⇒1.8	1.0	1.0							

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		eKワゴン	eKカスタム	eKスペース	eKスペースカスタム	ミラージュ	アウトランダーPHEV	デリカD:5									
			型式		B11W	B11A	A03A	GG2W	CV1W											
			エンジン型式		3B20(N/A)	3B20(T/C)	3B20(N/A)	3B20(T/C)	3A92	4B11(S61/Y61)	4N14									
		【定期点検時附加作業項目】																		
266	1090	Vベルト全数取替			0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5⇒0.8									
268	1090	Vベルト全数取替			0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.7⇒1.1									
280	8490	ラジオ・アンテナ・ロード取替			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—									
		整備追加点数			1.7	1.7	1.7	1.7	—	—	—									
282	9050	ラジオエータ・グリル脱着			1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	0.9	0.7									
		整備追加点数			0.3	0.3	—	—	—	—	—	—								