

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和7年9月22日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2021年版 総合編】

トヨタ

掲載 ページ	作業 番号	車 名 作 業 項 目	ヤリス				ヤリス ハイブリッド	ヤリスクロス	ヤリスクロス ハイブリッド	カローラ スポーツ ハイブリッド	カローラ ツーリング	スープラ	RAV4 PHV	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	IS350	ES300h								
			型 式	KSP210	MXPA10 MXPA15	MXPA12	GXPA16	MXPH10 MXPH15	MXPB10 MXPB15	MXPJ10 MXPJ15	ZWE213H	MZE12W	DB02	AXAF54	MXUA80 MXUA85	AXUH80 AXUH85	GSE31	AXZH11							
			エンジン型式	1KR-FE	M15A-FKS	M15A-FKS	G16E-GTS	M15A-FXE	M15A-FKS	M15A-FXE	2ZR-FXE	M20A-FKS	B58B30C	A25A-FXS	M20A-FKS	A25A-FXS	2GR-FKS	A25A-FXS							
82 83	5092	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	—	1.6	1.6	1.6	—	1.6								
		整備追加点数	1.5	1.5	—	—	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		パナミックビュー・モニター・システム付	0.4	0.4	0.4	0.4⇒0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		バック・ガイド・モニター付	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
110 111	5215	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	—	2.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.3	2.2	2.2	2.2	—								
		整備追加点数	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—							
		パナミックビュー・モニター・システム付	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—							
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		バック・ガイド・モニター付	—	0.5	—	0.5⇒	0.5	0.5	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—	—							
112 113	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	—	2.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.3	2.2	2.2	2.2	—								
		整備追加点数	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—							
		パナミックビュー・モニター・システム付	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—							
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		バック・ガイド・モニター付	—	0.5	—	0.5⇒	0.5	0.5	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—	—							

目 産

[illegible]

マツダ

[illegible]