自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和7年9月22日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2023年版 総合編】

<u> ト ヨ</u>	タ																					
掲載	作	車 名 赤字部分を変更	シエンタ	シエンタ ハイブリッド	カローラ カローラ ツーリング	カローラ スポーツ	カローラ カローラ ツーリング カローラ スポーツ ハイブリッド	ノア 〔ランディ〕 ヴォクシー	ノア 〔ランディ〕 ヴォクシー ハイブリッド		4X ゲラ〕	ハリアー PHEV	スー	プラ	クラウンクロ ハイフ		IS500	RX350	RX450h+	RX500h	LX600	
ページ	業番号	型 式 赤字部分を変更 作 業 項 目	MXPC10G MXPC12G	MXPL10G MXPL12G MXPL15G	MZEA17 MZEA17W	MZEA12H	ZWE215 ZWE219 ZWE215W ZWE219W ZWE219H	MZRA90W (MZRA90C) MZRA92W MZRA95W (MZRA95C) MZRA97W	ZWR90W (ZWR90C) ZWR92W ZWR95W (ZWR95C)	XEAM10 [XEAM10X]	YEAM15 (YEAM15X)	AXUP85	DB06	DB26 DB86	AZSH35	TZSH35	USE30	TALA10 TALA15	AALH16	TALH17	VJA310W	
		エンジン型式	M15A-FKS	M15A-FXE	M15A-FKS	M20A-FKS	2ZR-FXE	M20A-FKS	2ZR-FXE	1XM	1YM•1YM	A25A-FXS	B58B30B	B48B20B	A25A-FXS	T24A-FTS	2UR-GSE	T24A-FTS	A25A-FXS	T24A-FTS	V35A-FTS	
		【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着) <u>整備追加点数</u> 4WD車	3.5	3.2	3.2	3.2	2.8	3.6 —⇒0.3	3.4	3.3	3.3	3.5	_	_	4.0	4.4	_	3.7	3.2	3.7	3.7	
		パノラミックビュー・モニタ・システム付 バック・ガイド・モニタ付 リヤ・カメラ・ディテクション付		_ _ _	_ _ _	_ _ _	 - -	—⇒0.3 —⇒1.5 —⇒0.4	—⇒1.5 —⇒0.4	—⇒1.6 —	—⇒1.6 —				—⇒1.6 —⇒0.4	—⇒1.6 —⇒0.4	 - -		_ _ _	_ _ _	—⇒1.6 — —⇒0.4	
	5092	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	3.5	3.2	3.2	3.2	2.8	3.5	3.2	3.3	3.3	3.5	_	_	4.0	4.4	_	3.7	3.2	3.7	3.7	
68		整備追加点数 4WD車				_ _ _	— — —	—⇒0.3 —⇒1.5 —⇒0.4	— —⇒1.5 —⇒0.4	— —⇒1.6 —	— —⇒1.6 —	— —⇒1.6 —	— — —	_ _ _	— —⇒1.6 —⇒0.4	— —⇒1.6 —⇒0.4			— — —	— — —	— —⇒1.6 — —⇒0.4	
69	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	3.6	3.4	3.3	3.3	3.0	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	_	_	4.2	4.5	_	3.9	3.3	3.9	3.9	
		整備追加点数 パノラミックビュー・モニタ・システム付 バック・ガイド・モニタ付	<u> </u>	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	$\begin{array}{l} - \Rightarrow 0.3 \\ - \Rightarrow 1.5 \\ - \Rightarrow 0.4 \end{array}$	— —⇒1.5 —⇒0.4	— —⇒1.6 —	— —⇒1.6 —	_ 	_ _ _	_ _ _	— —⇒1.6 —⇒0.4	— —⇒1.6 —⇒0.4	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	— —⇒1.6	
	5102	<u>リヤ・カメラ・ディテクション付</u> フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(左側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	3.6	3.4	3.3	3.3	3.1	3.6	3.4	3.5	3.5	3.6			4.2	4.5	_	3.9	3.3	3.9	—⇒0.4 3.9	
		トフイノ・シャノト脱君) 整備追加点数 4WD車 パノラミックビュー・モニタ・システム付	_	_	_	_	_	—⇒0.3 —⇒1.5	_ —⇒1.5	_ —⇒1.6	— —⇒1.6	_ —⇒1.6	_	_	 _⇒1.6	 _⇒1.6	_	_	_	_	 _⇒1.6	
		ハノバックとユー・モニッ・システムや バック・ガイド・モニタ付 リヤ・カメラ・ディテクション付				_		$-\Rightarrow 0.4$	—⇒1.5 —⇒0.4	— →1.0 —	— →1.0 —	—→1.0 —			$-\Rightarrow 0.4$	$-\Rightarrow 0.4$					—⇒1.6 —⇒0.4	
72 73	1450	ドライブ・ブレート脱着(含 トランスミッション脱着) 整備追加点数 バノラミックビュー・モニタ・システム付 バック・ガイド・モニタ付	9.0 1.9 0.5	10.4 1.9 0.5	12.8 — 0.5	9.0 — 0.5	13.6 — 0.5	13.8 1.9 — 0.6	14.4 1.9 —		 0.7⇒	17.3 2.1 —	6.4	5.7 — —	16.8 2.1 0.6	16.8 2.1 0.6	16.2 2.1 0.6	17.5 2.1 —	17.3 2.1 —	18.6 2.1 —	7.9	
	5091	4WD単 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	4.4	4.1	4.0	4.0	3.6	4.5	0.6 4.3	4.2	4.2	4.4			5.1	5.5	_	4.7	4.0	4.7	4.7	
		整備追加点数 4WD車 パノラミックビュー・モニタ・システム付 バック・ガイド・モニタ付		_ 	_	_	_	$\begin{array}{c} - \Rightarrow 0.4 \\ - \Rightarrow 1.9 \\ - \Rightarrow 0.5 \end{array}$	— —⇒1.9 —⇒0.5	 _⇒2.1	_ _⇒2.1 _		_ _ _	_ _ _	— —⇒2.1 —⇒0.6	— —⇒2.1 —⇒0.6	_	_ _ _	_ _ _	_	 _⇒2.1	
	5092	<u>リヤ・カメラ・ディテクション付</u> フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側)(含	4.4	4.1	4.0	4.0	3.6	4.4	4.1	4.2	4.2	4.4			5.1	— 5.5		4.7	4.0	4.7	—⇒0.6 4.7	
92 93		ドライブ・シャフト脱着) <u>繁備追加点数</u> パノラミックビュー・モニタ・システン付 バック・ガイド・モニタ付 リヤ・カメラ・ディテツション付		_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _	_ _ _	$\begin{array}{c} - \Rightarrow 0.4 \\ - \Rightarrow 1.9 \\ - \Rightarrow 0.5 \\ - \end{array}$	 _⇒1.9 _⇒0.5	 _⇒2.1 	_ —⇒2.1 —	_ —⇒2.1 —	— — — —	_ _ _ _	 _⇒2.1 _⇒0.6	 _⇒2.1 _⇒0.6		_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _		
	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	4.6	4.3	4.2	4.2	3.8	4.7	4.5	4.4	4.4	4.6	_	_	5.3	5.7	_	4.9	4.2	4.9	4.9	
		整備追加点数 4WD車 パノラミックビュー・モニタ・システム付 バック・ガイド・モニタ付 リヤ・カメラ・ディテクション付						$\begin{array}{c} - \Rightarrow 0.4 \\ - \Rightarrow 1.9 \\ - \Rightarrow 0.5 \\ - \end{array}$	— —⇒1.9 —⇒0.5	— —⇒2.1 —	— —⇒2.1 —		— — —		— —⇒2.1 —⇒0.6	— —⇒2.1 —⇒0.6					— —⇒2.1 — —⇒0.6	

	5102		4.6	4.3	4.2	4.2	3.8	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	_	_	5.3	5.7	_	4.9	4.2	4.9	4.9	
		ドライブ・シャフト脱着)																				
		整備追加点数 4WD車	_	_	_	_	_	—⇒0.4	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_		
		パノラミックビュー・モニタ・システム付 バック・ガイド・モニタ付	_	_	_	_	_	—⇒1.9	—⇒1.9	\Longrightarrow 2.1	—⇒2.1 —	—⇒2.1	_	_	—⇒2.1	—⇒2.1	_	_	_	_	—⇒ <u>2.1</u>	
		リヤ・カメラ・ディテクション付						—⇒0.5 —	—⇒0.5 —	_					—⇒0.6	—⇒0.6 —					— —⇒0.6	
	5213			1.3			1.7	2.5	0.9		3.6	4.4	4.0	4.0	6.5	6.5	4.4	4.7	5.1	5.1	— →0.0	
	0210	(含 ドライブ・シャフト脱着)		1.0			1.1	2.0	0.5		0.0	1.1	1.0	1.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.1	0.1		
		整備追加点数 パノラミックビュー・モニタ・システム付	_	_	_	_		_	_	_	—⇒2.1	—⇒2.1	_	_	—⇒2.1	$\Longrightarrow 2.1$	$\Longrightarrow 2.1$	—⇒2.1	—⇒2.1	—⇒ <u>2.1</u>	_	
		バック・ガイド・モニタ付	_	_	_	_	—⇒0.5	_	_	_	_	_	_	_	—⇒0.6	—⇒0.6	—⇒0.6	_	_	_	_	
		ダイナミック・リヤ・ステアリング付	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—⇒0.7	_	
92	5214	4 リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	_	1.3	_	_	1.7	2.5	0.9	_	3.6	4.4	4.0	4.0	6.5	6.5	4.4	4.7	5.1	5.1	_	
93		整備追加点数パノラミックビュー・モニタ・システム付	_	_	_	_	_	_	_	_	—⇒2.1	—⇒ <u>2.1</u>	_	_	—⇒2.1	$\Longrightarrow 2.1$	$\longrightarrow 2.1$	—⇒2.1	—⇒ <u>2.1</u>	\Longrightarrow 2.1	_	
		バック・ガイド・モニタ付	_	_	_	_	-⇒0.5	_	_	_	_	_	_	_	—⇒0.6	—⇒0.6	—⇒0.6	_	_	_	_	
		ダイナミック・リヤ・ステアリング付			_															—⇒ <u>0.7</u>		
	5215	5 リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	_	1.5	_	_	1.9	2.7	1.1	_	3.8	4.6	5.2	4.2	6.7	6.7	4.6	4.9	5.3	5.3	_	
		整備追加点数パノラミックビュー・モニタ・システム付	_	_	_	_	_	_	_	_	—⇒2.1	—⇒2.1	_	_	—⇒ <u>2.1</u>	—⇒ <u>2.1</u>	—⇒ <u>2.1</u>	—⇒ <u>2.1</u>	—⇒ <u>2.1</u>	—⇒ <u>2.1</u>	_	
		バック・ガイド・モニタ付	_	_	_	_	—⇒0.5	_	_	_	_	_	_	_	—⇒0.6	$\rightarrow 0.6$	$\rightarrow 0.6$	_	_	_	_	
	=0.4.0	ダイナミック・リヤ・ステアリング付	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	—⇒0.7	_	
	5216	6 リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	_	1.5	_	_	1.9	2.7	1.1	_	3.8	4.6	5.2	4.2	6.7	6.7	4.6	4.9	5.3	5.3	_	
		整備追加点数パンラミックビュー・モニタ・システム付						_		_	—⇒2.1	—⇒ <u>2.1</u>		_	—⇒2.1	—⇒2.1	—⇒ <u>2.1</u>	—⇒2.1	—⇒2.1	—⇒2.1	_	
		※	_	_		_	—⇒0.5	_		_	→2.1 —	→2.1 —	_	_	$\rightarrow 2.1$ $\rightarrow 0.6$	$\rightarrow 2.1$ $\rightarrow 0.6$	$\rightarrow 2.1$ $\rightarrow 0.6$	→2.1 —	→2.1 —	→2.1	_	
		ダイナミック・リヤ・ステアリング付	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	—⇒0.7	_	
102 103	7270	0 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	0.9	0.9	0.9.⇒ <mark>0.9</mark>	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	
	8490) ラジオ・アンテナ・ロッド取替	0.2	0.2	2.6	2.6	2.6		_	3.6	3.6	5.1	0.7	0.7	_	_	_	5.1	5.1	5.1	_	
104 105		整備追加点数 アンテナ・ベース(ロッド式)	2.7	2.7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
		セダン	_	_	1.3	1.3⇒—	1.3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
マッ	ノダ				1				1		ı	1	ı	1	1				1		1	
		車名	MAZDA3 セダン	CX-30	MX-30		CX-60		CX-60													
掲	作		ファストバック						PHEV													
載べ	業番	型式	BPFJ3P	DMEJ3P	DRH3P	KH3P	KH3R3P	KH5P	KH5S3P													_
1				5.712,01	2111.01																	
ジ	号	作業項目エンジン型式	PE-VPS	PE-VPS	MH	T3-VPTS	T3-VPTH	PY-VPS	PY-VPH													
L	<u></u>	赤字部分を修正(168~192ページ)											<u> </u>									
		【定期点検時附加作業項目】																				_
1	5091	1 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側)(含	1.2	1.2	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5													
100		ドライブ・シャフト脱着)																				
169	5101	<u>整備追加点数</u>	—⇒0.4	—⇒0.4	1.0	1.6	1.6	1.6	1.6													
	9101	「プロンド・トノイノ・シャフト・ナリタ・ノーノ取替(石側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	1.4	1.4	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6													
1		整備追加点数 4WD車付	-⇒0.4	-⇒0.4	_	_		_	_													
	5091	1 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側)(含	1.6	1.6	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9													
		ドライブ・シャフト脱着)																				
176	= 4.0	整備追加点数 4WD車付	—⇒ <u>0.5</u>	—⇒ <u>0.5</u>	_			_	_													
	5101	1 フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側)(含	1.8	1.8	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1													
		ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数 4WD車付	—→n =	—→0 =		_		_														
		・ ・ ・	$\rightarrow 0.5$	—⇒0. <u>5</u>							l		l									

Ξ	菱																
掲載	作業			車 名	eKクロス EV 〔サクラ〕	i-N		ミニキャ	ブMiEV	ミニキャブ MiEV トラック							
1	番号	作業項目		型式	B5AW [B6AW]	HA3W	HA4W HD4W	U67V	U68V	U68T							
シ	7			エンジン型式	MM48	Y4F1	Y51	Y4F1	Y51	Y51							
	0010	1年点検	基本点検	2WD車	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3							
				4WD車	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—	1.5⇒—							
			整備追加点数 (整備用スキ	OBD点検 ・ャンツール使用)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
184	0020	2年点検	基本点検	2WD車	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8							
			整備追加点数	4WD車	2.0⇒—	2.0⇒—	2.0⇒—	2.0⇒—	2.0⇒—	2.0⇒—							
				OBD点検 ・ャンツール使用)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
			保 安 確 認 検	查	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5							
	5769	リヤ・コイル・スプ	プリング取替(1台)		0.9	$\longrightarrow 1.4$	—⇒1.4	—⇒1.0	-⇒1.0	_							
199		リヤ・コイル・スプリング取替(片側)			0.8	1.4⇒ <mark>1.1</mark>	1.4⇒ 1.1	1.0⇒ <mark>0.8</mark>	1.0⇒ <mark>0.8</mark>	_							
100	5779	リヤ・ショック・ア	ブソーバ取替(1台)		1.2	0.6⇒ <mark>0.7</mark>	0.6⇒ <mark>0.7</mark>	0.7⇒ <mark>0.8</mark>	0.7⇒ <mark>0.8</mark>	0.7⇒0.8							
	5780	リヤ・ショック・ア	ブソーバ取替(1本)		0.8	0.7⇒ <mark>0.6</mark>	0.7⇒ <mark>0.6</mark>	0.8 >0.7	0.8 0.7	0.7							