

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	マークII クレスタ チェイサー		カムリグラシア		ウイングダム	アバロン	クラウン マジェスタ				ハイラックスサーフ			ランドクルーザー プラド		タウンエース/ノア ライトエース/ノア		グランビア			
			型式	GX100	JZX100 JZX101 JZX105	LX100	SXV20 SXV20W SXV25W	MCV21 MCV21W MCV25W	MCV21 MCV20	MCX10	GS151H	JZS151 JZS153 JZS155	UZS151 UZS155 UZS157	LS151H	RZN185W	VZN185W	KZN185G KZN185W	VZJ90W VZJ95W	KZJ90W KZJ95W	SR40G SR50G	CR40G CR50G	RCH11W	KCH10W KCH16W
			エンジン型式	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GE	2L-TE	5S-FE	2MZ-FE	2MZ-FE 1MZ-FE	1MZ-FE	1G-FE	1JZ-GE 2JZ-GE	1UZ-FE	2L-TE	3RZ-FE	5VZ-FE	1KZ-TE	5VZ-FE	1KZ-TE	3S-FE	3C-T	3RZ-FE	1KZ-TE
134	1080	Vベルト全数調整	0.5	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6⇒0.4	0.6⇒0.5	0.6	0.6⇒0.4		
135	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整	0.3	—	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4⇒0.2	0.4	0.4	0.4⇒0.3		
	1082	エアコン・ベルト調整	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3⇒0.2	0.3	0.3	0.3⇒0.2		
	1083	パワー・ステアリング・ベルト調整	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	0.2	—	0.3⇒0.2	0.3	0.3	—		
144	2030	オイル・フィルタ取替	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.5⇒0.3	0.5⇒0.4	0.6⇒0.4	0.5⇒0.3	0.5⇒0.4	0.7⇒0.5	0.6⇒0.3	0.7⇒0.5	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3		
160	5230	リヤ・アクスル・シャフト取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3⇒3.6	2.3⇒3.6	2.3⇒3.6	2.8	2.8	2.2	2.2	—		
161	5240	リヤ・アクスル・シャフト・ベアリング取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	—	—	—	—	—		
		リヤ・アクスル・シャフト・オイル・シール取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	—	—	—	—	—		
164	5740	リヤ・ロア・サスペンション・アーム取替(片側)	1.2	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2⇒—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4		
165		No.2サスペンション・アーム	—	—	—	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1⇒—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		マジェスタ(No.1アーム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		マジェスタ(No.2アーム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		エア・サスペンション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
168	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	—	—	—	—	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	—	—	—		
174	8610	ヒータ・ユニット脱着	3.7	3.7	3.7	4.6	4.6	5.2	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	3.9	3.9	3.9	4.1	4.1	2.7	2.7	4.0		
		リヤ・クーラ付	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	—	0.6	0.6	0.5⇒1.4	0.5⇒1.4	—		
175	8620	ヒータ・コア取替(含 ヒータ・ユニット脱着)	—⇒3.9	—⇒3.9	—⇒3.9	—	—	—	—	5.5⇒5.7	5.5⇒5.7	5.5⇒5.7	5.5⇒5.7	3.9⇒4.0	3.9⇒4.0	3.9⇒4.0	4.1⇒4.2	4.1⇒4.2	2.7⇒2.9	2.7⇒2.9	3.9⇒4.2		
		リヤ・クーラ付	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	—	0.6	0.6	0.5⇒1.4	0.5⇒1.4	—		

日産

掲載ページ	作業番号	車名	パルサー ルキノ			プレセア			プレーリー ジョイ	アベニールサリュウ			プリメーラ	ブルーバード			ステージア			レパード	
			型式	FN15 FNN15 EN15	HN15	SN15 SNN15	R11	PR11	HR11	PM11 PNM11	W10	PW10 PNW10	SW10	P11 HP11 HNP11	EU14 ENU14 HU14 HNU14	SU14	WHC34	WGC34 WGNC34	WGNC34	JPY33	JHY33 JHBY33
			エンジン型式	GA15DE GA16DE	SR18DE	CD20	GA15DE	SR18DE	SR20DE	SR20DE	SR18DE	SR20DE SR20DET	CD20T	SR18DE SR20DE	SR18DE SR20DE	CD20	RB20E	RB25DE	RB25DET	VG30E	VQ30DE VQ30DET
194	2020	オイル・ポンプ取替	12.5	14.9	4.2	12.4	14.8	14.9	14.9	14.9	14.9	4.5	14.9	14.9	4.2	7.0	7.4	20.4	7.0	17.4	
195		整備追加点数	1.2	—	—	0.5⇒—	—	0.7	—	0.8	—	0.8	0.8	—	—	13.0	—	—	—	—	
200	4221	マニュアル・トランスミッションO/H	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	—	10.2	10.2	—	11.0	11.0	11.0	—	—	—	—	—	
201		(ディフレンシャル内蔵式) (含 トランスミッション脱着) [ステージア以外の4WD車はエンジン脱着を含む]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		整備追加点数	4.8	—	3.6	—	—	—	—	—	5.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	

日産

掲載ページ	作業番号	車名	セドリック グロリア			シーマ			テラノ レグラス	
			型式	Y33 PY33	HY33 HBY33	UY33	FHY33	FGY33 FGDY33	LR50 JLR50	PR50 RR50 JRR50
			エンジン型式	VG20E VG30E	VQ30DE VQ30DET	RD28	VQ30DET	VH41DE	VG33E	TD27ETi QD32ETi
233	2260	ワジエータ・リザーブ・タンク取替	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	2.0	2.0	

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	インプレッサ	レガシィ ツーリング ワゴン	レガシィ グランド ワゴン																
			型式	GC系 GF系	BG2 BG5	BG9																
			エンジン型式	EJ15J EJ18J EJ20E	EJ18J EJ20N	EJ25D																
256	4650	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・ オイル・シール取替(片側) 整備追加点数	右側	1.9⇒2.3	1.9⇒2.3	1.9⇒2.3																
257	5090	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(1個) (車上取替)⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	右側	1.6	1.6	1.6																
	5100	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(1個) (車上取替)⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	右側 ドライブ・シャフト脱着時	0.4	0.4	0.4																
			右側 ドライブ・シャフト脱着時	0.4	0.4	0.4																
				0.5	0.5	0.5																

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ロゴ	シビック		シビック・フェリオ		シビック クーペ	インテグラ SJ	オルティア	プレリュード		インスパイア セイバー		レジェンド	CR-V	S-MX	ステップ ワゴン	
			型式	GA3	EK2 EK3	EK4	EK2 EK3 EK5	EK4	EJ7	EK3	EL1 EL2 EL3	BB5 BB7	BB6 BB8	UA1 UA2	UA3	KA9	RD1	RH1 RH2	RF1 RF2	
			エンジン型式	D13B	D13B D15B	B16A	D13B D15B D16A	B16A	D16A	D15B	B18B B20B	F22B SOHC DOHC		H22A	G20A G25A	C32A	C35A	B20B	B20B	B20B
268 269	1092	エアコン・ベルト取替		0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	0.6	0.5	0.5	0.6	1.0⇒0.6	1.0⇒0.6

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	パジェロJr	ミラーージュ ランサー						カリスマ	エクリプス	ギャラン レグナム			ダイヤモンド		チャレンジャー			
			型式	H57A	CJ1A CK1A CK2A	CJ2A CL2A CK2A CM2A	CJ4A CK4A CM5A	CN9A	CK6A	CK8A CM8A	DA2A	D32A D38A	EA1A EA1W	EA4W EA5W EC4W EC5W	EC5A EC5W	F31A F41A	F31A F36A F41A F46A F47A	K96W	K94W K94WG	K97WG	
			エンジン型式	4A31	4G13 4G15 SOHC	4G15 DOHC	4G92 4G93	4G63	6A11	4D68	4G93	4G63	4G93	6A12 6A13 SOHC	6A13	6A13	6G73 6G73 SOHC	6G72 6G73 DOHC	6G72	4D56	4M40
378 379	4650	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・ オイル・シール取替(片側) 整備追加点数	A/T車 右側	—	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9⇒2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9⇒2.1	1.9⇒2.1	—	—	—
				—	0.4	0.4	0.4	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	