

三菱

掲載ページ	作業番号	車名	作業項目	デリカカーゴ		ストラーダ	キャンター			ローザ												
				型式	PA3V	PA5V PB5V PD5V	K74T	FA500 FA510 FA580 FA590	FD501	FE5系 FE6系 FG5系	BE636											
				エンジン型式	4G63	4D56	4D56	4G63	4M40	4D3系	4D36											
212	1290		カムシャフト取替(1台) (デリカカーゴのPA3Vはシリンダ・ヘッドの脱着を含む) 整備追加点数	T/C付	7.6	2.6	2.3	17.9⇒7.2	1.8	12.1	18.2											
215	2020		オイル・ポンプ取替		7.4	7.4	13.9	2.2⇒5.5	11.9	0.7⇒2.4	0.9⇒2.4											

三菱

掲載ページ	作業番号	車名	作業項目	4~5トン		5~8トン		10トン超			10トン超				トラクター			バス						
						3軸		3軸			4軸				3軸									
				型式	FH2系 FK6系 FL6系	FM622 FM629	FN612 FN622	FP515	FT5系 FU5系	FY5系 FV5系	FU5系 FV5系	FS517	FS510 FS540 FS570	FS519	FS511 FS512	FP5系			FV5系			MM319 MM719	MP3系 MP7系	
エンジン型式	6D16 6D16-T 6D17	6D16-T 6D17	6D16-T	8DC9	6D24-T	6D40-T	8DC9 8DC11	8M20 8M21	6D24-T	6D40-T	8DC11	8M20 8M21	8DC9-T 8DC11	8M20 8M21 8M22-T	10M20	8DC9-T	8M21 8M22-T	10M20	6D17	6D24 6D24-T				
248 249	3130		インテーク・エア・ヒータ取替(1個) 整備追加点数	T/C付	0.3 0.3	0.3 0.3	0.6 —	1.0 —	0.3 —	0.3 —	1.0 —	1.0 —	0.3 —	0.3 —	1.0 —	1.0 —	1.0 —	1.0 —	1.0 —	1.0 0.3	1.1 ⇒0.3			
262 263	5771		リヤ・エア・スプリング取替(1個)		—	—	1.7	—	1.7	1.7	—⇒1.7	—	—	1.7	—	—	1.7	1.7	1.7	—	—	1.7	2.8	2.8