

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	作業項目	ビッグサム																			
			8~15トン																			
			3軸前2軸		3軸後2軸																	
車名	型式	CV27XM	CV48YV	CX55E	CW48E																	
エンジン型式	MD92TB	GE13TA	RH8	GE13TD																		
169	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	—																

掲載ページ	作業番号	作業項目	レンジャープロ		プロフィア						プロフィア				トラクター																	
			4トン		8~15トン						8~15トン																					
			型式	FC6J	FC7J FD7J	FH2P	3軸前2軸		3軸後2軸		3軸前2軸		4軸		SH1E	SH2P																
エンジン型式	J05D-T1 ↓ J05D-TI	J07E-T1 ↓ J07E-TI	P11C	E13C	P11C	E13C	E13C	P11C	P11C	E13C	E13C	P11C																				
180 181	5500	【12か月点検時附加作業項目】 フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含 フロント・リーフ・スプリングAssy脱着) 整備追加点数	スタビライザ付	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9																	
204 205	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含 フロント・リーフ・スプリングAssy脱着) 整備追加点数	スタビライザ付	3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6																	
206 207	5771	リヤ・エア・スプリング取替(1個)		1.4⇒2.0	1.4⇒2.0	—	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	—	—	1.6⇒2.6	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4																	
206 207	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)		4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	—	4.6⇒5.5	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2																	
208 209	6050	ハンドル切れ角調整(1軸) [3軸前2軸車、4軸車は2軸調整点数を示す]		0.9	0.9	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0																	
210 211	7052	フロント・ウェッジ式ホイール・シリンダ取替 (1輪)(フル・エア・ブレーキ車に適用) 整備追加点数	FS1E	—	—	2.9	2.9	2.9	2.9	2.5	2.9	2.9	2.5	2.9	2.9																	
	7221	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1輪) 整備追加点数	FS1E	1.9	1.9	2.7	2.7	2.7	2.7⇒2.6	2.3	2.7⇒2.6	2.7	2.3	2.7	2.7																	
	7222	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	FS1E	3.5	3.5	4.9	4.9	4.9	4.9⇒4.7	4.2	4.9⇒4.7	4.9	4.2	4.9	4.9																	
	7252	リヤ・ウェッジ式ホイール・シリンダ取替 (1輪)(フル・エア・ブレーキ車に適用) 整備追加点数	FS1E	—	—	3.5	3.5	3.5	3.5⇒3.4	3.0	3.5⇒3.4	3.5	3.0	3.5	3.5																	
218	8610	フロント・ヒータ・ユニット脱着		—⇒2.5	—⇒2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6																	
	8620	フロント・ヒータ・コア取替 (含 フロント・ヒータ・ユニット脱着)		2.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
	8621	フロント・ヒータ・コア取替		0.4⇒—	0.4⇒—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4																	

本田技研																			
掲載ページ	作業番号	作業項目	バモスホビオプロ																
			型式	HJ1	HJ2														
			エンジン型式	E07Z	E07Z	横置き	縦置き												
224	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5														
228	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7														

マツダ																			
掲載ページ	作業番号	作業項目	ボンゴ																
			型式	SKF2V SKF2M	SKF2T SKF2L	SKF6V SKF6H SKF6M SKF6H													
			エンジン型式	RF-CDT	RF-CDT	RF-CDT													
262	8640	フロント・ブロー・モータ取替(1個) 整備追加点数 含 インストルメント・パネル脱着	1.3	1.3	1.2														
			1.5	1.5	—														

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	車名	キャンターガッツ		キャンター				ファイターNX	ファイター		スーパーグレート					トラクター														
			型式	FB700	FB70A FD70A	FE7系 FE8系	FG7系 FG8系	3軸後2軸		FK64H FK71H FK74H	FK61F	FK71H	8~15トン			FP55J															
								4G63	4M40				4D33	4M50-T	4M51								4M50-T	4M51	6M61	6M60-T	6M61	3軸前2軸		3軸後2軸	
																												FT50J FT54J	FU54J	FV50J	FV50M
エンジン型式	4G63	4M40	4D33	4M50-T	4M51	4M50-T	4M51	6M61	6M60-T	6M61	6M70-T	6M70-T	6M70-T	8M21	6M70-T																
			【12か月点検時附加作業項目】																												
284	1080		0.4	0.4	0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4														
285	1090		0.7	0.5	0.5	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.8	0.8	0.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2														
			【12か月点検時附加作業項目】																												
			Vベルト全数取替																												
			[スーパーグレートは、ファン・シュラウド脱着を含む]																												
			整備追加点数																												
			ベッドレス・キャブ車																												
292	1080		0.6	0.5	0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6														
293	1090		0.9	0.7	0.7	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8														
			[スーパーグレートは、ファン・シュラウド脱着を含む]																												
			整備追加点数																												
			ベッドレス・キャブ車																												
294	1240		6.3	5.0	3.9	7.8	6.7	7.8	6.7	9.6⇒18.3	11.3⇒20.0	9.6⇒18.3	5.8⇒23.4	5.8⇒23.4	5.8⇒23.4	14.0	5.8⇒23.4														
295	1250		—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1														
			シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台)																												
			パワータード付																												
			整備追加点数																												
300	2310		—	2.1	0.6	0.6⇒7.4	0.6⇒6.3	0.6⇒7.4	0.6⇒6.3	5.8	5.8	5.8	6.8	6.8	6.8	3.7	6.8														
314	4720		9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	13.8	13.8	13.8	17.6	18.7	—	—	17.6														
315			リヤ・ディファレンシャルO/H																												
			(含 ディファレンシャル脱着)																												
			整備追加点数																												
316	5070		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	—⇒1.2	—⇒1.2	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8														
			フロント・ハブ・ボルト取替(1本)																												
			4WD車																												
			1本増すごと																												
			フロント・ディスク・ブレーキ車																												
			整備追加点数																												