

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(平成29年3月27日付)

注意:赤字が変更を示します。

【1995年版 乗用車編】

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | カルディナ | | | カレン | | コロナExiv カーナED | | セリカ | | | カムリ ピスタ | | セプター | | スープラ | | セルシオ | RAV4 | | |
|------------|------|-------------------|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------|--------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------|----------------|------------------|
| | | | 型式 | エンジン型式 | EL51 EL53 EL55 | NL50 | ST190G ST191G ST195G | ST195G | CT190G | ST206 ST207 | ST206 | ST200 ST201 ST202 ST203 | ST202 ST205 | ST202 ST203 | ST202 | ST205 | SV40 SV41 SV42 SV43 | CV40 CV43 | SXV10 SXV15 SXV15W | VCV10 VCV15 VCV15W | JZA80 | | UCF20 UCF21 | SXA10G SXA11G |
| | | | エンジン型式 | 4E-FE 5E-FE | 1N-T | 4S-FE 3S-FE | 3S-GE | 2C | 3S-FE | 3S-GE | 4S-FE 3S-FE | 3S-GE | 3S-FE | 3S-GE | 3S-GTE | 4S-FE 3S-FE | 3C-T | 5S-FE | 3VZ-FE | 2JZ-GE | 2JZ-GTE | 1UZ-FE | 3S-FE | |
| 168 169 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | — | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | — | | |

【1996年版 貨物車編】

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | カルディナ | タウン エース トラック | ハイエース バン | ハイエース トラック | クイック デリバリー | ハイラックス トラック | ランド クルーザー バン | ダイナ トヨエース | コースター | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 型式 | EE102V EE103V CE106V CE109V | ET196V CT196V CT198V | KM51 YM65 CM51 CM52 CM61 CM65 | RZH112V LH103V LH113V LH119V LH123V LH129V | YY101 LY101 LY111 LY151 LY161 | LH81VH LY151 | YN8系 YN10系 LN8系 LN10系 LN11系 | HZJ73V HDJ81V | YY200系 RZU100系 LY200系 BU100系 BU200系 FB5B系 XZU130系 | BB40 BB55 HZB40 HDB50 | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 168 169 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8⇒1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

【1997年版 乗用車編】

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | マークII クレスト チェイサー | カムリグラシア | | ウインダム | アバロン | クラウン マジesta | | | ハイラックスサーフ | | | ランドクルーザー プラド | | タウンエースノア ライトエースノア | | グランビア | | | |
|------------|------|-------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| | | | 型式 | GX100 | JZX100 JZX101 JZX105 | LX100 | SXV20 SXV20W SXV25W | MCV21 MCV21W MCV25W | MCV21 MCV20 | MCX10 | GS151H | JZS151 JZS153 JZS155 | UZS151 UZS155 UZS157 | LS151H | RZN185W | VZN185W | KZN185G KZN185W | VZJ90W VZJ95W | KZJ90W KZJ95W | SR40G SR50G | CR40G CR50G | RCH11W | KCH10W KCH16W |
| | | | エンジン型式 | 1G-FE | 1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GE | 2L-TE | 5S-FE | 2MZ-FE | 2MZ-FE 1MZ-FE | 1MZ-FE | 1G-FE | 1JZ-GE 2JZ-GE | 1UZ-FE | 2L-TE | 3RZ-FE | 5VZ-FE | 1KZ-TE | 5VZ-FE | 1KZ-TE | 3S-FE | 3C-T | 3RZ-FE | 1KZ-TE |
| 168 169 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | — | — | — | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | — | — | — | — | |

【1999年版 乗用車編】

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ラウム | スパシオ | | プリウス | カルディナ | | | カルディナ | ナディア | | ピスタ ピスタアルデオ | | アルテッツァ | | プログレ | マークIIワゴン クオリス | | アリスト | センチュリー | |
|------------|------|-------------------|--------|----------------|------------------|-------|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------|--------|----------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | 型式 | EXZ10 EXZ15 | AE111N AE115N | NHW10 | AT211G | ST210G ST215G | ST215G ST215W | CT216G | SXN10 SXN15 | SXN10 | ZZV50 ZZV50G | SV55 SV55G | SV50 SV50G | GXE10 | SXE10 | JCG10 JCG11 | SXV20W SXV25W | MCV20W MCV21W MCV25W | JZS160 JZS161 | JZS161 | GZG50 | |
| | | | エンジン型式 | 5E-FE | 4A-FE | 7A-FE | 1NZ-FXE | 7A-FE | 3S-FE | 3S-GE 3S-GTE | 3C-TE | 3S-FE | 3S-FSE | 1ZZ-FE | 3S-FE | 3S-FSE | 1G-FE | 3S-GE | 1JZ-GE 2JZ-GE | 5S-FE | 2MZ-FE 1MZ-FE | 2JZ-GE 2JZ-GTE | 1GZ-FE | |
| 170 171 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.8⇒1.2 |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ハイエース レジアス | | ハリアー | | ランド クルーザー 100 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------|---------|---------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | | RCH41W RCH47W | KCH40G KCH40W KCH46G KCH46W | SXU10W SXU15W | MCU10W MCU15W | UZJ100W | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | | | | | | 3RZ-FE | 1KZ-TE | 5S-FE | 1MZ-FE | 2UZ-FE | | | | | | | |
| 203 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

【2000年版 貨物車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | アクティバン | | アクティトラック | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | | HH5 | HH6 | HA6 | HA7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | E07Z | E07Z | | E07Z | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 2300 | 【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.6⇒0.7 | 0.6⇒0.7 | 0.6⇒0.7 | 0.6⇒0.7 | 0.6⇒0.7 | | | | | | | | | | | | | | |

【2001年版 乗用車編】

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | | マークII | | プロナード | プログレ | クラウン クラウンエステート | | クラウン クラウンエステート | | マジェスタ | | セルシオ | エステイマL エステイマT | | クルーガーV | | ハイラックス サーフ | ランド クルーザー プラド | | | | |
|------------|------|-------------------|---------|---------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | 型式 | | GX110 GX115 | JZX110 JZX115 | JZX110 | MCX20 | JCG15 | GS171 | JZS171 JZS173 JZS171W JZS173W | JZS179 | JZS175 JZS175W | JZS177 | UZS171 UZS173 UZS175 | UCF30 UCF31 | ACR30W ACR40W | MCR30W MCR40W | ACU20W ACU25W | MCU20W MCU25W | KDN185W | KD190W KD195W | | | | |
| | | | エンジン型式 | | 1G-FE | 1JZ-GE 1JZ-GTE | 1JZ-FSE | 1MZ-FE | 1JZ-GE | 1G-FE | 1JZ-GE 1JZ-GTE | 2JZ-GE | 2JZ-FSE | 2JZ-FSE | 1UZ-FE | 3UZ-FE | 2AZ-FE | 1MZ-FE | 2AZ-FE | 1MZ-FE | 1KD-FTV | 1KD-FTV | | | | |
| 164 165 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | — | 0.8⇒1.2 | | | | | | |

本田技研

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | パモス | ライフ ダンク | キャバ | インサイト | シビック シビックフェリオ | | ストリーム | | S2000 | アコード ユーロR | アコード ワゴン | アバンシア | | HR-V | CR-V | オデッセイ | オデッセイ プレステーション | ラグレイト | |
|------------|------|-----------------------------------|---------|---------|------------|------------|------|-------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|------------|-------------------|-------|------|
| | | | 型式 | | HM1 HM2 | JB3 JB4 | GA6 | ZE1 | EU1 EU2 ES1 ES2 | EU3 EU4 ES3 | RN1 RN2 | RN3 RN4 | AP1 | CL1 | CL2 | TA1 TA2 | TA3 TA4 | GH3 GH4 | RD2 | RA6 RA7 | RA8 RA9 | RL1 | |
| | | | エンジン型式 | | E07Z | | E07Z | D15B | ECA MF2 | D15B | D17A | D17A | K20A | F20C | H22A | H23A | F23A | J30A | D16A | B20B | F23A | J30A | J35A |
| 292 293 | 2300 | 【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 304 305 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.6⇒0.7 | 0.6⇒0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |

【2002年版 貨物車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | デュトロ | | レンジャープロ | | | | レンジャープロ | | スーパードルフィン プロファイア | | | | | | ブルーリボン シティ | セレガ | | | |
|-------|------|---------------------|--------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------|------|---------|------|----------------------|------|-------|------|-------|------|---------------|------|------|------|------|
| | | | 型式 | | RZU300M RZU340M | XZU301M XZU331E XZU342M | 4トン | | 5~7トン | | 3軸後2軸 | | 8~15トン | | 3軸前2軸 | | 3軸後2軸 | | バス | | | | |
| | | | エンジン型式 | | | | FC3J FC5J | FC1J FD1J | FX1J | GD1J | GX1J | FJ5J | FE1J FJ1J FG1J | GK1J | FH2P | FN1K | FP2P | FS2P | FQ1K | FQ4F | HU1J | RU1J | RU1F |
| 240 | 5880 | トルク・ロッド・ブッシュ取替(1本) | — | — | 4.3 | 4.3 | — | — | — | — | — | 4.3 | 4.3 | 2.6 | — | — | — | 2.2 | 2.2 | — | — | — | — |
| 241 | | 整備追加点検 Vロッド・ブッシュ | — | — | 0.9 | 0.9 | — | — | — | — | — | 0.9 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

【2003年版 乗用車編】

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ナディア | ガイア | ビスタ | ビスタ アルデオ | アルテッツァジータ | カムリ | イブサム | ヴェロッサ | | | マークIIプリット | | | プレビス | | プログレ | | |
|------------|------|-------------------|--------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | | 型式 | ACN10 ACN10H ACN15 ACN15H | ACM10G ACM15G | AZV50 AZV55 | AZV50G AZV55G | GXE10W GXE15W | JCE10W JCE15W | ACV30 ACV35 | ACM21W ACM26W | GX110 GX115 | JZX110 | JZX110 | GX110W GX115W | JZX115W | JZX110W | | JCG10 JCG15 | JCG11 | JCG10 JCG15 | JCG11 |
| | | | エンジン型式 | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | 1G-FE | 2JZ-GE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 1G-FE | 1JZ-FSE | 1JZ-GTE | 1G-FE | 1JZ-GE | 1JZ-FSE | 1JZ-GTE | 1JZ-FSE | 2JZ-FSE | 1JZ-FSE | 2JZ-FSE |
| 150 151 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ウイングダム | ソアラ | クラウンセダン | | クラウン | | クラウンエステート | | ノア ヴォクシー | エスティマ ハイブリッド | アルファードG アルファードV | | ハイラックスサーフ | | | ランドクルーザープラド | | |
|------------|------|-------------------|---------|---------|--------|-------|---------------|---------|-----------------|---------|-----------|------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | 型式 | MCV30 | UZZ40 | GXS12 | GBS12 | JZS171 | JKS175 | GS171W | JZS171W | AZR60G AZR65G | AHR10W | ANH10W ANH15H | MNH10W MNH15W | RZN210W RZN215W | VZN210W VZN215W | KDN215W | RZJ120W RZJ125W | VZJ120W VZJ121W VZJ125W | KDJ120W KDJ121W KDJ125W | |
| | | | エンジン型式 | 1MZ-FE | 3UZ-FE | 1G-FE | 1G-FE +1GM | 1JZ-FSE | 2JZ-FSE +1GM | 1G-FE | 1JZ-FSE | 1AZ-FSE | 2AZ-FXE | 2AZ-FE | 1MZ-FE | 3RZ-FE | 5VZ-FE | 1KD-FTV | 3RZ-FE | 5VZ-FE | 1KD-FTV | |
| 206 207 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | — | — | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | — | 1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | |

【2004年版 貨物車編】

いすゞ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | フォワード | ギガ | | | | | | ギガ | | ギガ | | | エルガノガーラ | | |
|----------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | 8～15トン | | 3軸後2軸 | | | 4軸 | | | 8～15トン | | トラクター | | | バス | | | |
| | | | 型式 | FVZ32 | FVZ34 | CXM73 | CYZ74 | CYJ23 | CXH51 CYH51 | CYH52 | CYJ51 | CYJ52 | GSR34 | EXR23 | EXR51 EXD51 | EXR73 EXD73 | EXR74 EXD74 | EXY74 EXZ74 | LV774 |
| エンジン型式 | 6HE1 | 6HK1-TC | 6TE1 | 8TD1 | 6SD1-TC | 6WF1-TC | 6WG1-TC | 6WF1-TC | 6WG1-TC | 6HK1-TC | 6SD1-TC | 6WF1-TC | 6TE1 | 8TD1 | 8TD1 | 8TD1 | 8TD1 | 6HK1-TC | |
| 84 85 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | 2.1⇒3.0 | 2.1⇒3.0 | — | — | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | — | — | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 5.1⇒6.2 | 5.1⇒6.2 |

日野

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | レンジャープロ | プロフィア | | | | | | プロフィア | | トラクター | |
|------------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|--------------|------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | 4トン | | 3軸前2軸 | | | 3軸後2軸 | | | 8～15トン | | トラクター | | |
| | | | 型式 | FC6J FD7J | FH2P | FN1E | FN2P GN2P | FR1E | FS1E FQ1E | FR2P | FS2P | FW1E | SH1E | SH2P | |
| エンジン型式 | J05D-T1 | J07E-T1 | P11C | E13C | P11C | E13C | E13C | P11C | P11C | E13C | E13C | P11C | | | |
| 206 207 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | 4.3⇒5.2 | 4.3⇒5.2 | — | 4.3⇒5.2 | 4.3⇒5.2 | 4.3⇒5.2 | 4.3⇒5.2 | — | — | 4.6⇒5.5 | 4.3⇒5.2 | 4.3⇒5.2 | |

本田技研

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | パモスホビオプロ | | | |
|-------|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|--|--|
| | | | 型式 | HJ1 | HJ2 | | | |
| | | | エンジン型式 | E07Z | E07Z | | | |
| | | 横置き | | 縦置き | | | | |
| 224 | 2300 | 【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | | | |
| 228 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.6⇒0.7 | 0.6⇒0.7 | 0.6⇒0.7 | | | |

日産ディーゼル

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ビッグサム | |
|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------------|---|
| | | | 8～15トン | | ボール トラクター | |
| | | | 3軸前2軸 | | 3軸後2軸 | |
| 型式 | CV27XM | CV48YV | CX55E | CW48E | | |
| エンジン型式 | MD92TB | GE13TA | RH8 | GE13TD | | |
| 169 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | — |

【2005年版 乗用車編】

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | パッソ (ブーン) | | ポルテ | | シエンタ | ラウム | プリウス | ウィッシュ | | アイシス | | アベンシス アベンシス ワゴン | | ハリアー | | マークX | | クラウン | | マジスタ | |
|--------------|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | 型式 | QNC10 (M301S) | KGC10 (M300S) KGC15 (M310S) | NNP10 | NNP11 | NCP81G NCP85G | NCZ20 NCZ25 | NHW20 | ZNE10G ZNE14G | ANE10G ANE11W | ZNM10G ZNM10W | ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W | AZT250 AZT250W AZT255 AZT255W | ACU30W ACU35W | MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W | GRX120 GRX125 | GRX121 | GRS180 GRS181 | GRS182 GRS183 | UZS186 UZS187 | |
| | | 作業項目 | エンジン型式 | K3-VE | 1KR-FE | 2NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FXE | 1ZZ-FE | 1AZ-FSE | 1ZZ-FE | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | 2AZ-FE | 1MZ-FE | 4GR-FSE | 3GR-FSE | 4GR-FSE | 3GR-FSE | 3UZ-FE | |
| 94 95 | 1440 | クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替(タイミング・ベルト仕様車はタイミング・ベルト取替を含む) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4⇒3.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| | 1480 | タイミング・ベルト取替 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8⇒3.6 | — | — | — | — | — | 2.9 | |
| 118 119 | 5469 | フロント・コイル・スプリング取替(1台) | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0⇒5.0 | 6.0⇒5.0 | 6.8⇒5.0 | 6.8⇒5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | — | — | |
| | 5470 | フロント・コイル・スプリング取替(片側) | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5⇒3.1 | 3.5⇒3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | — | — | |
| 5479 5480 | 5479 | フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0⇒5.0 | 6.0⇒5.0 | 6.8⇒5.0 | 6.8⇒5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | — | — | |
| | 5480 | フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5⇒3.1 | 3.5⇒3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | — | — | |
| 5769 | 5769 | リヤ・コイル・スプリング取替(1台) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4⇒3.0 | 4.4⇒3.0 | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | 0.6 | 1.3 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 121 | 5770 | リヤ・コイル・スプリング取替(片側) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3⇒2.5 | 2.3⇒2.5 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | 0.6 | 1.3 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5779 | 5779 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 4.6⇒4.4 | 4.6⇒4.4 | 5.2⇒3.0 | 5.2⇒3.0 | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | 0.6 | 1.3 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5780 | 5780 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 2.4⇒2.3 | 2.4⇒2.3 | 2.7⇒2.0 | 2.7⇒2.0 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | 0.6 | 1.3 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 126 127 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | 0.9 | — | 0.9 | 0.9 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 |
| | 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | 1.6 | — | 1.6 | 1.6 | 1.4⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.2⇒1.7 |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | アルファード ハイブリッド | ハイエース | ハイラックス サーフ | ランド クルーザー プラド | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------|------------------|---------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | ATH10W | TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W | TRN210W TRN215W | TRJ120W TRJ125W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 作業項目 | エンジン型式 | 2AZ-FXE | 2TR-FE | 2TR-FE | 2TR-FE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 5469 | フロント・コイル・スプリング取替(1台) | 4.8⇒4.4 | — | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5470 | フロント・コイル・スプリング取替(片側) | 2.5⇒2.3 | — | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 0.8⇒1.2 | — | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | 1.3⇒1.7 | — | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【2006年版 貨物車編】

いすゞ

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | フォワード | | | | | ギガ | | ギガ 8～15トン | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 4トン | | 5～7トン | | | 8～15トン | | 3軸前2軸 | | | | | 3軸後2軸 | | | | | 4軸 | | |
| | | | 型式 | FRS35 | FSD32 | FSS35 | FTS34 | FSR35 | CVR23 | CVR77 | CXG51 CYG51 | CYG52 | CXG77 CYG77 | CXM51 CYM51 | CXM77 CYL77 CYM77 | CXL23 CYL23 CYM23 | CYL52 CYM52 | CYY77 CYZ77 CXY77 CXZ77 | CYZ23 CXZ23 | CYZ51 CXZ51 | CYZ52 CXZ52 | CYH77 CYJ77 |
| エンジン型式 | 6HL1 | 6HE1 | 6HL1 | 6HK1 | 6HL1 | 6SD1 | 6UZ1 | 6WF1 | 6WG1 | 6UZ1 | 6WF1 | 6UZ1 | 6SD1 | 6WG1 | 6UZ1 | 6SD1 | 6WF1 | 6WG1 | 6UZ1 | | | |
| 84 85 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 |

日野

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | デュトロ | レンジャー | | | | | | レンジャー | | リエッセ | セラガ | | | | | | |
|------------|------|-----------------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 4トン | 5~7トン | 8~15トン | | | 8~15トン | | バス | | | | | | | | |
| | | | | FD8J | GD7J | FJ7J | FE7J | FE8J | FG8J | GK8J | | | RX6J | | | | | | |
| 318 319 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | XZU304M XZU304X | N04C-A N04C-TA | J08E-T1 | J07E-T1 | J07E-T1 | J07E-T1 | J08E-T1 | J08E-T1 | J05D-TC | E13C | | | | | | | |

日産ディーゼル

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | コンドル | | | | | | クオン | | クオン | | トラクター | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | 4トン | | | 5~7トン | | | 8~15トン | 8~15トン | | 4軸 | | | | | | | | |
| | | | MK35A | MK36A | MK37A | LK36A | PK37A | PW37A | CK2XL | 3軸前2軸 | 3軸後2軸 | 3軸後2軸 | 4軸 | GK4XAB | GK4XLB | | | | | |
| 5881 | Vロッド取替(1本) | | | | | | | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | --- | | | | | |
| 266 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | | | | | | | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | --- | | | | | |

【2007年版 乗用車編】

ダイハツ

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | エッセ | ソニカ | アトレーワゴン | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | L235S L245S | L405S L415S | S320G S330G | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | KF-VE | KF-DET | EF-DET | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2210 | ウォーター・ポンプ取替 | 3.0⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | ヴィッツ | | | | ベルタ | | | ポルテ | ラクティス | | bB(クー) | | フラッシュ(ピーゴ) | | オーリス | | カラーラアクシオ | | カラーラフィールダー | | アベンシスアベンシスワゴン |
|-------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | KSP90 | SCP90 | NCP95 | NCP91 | KSP92 | SCP92 | NCP96 | NNP15 | SCP100 | NCP100 NCP105 | QNC20 (M401S) QNC25 (M411S) | QNC21 (M402S) | J200E (J200G) J210E (J210G) | NZE151H NZE154H | ZRE152H ZRE154H | NZE141 NZE144 | ZRE142 ZRE144 | NZE141G NZE144G | ZRE142G ZRE144G | AZT251 AZT251W | |
| | | | 1KR-FE | 2SZ-FE | 2NZ-FE | 1NZ-FE | 1KR-FE | 2SZ-FE | 2NZ-FE | 1NZ-FE | 2SZ-FE | 1NZ-FE | K3-VE | 3SZ-VE | 3SZ-VE | 1NZ-FE | 2ZR-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FE |
| 5469 | 116 | フロント・コイル・スプリング取替(1台) | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 5.0 | 6.8⇒5.0 | 6.8⇒5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 5.2 |
| 5470 | 117 | フロント・コイル・スプリング取替(片側) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5⇒3.0 | 3.5⇒3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 2.7 |
| 5479 | 117 | フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 5.0 | 6.8⇒5.0 | 6.8⇒5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.8⇒6.0 | 6.8⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 6.4⇒6.0 | 5.2 |
| 5480 | 117 | フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5⇒3.0 | 3.5⇒3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 3.3⇒3.5 | 2.7 |
| 5769 | 118 119 | リヤ・コイル・スプリング取替(1台) | 6.4⇒3.5 | 6.4⇒3.5 | 6.4⇒3.5 | 6.4⇒3.5 | 6.4⇒3.5 | 8.0⇒3.5 | 1.6 | 6.4⇒3.4 | 6.4⇒3.4 | 5.6⇒3.5 | 5.6⇒3.5 | 5.6⇒1.3 | 3.6⇒3.0 | 3.6⇒3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 |
| | | 下記整備追加点数を削除 整備追加点数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2WD車 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 4WD車 | --- | --- | 0.9 | --- | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | --- |
| | | セダン | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 |
| | | 一体型シート付 | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ディスチャージ・ヘッド・ランプ付 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5770 | 118 119 | リヤ・コイル・スプリング取替(片側) | 3.3⇒3.2 | 3.3⇒3.2 | 3.3⇒3.2 | 3.3⇒3.2 | 3.3⇒3.2 | 4.1⇒3.2 | 0.9 | 3.3⇒3.1 | 3.3⇒3.1 | 2.9⇒3.3 | 2.9⇒3.3 | 2.9⇒0.7 | 1.9⇒2.5 | 1.9⇒2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
| | | 下記整備追加点数を削除 整備追加点数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2WD車 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 4WD車 | --- | --- | 0.9 | --- | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | --- |
| | | セダン | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 |
| | | 一体型シート付 | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ディスチャージ・ヘッド・ランプ付 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5779 | 118 119 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) | 3.0⇒2.3 | 3.0⇒2.3 | 3.0⇒2.3 | 3.0⇒2.3 | 2.8⇒2.3 | 2.8⇒2.3 | 1.6 | 3.0⇒2.0 | 3.0⇒2.0 | 2.8⇒3.0 | 2.8⇒3.0 | 5.2⇒1.1 | 3.8⇒3.0 | 3.8⇒3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 |
| | | 下記整備追加点数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4WD車 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2⇒1.5 | 0.2⇒1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | --- |
| | | セダン | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 |
| | | ディスチャージ・ヘッド・ランプ付 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5780 | 118 119 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) | 1.6⇒1.9 | 1.6⇒1.9 | 1.6⇒1.9 | 1.6⇒1.9 | 1.5⇒1.9 | 1.5⇒1.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5⇒2.6 | 1.5⇒2.6 | 2.7⇒0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | |
| | | 下記整備追加点数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4WD車 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2⇒0.3 | 0.2⇒0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | --- |
| | | セダン | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 |
| | | ディスチャージ・ヘッド・ランプ付 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | プレイド | カムリ (アルティス) | RAV4 | ハリアー | ハリアー ハイブリッド | クルーガー ハイブリッド | エスティマ | | エスティマ ハイブリッド | クラウン | ハイラックス サーフ | ランド クルーザー プラド | IS250 | IS350 | GS350 | GS430 | GS450H | LS460 | | | |
|------------|------------------------|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|---------|---------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | ACV40 (ACV40N) ACV45 (ACV45N) | ACA36W ACA31W | | | | | | | | | | | | | GSU30W GSU31W GSU35W GSU36W |
| | | | | エンジン型式 | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE | 3MZ-FE | 3MZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE | 2AZ-FXE | 2GR-FSE | 1GR-FE | 1GR-FE | 4GR-FSE | 2GR-FSE | 2GR-FSE | 3UZ-FE | 2GR-FSE | 1UR-FSE | | |
| 176 177 | 5469 | フロント・コイル・スプリング取替(1台) | 減衰力可変式 | 7.6⇒6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2⇒6.1 | 7.2⇒6.1 | 7.6⇒6.1 | 5.8 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | — | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — |
| | 5470 | フロント・コイル・スプリング取替(片側) | 減衰力可変式 | 3.9⇒3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.7⇒3.6 | 3.7⇒3.6 | 3.9⇒3.6 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | — | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — |
| 5479 | フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) | 減衰力可変式 | 7.6⇒6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2⇒6.1 | 7.2⇒6.1 | 7.6⇒6.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | — | — | — | — | |
| | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.6 | — | — | — | |
| 5480 | フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) | 減衰力可変式 | 3.9⇒3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.7⇒3.6 | 3.7⇒3.6 | 3.9⇒3.6 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3⇒3.5 | — | — | — | — | |
| | 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数 | 左側 減衰力可変式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — | — | — | |
| 178 179 | 5769 | リヤ・コイル・スプリング取替(1台) | 4WD車 | 4.0 | 5.8 | 4.8 | 2.2 | 4.6⇒2.2 | 2.4⇒2.2 | 7.8⇒4.5 | 7.8⇒4.5 | 13.6⇒5.7 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 6.4⇒6.2 | 6.4⇒6.2 | 5.8⇒5.6 | 5.8⇒5.6 | 5.8 | — | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 5770 | リヤ・コイル・スプリング取替(片側) | 4WD車 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 2.9⇒1.2 | 2.3⇒1.2 | 4.0⇒4.2 | 4.0⇒4.2 | 6.9⇒5.4 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3.3⇒3.2 | 3.3⇒3.2 | 3.0⇒2.9 | 3.0⇒2.9 | 3.0 | — | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 180 181 | 5779 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) | エアサス車 | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 2.2 | 6.2⇒2.2 | 4.2⇒2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | — | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 5780 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) | エアサス車 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 3.2⇒1.2 | 2.2⇒1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | — | — | — | |
| | | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 184 185 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 左側 | 1.2 | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | |
| | | 右側 | 1.2 | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | |
| 184 185 | 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | 左側 | 2.2⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | |
| | | 右側 | 2.2⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.4⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.1⇒1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | |

【2007年版 定期点検編】 ※全て定期点検時附加作業項目

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | トッディプロ | アクティバン | | アクティトラック | | パモスホビオ プロ | パモスホビオプロ | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------------|----|--------|---------|---------|----------|---------|--------------|----------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | HH5 | HH6 | HA6 | HA7 | | HJ2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 型式 | JW4 | HH5 | HH6 | HA6 | HA7 | HJ1 | HJ2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | エンジン型式 | E07A | E07Z | E07Z | E07Z | E07Z | E07Z | E07Z | | | | | | | | | | | |
| 190 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | | 0.4 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4⇒0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | |

【2008年版 貨物車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | ハイゼット カーゴ | | | | ハイゼット トラック | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|----|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | S320V S330V | S321V S331V | S201P S211P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | エンジン型式 | EF-SE | EF-VE | EF-DET | KF-VE | KF-VE | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 2210 | ウォーターポンプ取替 | | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0⇒3.5 | 2.0⇒3.5 | | | | | | | | | | | | | | |

日野

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | デュロルートバン [ダイナ/トヨエース ルートバン] | デュロ [ダイナ/トヨエース] | | | | デュロ [ダイナ/トヨエース] | | | | プロファイア | | | | ボンチョ | ブルーリボン ティ ハイブリッド | セラガR ハイブリッド | | | | | |
|------------|------|-----------------|----|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------|------|--------|--------------|------------------------|----------------|---------|------|------|---------|---------|
| | | | | | TRU300系 (TRU300系) TRU500系 (TRU500系) | BZU300M [BZU300] BZU340M [BZU340] | XZU300系 [XZU300系] | XKU308M [XKU308H] XKU344M [XKU344] XKU348M [XKU348] | XZU400系 [XZU400系] | XKU414M [XKU414] XKU424M [XKU424] | XZU500系 [XZU500系] | XKU508M [XKU508H] | 8~15トン | | バス | | | | | | | | | |
| | | | | 型式 | N04C | N04C-T | 2TR-FE | 1BZ-FPE | N04C | N04C-T | N04C-T HV | N04C | N04C-T | N04C-T HV | N04C | N04C-T | N04C-T HV | A09C | FN1A GN1A | FR1A | FS1A | HX6J | HU8J | RU2P |
| | | | | エンジン型式 | N04C | N04C-T | 2TR-FE | 1BZ-FPE | N04C | N04C-T | N04C-T HV | N04C | N04C-T | N04C-T HV | N04C | N04C-T | N04C-T HV | A09C | A09C | A09C | A09C | J05D | J08E-1M | P11C-1M |
| 320 321 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.3⇒5.2 | 4.3⇒5.2 | — | — | — | — |

【2009年版 乗用車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ミラ | | ムーヴ | | ムーヴコンテ | | タント | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|------|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | エンジン型式 | L275S L285S | KF-VE KF-DET | L175S L185S | KF-VE KF-DET | L575S L585S | KF-VE KF-DET | L375S L385S | KF-VE KF-DET | | | | | | | | | | |
| | | | 作業項目 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | | | | | | | | | | |
| 78 79 | 2210 | ウォーター・ポンプ取替 | | | 3.0⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 3.0⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 3.0⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 3.0⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | | | | | | | | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | IQ | パソッセッテ (アソルト付) | イスト | | カラーラミオン | | プレミオ アリオン | プレミオ アリオン | | マークX Zio | | ヴァンガード | | ブレイド | クラウン コンフォート コンフォート | クラウン | クラウン | | | クラウン ハイブリッド |
|------------|------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------|---------|---------|--------------------|--------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|---------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| | | | 型式 | エンジン型式 | KGJ10 | M502E (M502G) M512E (M512G) | NCP110 NCP115 | ZSP110 | NZE15IN | ZRE152N ZRE154N | NZT260 | ZRT260 ZRT265 | ZRT261 | ANA10 ANA15 | GGA10 | ACA38W ACA33W | GSA33W | GRE156H | TSS10 TSS11 | TSS10 TSS10H | GRS200 GRS201 | GRS202 GRS203 | GRS204 | GWS204 |
| | | | 作業項目 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 |
| 154 155 | 5779 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数 | 4WD車 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 1.8⇒2.0 | 1.8⇒2.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| | | ディスタチャージ・ヘッドランプ付 | 4WD車 | — | 0.9 | — | — | — | 0.2 | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 156 157 | 5780 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数 | 4WD車 4WD車の左側 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 1.0⇒1.1 | 1.0⇒1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| | | 左側(ディスタチャージ・ヘッド・ランプ付) | 4WD車 | — | 0.9 | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | 左側(ディスタチャージ・ヘッド・ランプ無) | 4WD車 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | |
| 160 161 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 4WD車 | — | — | 1.1 | — | 1.2 | 1.2 | — | — | — | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.2 | — | — | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | |
| | 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | 4WD車 | — | — | 2.0 | — | 2.4⇒1.6 | 2.4⇒1.6 | — | — | — | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 2.2⇒1.7 | — | — | 1.2⇒1.7 | 1.2⇒1.7 | 1.2⇒1.7 | 1.2⇒1.7 | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ノア ヴォクシー | | アルファード ヴェルファイア | | ランド クルーザー 200 | IS F | LS600h | LS600hL | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------------------|------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 型式 | エンジン型式 | ZRR70G ZRR75G ZRR70W ZRR75W | ZRR70W ZRR75W | ANH20W ANH25W | GGH20W GGH25W | UZJ200W | USE20 | UVF45 | UVF46 | | | | | | | | | | |
| | | | 作業項目 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 |
| 226 227 | 5769 | リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数 | 4WD車 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 7.5⇒4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | リヤ・ディスク・ブレーキ車 | 4WD車 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | VSC付 | 4WD車 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | パーキング・アシスト・システム付 | 4WD車 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | バック・ガイド・モニタ付 | 4WD車 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 4WD車 | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5770 | リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数 | 右側 | 4.2 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 4.0⇒3.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 4WD車 | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | リヤ・ディスク・ブレーキ車 | 4WD車 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | VSC付 | 4WD車 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | パーキング・アシスト・システム付 | 4WD車 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | バック・ガイド・モニタ付 | 4WD車 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 4WD車 | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 234 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 4WD車 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.7⇒1.2 | 1.9⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 235 | 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | 4WD車 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.2⇒1.7 | 3.6⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

【2010年版 貨物車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | エルフ [アトラス] [コンドル] (タイタン) | | | | | | エルフ [アトラス] [コンドル] (タイタン) | | | | フォワード 8~15トン | ギガ 8~15トン 3軸前2軸 | | | | | | |
|----------|------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | | 型式 | エンジン型式 | NJR82 [AJR82] [BJR82] (LJR82) | NLR82 [ALR82] [BLR82] (LLR82) | NMR82 [AMR82] [BMR82] (LMR82) | NHR85 | NJR85 [AJR85] | NKR85 | NLR85 [ALR85] | NMR85 [AMR85] | NNR85 | NPR85 [APR85] | FVR34 | CVR51 | CXE51 CYE51 | CYE77 | | | | |
| | | | 作業項目 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 | エンジン型式 |
| 62 63 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | 4HV1 (CNG) | 4HV1 (CNG) | 4HV1 (CNG) | 4J1 (ハイブリッド) | 4J1 (ハイブリッド) | 4J1 (ハイブリッド) | 4J1 (ハイブリッド) | 4J1 (ハイブリッド) | 4J1 (ハイブリッド) | 4J1 (ハイブリッド) | 4J1 (ハイブリッド) | 6HK1 | 6WF1 | 6WF1 | 6UZ1 | 4.0⇒5.1 | 4.0⇒5.1 | — | — | — |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | アクティトラック | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|---------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | | HA8 HA9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | E07Z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 2300 | 【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.4⇒0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.6⇒0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【2011年版 乗用車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ムーヴ | | ミラココア | | アドレーワゴン (ディアスワゴン) | | タントエグゼ (ルクラ) | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------------------------|---------|---------|------------------|---------|----------------|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | | LA100S LA110S | | L675S L685S | | S321G [S321N] S331G [S331N] | | L455S [L455F] L465S [L465F] | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | KF-VE | KF-DET | KF-VE | KF-DET | KF-VE | KF-DET | | | | | | | | | | | | |
| 78 79 | 2210 | ウォーター・ポンプ取替 | 2.5⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 2.5⇒3.5 | 2.5⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5270 | リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪) | 1.5⇒ | 1.5⇒ | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | パッソ (ブーン) | | iQ | | ヴィッツ | | | ラクティス (トレジア) | | ラクティス (トレジア) | | オーリス | | カローラ アクシオ | | カローラ ルミオン | | カローラ フィールダー | | プレミアム アリオン | | プリウス | | アイシス | | ウィッシュ | | マークX | | |
|------------|--------------|----------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------|---------|-----|------|-----|-------|-----|------|---------|---------|
| | | | 型式 | | KGC30 [M600S] KGC35 [M610S] | NGC30 [M601S] | NGJ10 | KSP130 | NSP130 NSP135 | NCP131 | NSP120 [NSP120X] NSP122 | NCP120 [NCP120X] NCP122 NCP125 [NCP125X] | ZRE152H ZRE154H | ZRE142 ZRE144 | ZRE152N ZRE154N | ZRE142G ZRE144G | ZRT260 ZRT265 | ZVW30 | ZGM10G ZGM10W ZGM15G ZGM15W | ZGM11G ZGM11W | ZGE20G ZGE20W ZGE25G ZGE25W | ZGE21G ZGE22W | GRX130 GRX135 | GRX133 | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NZ-FE | 1NR-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FXE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 4GR-FSE | 2GR-FSE | | | | | | | | |
| 66 67 | 1100 | エア・クリーナ・エレメント清掃/取替 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2⇒0.3 | 0.2⇒0.3 |
| 106 107 | 7300 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | — | — | 1.1 | — | — | 1.1 | — | 1.6 | — | 1.6 | 1.1 | — | 1.2 | — | 1.1 | — | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | | | | | | | | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | SAI | | ノア ヴォクシー | | ランドクルーザープラド | | FJ クルーザー | | ランド クルーザー 200 | | マジエスタ | | マジエスタ | | HS250h | | IS250C | | IS350C | | RX270 | | RX350 | | RX450h | |
|-------|------|-------------------|---------|-----|---------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
| | | | 型式 | | AZK10 | ZRR70G ZRR75G | TRJ150W | GRJ150W GRJ151W | GSJ15W | URJ202W | URS206 | UZS207 | ANF10 | GSE20 | GSE21 | AGL10W | GGL10W GGL15W GGL16W | GYL10W GYL15W GYL16W | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | 2AZ-FXE | 3ZR-FAE | 2TR-FE | 1GR-FE | 1GR-FE | 1UR-FE | 1UR-FSE | 3UZ-FE | 2AZ-FXE | 4GR-FSE | 2GR-FSE | 1AR-FE | 2GR-FE | 2GR-FXE | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | 1.4⇒1.2 | 0.8 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.8⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 0.7⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.0⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | 2.6⇒1.7 | 1.4 | 1.6⇒1.7 | 1.6⇒1.7 | 1.6⇒1.7 | 1.2⇒1.7 | 1.2⇒1.7 | 1.2⇒1.7 | 2.6⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 2.6⇒1.7 | 2.6⇒1.7 | 2.6⇒1.7 | | | | | | | | | | | | | | |

【2012年版 貨物車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | フォワード | | | | ギガ | | | | ギガ | | | | トラクター | | エルガミオ | | エルガ | |
|----------|------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|---------|-------|--|
| | | | 5〜7トン | | 8〜15トン | | | | 8〜15トン | | | | 4軸 | | 3軸後2軸 | | バス | | | | | |
| | | | 型式 | FSR34 | FTR34 | FVR34 | FVZ34 | CVR77 | CXE77 CYE77 | CXG77 CYG77 | CXM77 CYM77 | CYL77 | CXY77 CYY77 | CXZ77 CYZ77 | CYH77 | CYJ77 | EXD77 | EXD52 EXR52 | EXY52 EXZ52 | 1R290 | 1V234 | |
| 36 37 | 1841 | 尿素水水位センサ取替(1個) (温度センサー一体。尿素水タンク脱着を含む) | 1.1⇒1.3 | 1.1⇒1.3 | 1.1⇒1.3 | 1.1⇒1.3 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.2⇒1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 2.9⇒3.0 | | |
| 58 59 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | 2.0⇒3.0 | 2.0⇒3.0 | — | — | — | 2.0⇒3.7 | — | — | 2.0⇒4.6 | 2.0⇒4.6 | — | — | 2.0⇒4.6 | 2.0⇒4.6 | 2.0⇒4.6 | 2.0⇒4.6 | 2.0⇒5.6 | 2.0⇒5.6 | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ミラバン | | ハイゼット パネルバン | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | | L275V L285V | S201C S211C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | KF-VE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 2210 | ウォーター・ポンプ取替 | 3.0⇒1.5 | 2.0⇒3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

日野

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 デトロールト バン [ダイナ/トヨ エース/ルードバ ン] | デトロ | | | | | | | レンジャー | プロフィア | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|-------|------|------|
| | | | | [ダイナ/トヨエース] | | | | | | | 4トン | 8~15トン | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 型式 | XZC605Y [XZC605V] | BZU600M BZU600X BZU600 BZU600A | TRC600M TRC600X TRC600 TRC600A TRU600 | XZC700系 XZC700系 XZC700系 XZC700系 | XZU600系 XZU700系 XZU600系 XZU700系 | XKC605M XKC645M XKC655M XKC605 XKC645 XKC655 | | XKU600系 XKU700系 XKU600系 XKU700系 | FC9J | FH1A | 3軸前2軸 | | 3軸後2軸 | | | | 4軸 | | トラクター | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FN1A GN1A | FN1E | FR1A | FR1E | FQ1A FS1A | FQ1E FS1E | FW1A | FW1E | SH1A | SH1E | SS1E |
| エンジン型式 | N04C | 1BZ-FPE (LPG) | 2TR-FE | N04C | N04C | N04C (ハイブリッド) | N04C (ハイブリッド) | J05E (ハイブリッド) | A09C | A09C | E13C | A09C | | | E13C | A09C | E13C | A09C | E13C | A09C | E13C | A09C | E13C | | |
| 152 153 | 1841 | 尿素水水位センサー取替(1個) (温度センサー一体、尿素水タンク脱着を含む) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 0.9⇒1.0 | 1.2⇒1.3 | 1.2⇒1.3 | 1.2⇒1.3 | | | |
| 184 185 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | 4.2⇒5.5 | 4.2⇒5.5 | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | 3.9⇒5.2 | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | キャンター | | | | | | | ファイター | | | | スーパーグレート | | | | ローザ | |
|------------|------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------|------------------|
| | | | | 4トン | | | | | | | 5~7トン | 8~15トン | | | | トラクター | | バス | | |
| | | | | 型式 | FBA00 FBA20 FBA30 FBA60 | FEA20 FEA50 FEA70 | FEB20 FEB50 FEB70 FEB90 FEC90 | FDA00 FDA20 FDA40 | FGA20 FGB70 | FK6系 FK7系 | FK62FY FK65FY FK72FY | FK62FZ FK65FZ FK72FZ | FQ62F | FU50V FU54V FU55V | FV50V FV54V | FY50V FY54V | FS50V FS54V FS55V | FP54VDR FP54VER FP54VGR | FV50VJR | BE640G BE640J |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 255 | 0040 | 自家用 12か月点検 基本点検 保安確認検査 | 6.0 — | 6.0 — | 6.0 — | — 6.4 | — 6.4 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | | |
| 288 289 | 5479 | フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点検 | 0.6 3.5 | 0.6 3.5 | 0.6 3.5 | 0.6 0.7 | 0.6 0.7 | 1.1 — | 1.1 — | 1.1 — | 1.1 — | 1.3 — | 1.3 — | 1.3 — | 2.0 — | 1.3 — | 1.3 — | 1.5⇒2.0 — | | |
| 290 291 | 5779 | リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 2.7⇒1.7 | 2.7⇒1.7 | 2.7⇒1.7 | 2.7⇒1.7 | 1.4 | — | 0.7 | | |
| 292 293 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | コンドル | | | | | クオン | | クオン | | | | トラクター | |
|------------|------|-----------------|----|-------|-------|----------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|-------|-------|
| | | | | 5~7トン | | | | | 8~15トン | | 8~15トン | | | | | |
| | | | | 型式 | MK38L | LK38C LK38L | LK39N | PK39L | PW39L | CK5XL | CV5YB | CD5ZA | CW5YL CW5ZA | CG5ZA | GK5XA | GK6XA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 337 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | — | — | — | — | — | — | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | 3.1⇒4.0 | | |

【2013年版 乗用車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | ダイハツ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 型式 | LA300S (LA300A) (LA300F) LA310S (LA310A) (LA310F) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | エンジン型式 | KF-VE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2210 | ウォーター・ポンプ取替 | 2.5⇒1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ボルテ | アクア | カラーラクスシオ | | カラーファイルダール | | オーリス | | プリウス PHV | プリウス α | アベンシス | カムリ | アルファード | CT200h | GS250 | GS350 | GS450h | | | |
|-------|------|-------------------|------|--|--------|--------|----------|--------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | スぺイド | | NSP140 | NCP141 | NHP10 | NRE160 | NZE161 | NZE161G | ZRE162G | NZE181H | ZRE186H | ZVW35 | ZVW40W | ZRT272W | カマリ | アルファード | ZWA10 | GRL11 | GRL10 | GWL10 | | |
| | | | タイプ | | 1NR-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FXE | 1NR-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FAE | 1NZ-FE | 2ZR-FAE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 3ZR-FAE | 2AR-FXE | ATH20W | ZWA10 | 4GR-FSE | 2GR-FSE | 2GR-FXE | | |
| 114 | 7300 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | | | | | | | | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | |
| 115 | 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | | | | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | N BOX | | N-ONE | | フリード | インサイト | CR-Z | フィット | フィット | アコード | アコード | CR-V | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | ハイブリッド | | JF1 | JF2 | JG1 | JG2 | GP3 | ZE3 | ZF2 | GP2 | GG7 | GG8 | CU1 | CW1 | RM1 | RM4 | | | | | | |
| | | | タイプ | | S07A | S07A | S07A | S07A | LEA-MF6 | LEA-MF6 | LEA-MF6 | LDA-MF6 | L15A | R20A | R20A | R20A | K24A | | | | | | | |
| 234 | 5215 | リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側)(含 ドラ | | | 1.7⇒1.9 | 1.7⇒1.9 | 1.7⇒1.9 | 1.7⇒1.9 | | | | 1.7 | | | | | 2.1 | | | | | | | |
| 235 | 5216 | リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側)(含 ドラ | | | 1.7⇒1.9 | 1.7⇒1.9 | 1.7⇒1.9 | 1.7⇒1.9 | | | | 1.7 | | | | | 2.1 | | | | | | | |
| | 5769 | リヤ・コイル・スプリング取替(1台) | | | 1.7⇒1.1 | 1.7⇒1.1 | 1.6⇒1.1 | 1.6⇒1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | |
| | 236 | 整備追加点数 | 4WD車 | | 0.2 | 0.2 | 0.4⇒0.2 | 0.4⇒0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 237 | リヤ・コイル・スプリング取替(片側) | 4WD車 | | 1.6⇒0.8 | 1.6⇒0.8 | 1.4⇒0.8 | 1.4⇒0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | |
| | | 整備追加点数 | 4WD車 | | 0.2 | 0.2 | 0.5⇒0.2 | 0.5⇒0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

【2014年版 貨物車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | エルガ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------|-----|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | バス | | LV234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | タイプ | | 6HK1-HB1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1841 | 尿素水水位センサ取替(1個) | | | 2.9⇒3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 5882 | Vロッド・ブッシュ取替(1本) | | | 4.8⇒5.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | キャリイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------------|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | トラック | | (NT100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | クランプ) | | クリッパー) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | タイプ | | DA16T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | (DG16T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | (DR16T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | R06A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2300 | 【定期点検時附加作業項目】 | | | 0.4⇒0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | | | 0.5⇒0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | エンジン冷却液(クーラント)取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | ハイゼット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | カーゴ | | S321V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | タイプ | | (S321B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | (S321M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | S331V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | (S331B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | (S331M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2210 | ウォーター・ポンプ取替 | | | 2.5⇒3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | | Z250 | Ninja | Ninja | Ninja | Ninja | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 250 | | 250 | 250 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ABS | | EX250L | EX250L | EX250L | EX400E | EX400E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | EX250C | EX250L | EX250L | EX400E | EX400E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | | EX250LE | EX250LE | EX250LE | EX400BE | EX400BE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | 下記の作業項目の削除(作業番号5050を追加) | | | 0.4⇒ | 0.4⇒ | 0.4⇒ | 0.5⇒ | 0.5⇒ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5040 | フロント・ホイール・ハブ取替 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5050 | フロント・ハブ・ベアリング取替(1台) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【2015年版 総合編】

ダイハツ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | ムーヴ [ステア] | | | タント | | ウェイク | | ハイゼット トラック [ピクシス トラック] (サンバー トラック) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | LA150S [LA150F] LA160S [LA160F] | | | LA600S LA610S | | LA700S LA710S | | S500P [S500U] (S500I) S510P [S510U] (S510I) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | KF-VET | KF-VE | KF-VET | KF-VE | KF-VET | KF-VE | KF-VET | KF-VE | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 51 | 2210 | ウォーター・ポンプ取替 | | 2.5⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 3.0⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 3.0⇒1.5 | 2.5⇒1.5 | 2.0⇒3.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 59 | 下記の作業項目を削除 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5270 | リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪) | | 1.5⇒ | 1.5⇒ | 1.5⇒ | 1.5⇒ | 1.5⇒ | 1.5⇒ | 1.5⇒ | 1.5⇒ | — | | | | | | | | | | | | | | |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | iQ | ヴィッツ | | ラクティス [トレジア] | カローラ アクシオ ハイブリッド | カローラ フィールダー ハイブリッド | プロボックス バン | プロボックス バン サクシード バン | ノア ヴォクシー ハイブリッド エスクァイア | ノア ハイブリッド ヴォクシー ハイブリッド エスクァイア ハイブリッド | ハリアー | ハリアー ハイブリッド | クラウン | | クラウン ハイブリッド | クラウンマジェスタ ハイブリッド | IS250 | IS300h | IS350 | |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------|------------------|---------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | | 型式 | NGJ10 | NSP130 | NCP131 | NSP120 [NSP120X] NSP122 | NKE165 | NKE165G | NSP160V | NCP160V NCP165V | ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W | ZWR80G | ZSU60W ZSU65W | AVU65W | GRS210 GRS211 | GRS214 | AWS210 AWS211 | AWS215 | GWS214 | GSE30 GSE35 | AVE30 | GSE31 |
| | | | エンジン型式 | 1NR-FE (S/C) | 1NR-FKE | 1NZ-FE (T/C) | 1NR-FKE | 1NZ-FXE | 1NZ-FXE | 1NR-FE | 1NZ-FE | 3ZR-FAE | 2ZR-FXE | 3ZR-FAE | 2AR-FXE | 4GR-FSE | 2GR-FSE | 2AR-FSE | 2AR-FSE | 2GR-FXE | 4GR-FSE | 2AR-FSE | 2GR-FSE |
| 90 91 | 1950 | ハイブリッド・バッテリー取替 整備追加点数 | 4WD車 リヤ・クォーラ パワー・シート | — | — | — | 1.7 | 1.7 | — | — | — | 3.5 | — | 3.3 | — | — | 3.5 | 3.5⇒5.8 | 3.5 | — | 1.8 | — | |
| 114 115 | 7300 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | — | 1.1 | — | — | — | — | — | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | |
| 116 117 | 7610 | ABSフロント・ホイール・スピード・センサ取替(1個) 整備追加点数 | 2WD車 ストップ&スタートシステム サイド・マッド・ガード付 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

トヨタ

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | NX200t | NX300h | RC300h | RC350 | RC F | GS300h | ランド クルーザー 70 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------------|--------|----------------|----------------|------------|------------|---------|---------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | AGZ10 AGZ15 | AYZ10 AYZ15 | AVC10 | GSC10 | USC10 | AWL10 | GRJ76K GRJ79K | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | 8AR-FTS | 2AR-FXE | 2AR-FSE | 2GR-FSE | 2UR-GSE | 2AR-FSE | 1GR-FE | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 5070 | フロント・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数 | 1本増すごと | 0.7 0.1 | 1.0 0.1 | 0.7 0.1 | 0.6 0.1 | —⇒0.6 | 0.8 | —⇒2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 7300 7301 | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | 1.5⇒1.2 | 1.5⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.4⇒1.2 | 1.1⇒1.2 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | — | 1.9⇒1.7 | 1.9⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.8⇒1.7 | 1.5⇒1.7 | 1.9⇒1.7 | | | | | | | | | | | | | | |

本田技研

| 掲載ページ | 作業番号 | 作業項目 | 車名 | N-WGN | フィット | | フィット ハイブリッド | グレイス ハイブリッド | ヴェゼル | ヴェゼル ハイブリッド | アコード ハイブリッド | オデッセイ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------|--------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | JH1 JH2 | GK3 GK4 | GK5 GK6 | GP5 GP6 | GM4 GM5 | RU1 RU2 | RU3 RU4 | CR6 | RC1 RC2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンジン型式 | S07A | L13B | L15B | LEB-H1 | LEB-H1 | L15B | LEB-H1 | LFA-MF8 | K24W | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 215 | 5769 5770 | リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数 | 4WD車 | 1.1 1.2⇒0.2 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.6 | 1.1 1.7 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 215 | 7300 7301 | リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数 | 4WD車 | 0.8 1.2⇒0.2 | 0.8 1.6 | 0.8 1.6 | 0.8 1.6 | 0.8 1.7 | 0.8 1.4 | 0.8 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) | — | — | 0.7 | 0.7 | — | — | 0.6⇒1.0 | 0.6⇒1.0 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) | — | — | 1.2 | 1.2 | — | — | 1.0⇒1.8 | 1.0⇒1.8 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |