

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和2年8月28日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【97年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ムーブ		バイザー														
			型式	エンジン型式	L600S L610S	L602S	G303G G313G	HE-EG													
71	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン, ストップ調整)			1.9	1.9	2.3⇒2.0														
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)			1.2	1.2	1.0⇒2.0														
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)			2.0	2.0	2.5⇒2.0														

【99年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			ミラ			オプティ			ムーブ			テリオスキッド	ストーリー	テリオス	バイザー					
			型式	エンジン型式	L700S L710S	EF-SE	EF-VE	EF-DET	EF-SE	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-SE	EF-VE	EF-DET	JB-DET	J111G	M100S M110S	J100G	G311G			
106 107	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン, ストップ調整)			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9⇒2.0	1.8⇒2.0	2.3⇒2.0					
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)			1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.5⇒2.0	1.0⇒2.0					
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5⇒2.0	2.0	2.5⇒2.0	2.5⇒2.0					

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ミラバン	ハイゼット カーゴ	ハイゼット アドレー	ハイゼット パネルバン	ハイゼット トラック	ミゼットII												
			型式	エンジン型式	L700V L710V	S200V S210V	S220V S230V	S200C S210C	S200P S210P	K100P K100C												
116	5040	フロント・ハブ取替(1輪)			1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2												
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)			2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.6												

【2001年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		テリオスキッド		ネイキッド		アドレーワゴン		ストーリー										
			型式	エンジン型式	J131G	EF-DEM	EF-DET	L750S L760S	EF-VE	EF-DET	S220G S230G	M100S M110S									
53	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン, ストップ調整)			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9⇒2.0										
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)			1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0										
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)			2.5⇒2.0	2.5⇒2.0	2.0	2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	2.0										

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			マークII	プロナード	プログレ	クラウン クラウンエステート		クラウン クラウンエステート		マジェスタ		セルシオ	エスティマL エスティマT		クルーガーV		ハイラックス サーフ	ランド クルーザー プラド		
			型式	エンジン型式	GX110 GX115	JZX110 JZX115	JZX110	MCX20	JCG15	GS171	JZS171 JZS173 JZS171W JZS173W	JZS179	JZS175 JZS175W	JZS177	UZS171 UZS173 UZS175	UCF30 UCF31	ACR30W ACR40W	MCR30W MCR40W	ACU20W ACU25W	MCU20W MCU25W	KDN185W	KDJ90W KDJ95W	
140 141	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替			6.3	2.3	2.8	2.6	3.2	6.3	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5⇒13.1	2.2	2.9	1.9	2.1	5.7	5.1		
		整備追加点数			2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
		4WD車 A/T車 T/C付 アッパ・オイル・パン			—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【2005年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名				ミラ	MAX		MAX	ムーブ			ムーブラテ		タント		コペン	ミラジーノ				
			ミラ				ミラ	MAX		MAX	ムーブ		ムーブラテ		タント		コペン	ミラジーノ					
			ミラ				ミラ	MAX		MAX	ムーブ		ムーブラテ		タント		コペン	ミラジーノ					
64	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	EF-SE	EF-VE	EF-VD	EF-DET	EF-VE	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EJ-VE				
65			1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0				

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パソッ		ボルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス	ハリアー		マークX		クラウン		マジエスタ
			パソッ		パソッ		ボルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス	ハリアー		マークX		クラウン		マジエスタ
			パソッ		パソッ		ボルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス	ハリアー		マークX		クラウン		マジエスタ
104	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.4⇒0.6	0.5⇒0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0		
105	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.5	0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.4	0.9⇒0.5	0.6⇒0.5	1.0⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
	3110	スターター・モータ取替	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	—	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	1.9	1.9	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	2.6		
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【2006年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ミラバン																			
			ミラバン		ミラバン																			
			ミラバン		ミラバン																			
137	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	EF-SE	EF-VE	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0																		

【2007年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			エッセ		ソニカ	アトリー														
			エッセ			エッセ		ソニカ	アトリー														
			エッセ			エッセ		ソニカ	アトリー														
69	2260	ラジエーター・リザーブ・タンク取替	0.3	0.3	0.5⇒2.8																		
	2270	ファン・ブレード取替	1.0	1.3	1.6⇒2.8																		
	2290	ファン・モータ取替(1個)	1.0	1.3	1.8⇒2.8																		
75	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0																		
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)	2.0	2.0	1.8⇒2.0																		
76	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5	1.5	0.5⇒0.8																		
		整備追加点数	0.1	0.1	0.1																		

【2008年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		エルフ							エルフ											
			エルフ		エルフ							エルフ											
			エルフ		エルフ							エルフ											
20	0120	【12か月点検時附加作業項目】	NHR85	NJR85	NKR85	NLR85	NMR85	NNR85	NPR85														
21		フロント及びリヤ・ブレーキ清掃(1台)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	3.0⇒0.3	0.3	0.3	0.3												

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ハイゼット カーゴ					ハイゼット トラック											
				型式	S320V S330V		S321V S331V			S201P S211P										
			エンジン型式	EF-SE	EF-VE	EF-DET	KF-VE	KF-VE												
128	2260	ラジエーターリザーブ・タンク取替 整備追加点数	A/T車	0.5⇒2.3 0.5	0.5⇒2.3 0.5	0.5⇒2.3 0.5	0.5⇒2.3 0.5	0.5	—											
	2270	ファン・ブレード取替 整備追加点数	A/T車	1.6⇒2.3 0.5	1.6⇒2.3 0.5	1.6⇒2.3 0.5	1.6⇒2.3 0.5	1.6	—											
	2290	ファン・モーター取替(1個) 整備追加点数	A/T車	1.8⇒2.3 0.5	1.8⇒2.3 0.5	1.8⇒2.3 0.5	1.8⇒2.3 0.5	1.8	—											
134	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0											
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0											
135	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	1本増すごと	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1												

【2009年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ミラ		ムーヴ		ムーヴコンテ		タント												
				型式	L275S L285S	L175S L185S	L575S L585S	L375S L385S	L375S L385S													
			エンジン型式	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET											
74 75	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)		0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5											
90 91	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0											

【2011年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ムーヴ		ミラコア		アトレーワゴン (ディアスカコン)		タントエグゼ [ルクラ]												
				型式	LA100S LA110S	L675S L685S	S321G [S321N] S331G [S331N]	L455S [L455F] L465S [L465F]														
			エンジン型式	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET											
43	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)		0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5													
45	2260	ラジエーターリザーブ・タンク取替		0.3	0.3	0.3	0.5⇒3.0	0.3	0.3													
	2270	ファン・ブレード取替		1.3	1.5	1.3	1.6⇒3.0	1.5	1.5													
	2290	ファン・モーター取替(1個)		1.3	1.5	1.3	1.8⇒3.0	1.5	1.5													
49	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0													
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		2.0	2.0	2.0	1.8⇒2.0	2.0	2.0													
50	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	1本増すごと	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5	0.5⇒0.8 0.1	1.5	1.5													

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	SAI	ノア ヴォクシー	ランドクルーザープラド	FJ クルーザー	ランド クルーザー 200	マジェスタ		HS250h	IS250C	IS350C	RX270	RX350	RX450h													
				AZK10	ZRR70G ZRR75G	TRJ150W	GRJ150W GRJ151W	GSJ15W	URJ202W	URS206	UZS207	ANF10	GSE20	GSE21	AGL10W	GGL10W GGL15W GGL16W	GYL10W GYL15W GYL16W												
			エンジン型式	2AZ-FXE	3ZR-FAE	2TR-FE	1GR-FE	1GR-FE	1UR-FE	1UR-FSE	3UZ-FE	2AZ-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	1AR-FE	2GR-FE	2GR-FXE												
152 153	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替 整備追加点数	4WD車	3.1	1.7	12.4⇒11.3	17.0⇒2.6	14.9⇒2.6	25.0⇒1.8	31.2⇒1.7	19.0⇒2.3	3.1	19.7⇒2.9	20.1⇒2.9	1.4	18.9⇒16.7	17.8												
		アップ・オイル・パン		—	—	—	14.4	12.3	23.2	29.5	16.7	—	17.7	18.1	—	—	1.8												
		エア・サスペンション付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.8											
		レーンキーピング・アシスト・システム付 [アップ・オイル・パン作業時に適用]		—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	—	—	—	—	—	0.6	0.6											

【2012年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ハイゼットパネルバン		L275V		L285V		S201C		S211C		KF-VE		KF-VE		
			型式	エンジン型式	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	2.0	1.8⇒2.0	1.5	0.5⇒0.8	1本増すごと	0.1	0.1				
94	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)																	
100	5040	フロント・ハブ取替(1輪)																	
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)																	
101	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)																	
		整備追加点数																	

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	デュトロ (ダイナトヨエース)								プロファイア										
				4トン		3軸前2軸		8~15トン				3軸後2軸		4軸		トラクター						
型式	エンジン型式	XZC605V [XZC605V]	BZU600M [BZU600X [BZU600A]	TRC600M [TRC600X [TRC600A] [TRU600]	XZC600系 [XZC700系] [XZC600系] [XZC700系]	XZU600系 [XZU700系] [XZU600系] [XZU700系]	XKC605M [XKC645M [XKC655M [XKC605] [XKC645] [XKC655]	XKU600系 [XKU700系] [XKU600系] [XKU700系]	FC9J	FH1A	FN1A GN1A	FN1E	FR1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E	
エンジン型式		N04C	1BZ-FPE (LPG)	2TR-FE	N04C	N04C	N04C (ハイブリット)	N04C (ハイブリット)	J05E (ハイブリット)	A09C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C
166 167	4220	マニュアル・トランスミッションO/H (含 トランスミッション 脱着)	9.8	7.9	7.7	9.8	9.8	10.8	10.8	13.0	22.9	23.4	23.4	22.9	22.9	22.9	22.9	23.8	23.8	22.9	22.9	—
		整備追加点数	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		PTO付	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		MZZ6R型M/T車	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		筒型9段M/T車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		プロシフト装着車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		リターダ付(筒型9段のみ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		リターダ付(筒型9段以外)	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	コンドル					クオン		クオン				トラクター	
				4トン		5~7トン			8~15トン		8~15トン		4軸			
型式	エンジン型式	MK38L	LK38C [LK38L]	LK39N	PK39L	PW39L	CK5XL	CV5YB	CD5ZA	CW5YL [CW5ZA]	CG5ZA	GK5XA	GK6XA			
エンジン型式		GH5	GH5	GH7	GH7	GH7	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH13			
312		【12か月点検時附加作業項目】														
313	2030	オイル・フィルタ取替[全数取替]	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
322 323	2030	オイル・フィルタ取替[全数取替]	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2			

【2013年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ミライース [ピクシス エボック] (プレオ プラス)		LA300S [LA300A] (LA300F)		LA310S [LA310A] (LA310F)		KF-VE	
				型式	エンジン型式	0.6⇒2.5	1.5⇒2.0	1.5⇒0.8	1本増すごと	0.1	
41	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)									
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)									
45	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)									
		整備追加点数									

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ノート		ラティオ	シルフィ	NV350 キャラバン ワゴン	フーガ ハイブリッド	シーマ ハイブリッド [ディグニティ]	セレナ ハイブリッド [スタンディ]																
			型式	E12 NE12	E12	N17	TB17	KS2E26 KS4E26	HY51	HGY51 [BHGY51]	HC26 [SHC26] HFC26	エンジン型式	HR12DE	HR12DDR	HR12DE	MRA8DE	QR25DE	VQ35HR -HM34	VQ35HR +HM34	MR20DD -SM23								
136 137	7220	【12か月点検時附加作業項目】 リヤ・ブレーキ・シュー取替(1台) 整備追加点数	2WD車	0.6 0.1	0.6⇒0.8 —	0.6⇒0.8 —	0.6 —	0.6 —	— —	— —	— —	— —																
	7240	【12か月点検時附加作業項目】 リヤ・ホイール・シリンダO/H(1台) 整備追加点数	2WD車	1.0 0.1	1.0⇒1.2 —	1.0⇒1.2 —	1.0 —	1.0 —	— —	— —	— —	— —																
154 155	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)		1.6	1.6⇒—	1.7⇒—	1.5	—	4.9	4.9	0.9																	
	5270	リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		1.7	1.7	1.7	—	—	—	—	—																	
	7210	リヤ・ブレーキ・ドラム脱着(1台)(ライニング残量点検) 整備追加点数	2WD車	0.7 0.3	0.7⇒1.0 —	0.7⇒1.0 —	0.7 —	0.7 —	— —	— —	— —																	
	7220	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1台) 整備追加点数	2WD車	1.3 0.3	1.3⇒1.6 —	1.3⇒1.6 —	1.3 —	1.3 —	— —	— —	— —																	
160 161	7240	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1台) 整備追加点数	2WD車	2.1 0.3	2.1⇒2.4 —	2.1⇒2.4 —	2.1 —	2.1 —	— —	— —	— —																	
	7251	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1輪) 整備追加点数	2WD車	1.3 0.1	1.3⇒1.4 —	1.3⇒1.4 —	1.3 —	1.3 —	— —	— —	— —																	

【2014年版 貨物車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ハイゼット カーゴ												
			型式	S321V [S321B] (S321M) S331V [S331B] (S331M)	エンジン型式	KF-DET											
46	2260	ラジエータ・リザーブ・タンク取替 整備追加点数	A/T車	0.5⇒2.5 0.5													
	2270	ファン・ブレード取替 整備追加点数	A/T車	1.6⇒2.5 0.5													
	2290	ファン・モータ取替(1個) 整備追加点数	A/T車	1.8⇒2.5 0.5													
49	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.2⇒2.0													
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		1.8⇒2.0													
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	1本増すごと	0.5⇒0.8 0.1													

【2015年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ムーヴ [ステラ]		タント		ウェイク		ハイゼット トラック [ピグリス トラック] (サンバー トラック)														
			型式	LA400K	LA150S [LA150F] LA160S [LA160F]	LA600S LA610S	LA700S LA710S	S500P [S500U] (S500J) S510P [S510U] (S510J)	エンジン型式	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE								
48 49	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)		0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6															
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0															
56 57	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8⇒2.0															
	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	1本増すごと	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1															
58 59	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	1本増すごと	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	1.5⇒0.8 0.1	0.5⇒0.8 0.1															

【2016年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キャスト																	
			型式		LA250S LA260S																	
			エンジン型式		KF-VE	KF-VET																
83	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5																		
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0																		
	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8																		
		整備追加点数	1本増すごと	0.1	0.1																	
86	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8																		
	整備追加点数	1本増すごと	0.1	0.1																		

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ロードスター		アクセラ		CX-3																	
			型式		ND5RC	BM2FP	DK5FW DK5AW																			
			エンジン型式		P5-VP P5-VPR	SH-VPTR	S5-DPTS S5-DPTR																			
260	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.9	1.2	0.5⇒1.2																					
	整備追加点数	i-stop付	0.1	—	—																					
	1510	エンジン・リヤ・マウント取替(1個)	—	0.5	1.2⇒0.5																					

【2017年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ムーヴ キャンバス		ハイゼット キャディー		ブーン [パッツ]		トール [ルーミー/タンク] (ジャスティ)																	
			型式		LA800S LA810S	LA700V LA710V	M700S [M700A] M710S [M710A]	M900S [M900A] [M900F] M910S [M910A] [M910F]	M900S [M900A] [M900F]																			
			エンジン型式		KF-VE	KF-VE	KF-VET	1KR-FE	1KR-FE	1KR-VET																		
97	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.8	1.0	1.0																				
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	2.7	2.7	2.7																				
100	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒2.7	1.5⇒2.7																				
		整備追加点数	1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																				
101	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	0.7⇒0.8	0.7⇒0.8	0.7⇒0.8																				
		整備追加点数	1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																				

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		オーリス ハイブリッド		C-HR		C-HR ハイブリッド		GS200t																	
			型式		ZWE186H	NGX50	ZYX10	ARL10																				
			エンジン型式		2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	8AR-FTS																				
114	1620	エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替(1個) [GS200tはエンジンAssy脱着を含む]	1.4	4.0⇒4.6	3.7	13.8																						
		整備追加点数	0.6	—	—	—																						
116	2450	フェューエル・ポンプ取替(1個)	1.4	4.1⇒1.4	4.1⇒1.4	5.7⇒2.8																						
		整備追加点数	—	2.7	—	2.9																						
	2460	フェューエル・フィルタ取替(1個)	1.4	4.1⇒—	4.1⇒—	5.7⇒2.8																						
		2490	チャコール・キャニスタ取替	1.4	4.1⇒1.4	4.1⇒1.4	5.7⇒2.8																					
2810	フェューエル・タンク脱着(1台)(除 燃料抜き取り, 注入)	3.0	6.7⇒3.7	5.7⇒2.7	10.6⇒5.7																							

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ノート		セレナ [ランディ]		セレナ ハイブリッド [ランディ]																	
			型式		HE12	C27 [SC27]	GC27 [SGC27] GFC27 GFNC27 GNC27 [SGNC27]																			
			エンジン型式		HR12DE-EM5	MR20DD	MR20DD-SM2																			
138	5270	リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)	1.2⇒1.7	—	—																					

【2018年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	型式	エンジン型式																			
			ミライース (ピクシス エボック) (プレオ プラス)	LA350S (LA350A) (LA350F) LA360S (LA360A) (LA360F)	KF-VE																			
75	5040	フロント・ハブ取替(1輪)			1.5⇒2.0																			

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	型式	エンジン型式	JPN TAXI (ジャパン タクシー)	プリウス PHV	カムリ	ハリアー	アルファード ヴェルファイア	RC350	RX450hL	LC500	LC500h	LS500	LS500h	ハイエース レジアスエース	ハイエース コミュニケーション	ハイレックス	コースター					
			ヴィッツ ハイブリッド	NHP130	NTP10	ZVW52	AXVH70	ASU60W ASU65W	GGH30W GGH35W	GSC10	GYL26W	URZ100	GWZ100	VXFA50 VXFA55	GVF50 GVF55	GDH201K GDH201V GDH206K GDH206V	GDH211K GDH221K GDH226K	GDH223B	GUN125	XZB60 XZB70 XZB60V XZB70V					
126 127	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)			3.5	2.5	3.8	3.2	4.8	4.2	6.2	6.0	3.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—				
		下記の整備追加点数(赤字部分)の2行を削除																							
		整備追加点数	右側	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			左側	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			インテリジェント・クリアランス・ソナー付	—	0.6	0.6	0.7	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			バック・ガイド・モニター付	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			パノラミックビュー・モニターシステム付	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

【1996年版以降の定期点検標準作業点数変更一覧】

《1996年版 貨物車編》

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	型式	セレナ カーゴ	アトラス	シビリアン																	
			VAJC23	SN2F23 SN6F23	RYW40																			
342 343	0060	3か月点検			2.7	3.2	3.6																	
		整備追加点数	乗車定員30名以上	—	—	0.6																		
		基本点検	2WD車	6.2	8.2	8.6																		
			4WD車	—	8.6	—																		
		0070	12か月点検		—	—	1.5																	
			保安確認検査	1.5	1.5	1.5																		

《2000年版 貨物車編》

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャンター				4トン		4トン			8~15トン		トラクター	ローザ		バス					
			FA523 FB500 FB510 FC563	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FB501 FB50A FB51A FD50A	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	3軸車 FF658	4トン FH21G FH21H	4トン FK71D	4トン FK727 FK728	4トン FK6系 FK7系	4トン FL61H FL63H	4トン FM62H FM63F	8~15トン 3軸車 FN61F	8~15トン 3軸車 FQ61F	FP510	BE63C	BE6系 BG6系	MJ219	MJ23H MJ26H	MK23H MK25H MK25F MK26F	MM86F MM85F	
362 363	0060	3か月点検			3.2	3.3	3.2	3.3	3.7	3.4	3.4	3.4	3.4	5.3	6.1	6.1	5.3	3.6	3.6	4.7	4.7	4.7	5.6
		整備追加点数	乗車定員30名以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	
		基本点検	2WD車	8.2	8.7	8.2	8.7	10.2	11	11	11	11	—	16.5	18.7	18.7	16.5	8.7	8.7	15.3	15.3	15.3	17.9
			4WD車	—	9.1	8.6	9.1	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	
		0070	12か月点検		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	
			保安確認検査	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8

《2002年版 貨物車編》

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	車名	ビッグサム															トラクター		
			8~15トン												3軸前2軸			3軸後2軸		
			3軸前2軸			3軸後2軸			4軸						CV48YZ	CW542G		CW632G		CW55YP
型式	CK53XF	CV27XM	CV48YV	CD55ZW	CW48ZW	CW53XHUD	CW55ZV	CG48XW	CG55ZV	CK482B	CK542B	CK552B	CK632B	CV48YZ	CW542G	CW632G	CW55YP			
エンジン型式	RG8	MD92TB	GE13TA	RH8E	GE13TC	RG8	RH8	GE13TB	RH8E	GE13TD	RF8TA	RH8F	RH10E	GE13TD	RF8TB	RH10F	RH10E			
364	0060	3か月点検	基本点検	5.3	5.8	5.8	6.1	6.1	6.1	6.6	6.6	5.3	5.3	5.3	5.8	6.1	6.1	6.1		
365	0070	12か月点検	基本点検	16.5	18.1	18.1	18.7	18.7	18.7	20.4	20.4	16.5	16.5	16.5	18.1	18.7	18.7	18.7		
			保安確認検査	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8		

《2007年版 定期点検編》

日産

掲載ページ	作業番号	車名	キャラバンマイクロバス				ダットサン				アトラス		アトラスコンドル			シビリアン			
			型式	DQGE25	DWGE25	DWGE25	DWMGE25	QD22	LFMD22	BD22	LRMD22	SN2F23	SH2F23	SP2F23	SR2F23	RYW40	BCW41	BHW41	BHW41
			エンジン型式	KA24DE	ZD30DD	ZD30DDT	ZD30DDTi	NA20S	KA24E	TD27	QD32	TD25	KA20DE	TD27	QD32	TD42	TD42T	TD42	TD42T
376	0060	3か月点検	基本点検	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6	3.6	3.6		
377	0070	12か月点検	基本点検	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.6	8.7	8.7	8.7		
			保安確認検査	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	車名	4トン				5~7トン				5~8トン			8~15トン										
			型式	MK120	MK130	MK211	MK122	MK252HB	MF262	LK252HB	LK262HB	PK252	PK262HB	LK260	LK251	PK260	CK52A	CK53XF	CD53A	CD55B	CV45A	CD45A	PW251TZ	CV32AML
			エンジン型式	FD46T	FD46TA	FE6E	FD46TA	FE6F	MD92	FE6F	MD92	FE6TA	MD92	MD92	FE6TA	MD92	RF8	RG8	PF6TC	RG8	PF6TA	PF6TB	FE6TB	NF6TA
376	0060	3か月点検	基本点検	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.3	5.3	6.1	5.8	6.1	6.1	5.8		
377	0070	12か月点検	基本点検	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	16.5	16.5	18.7	18.1	18.7	18.7	18.7	18.1		
			保安確認検査	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8		

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	車名	8~15トン																			
			3軸												4軸							
			型式	CD45CVH	CW45AVY	CD52AHM	CW53ANL	CD55CVH	CW63CWH	CV27XM	CV48YV	CD55ZW	CW48ZW	CW53XHUD	CW55ZV	CV27XM	CV48YV	CX55E	CG45C	CG45AWX	CG53CWX	CG48XW
エンジン型式	PF6TA	PF6TA	RF8	RG8	RH8	RH10	MD92TB	GE13TA	RH8E	GE13TC	RG8	RH8	MD92TB	GE13TA	RH8E	PF6TB	PF6TB	RG8	GE13TB	RH8E		
364	0060	3か月点検	基本点検	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	6.1	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
365	0070	12か月点検	基本点検	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
			保安確認検査	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

【2019年版 総合編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	カラーラスポーツ			C-HR	UX200	UX250h	ES300h	クラウン			センチュリー							
			サクシードハイブリッド プロボックスハイブリッド	型式	NHP160V	NRE210H NRE214H	ZWE211H	NGX10	MZAA10	MZAH10 MZAH15	AXZH10	ARS220	AZSH20 AZSH21	GWS224	UWG60						
			エンジン型式	1NZ-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	8NR-FTS	M20A-FKS	M20A-FXS	A25A-FXS	8AR-FTS	A25A-FXS	8GR-FXS	2UR-FSE							
118	1410	クランク・プーリ脱着 [ES200hはエンジン脱着を含む]	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	15.5	0.8	1.1	1.4	1.4								
119		↓ クランク・プーリ脱着 [ES300hはエンジン脱着を含む] 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—								
120	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替 [ES200hはエンジン脱着を含む]	1.4	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	15.8	1.1	1.4	1.7	1.7								
121		↓ クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替 [ES300hはエンジン脱着を含む] 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—								
142	5214	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数	—	1.8	—	—	—	—	⇒1.7	—	—	—	—								
143	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着) 整備追加点数	—	2.0	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—								
146	5551	フロント・スタビライザ・ブッシュ取替(1本) 整備追加点数	0.9	3.8	3.8	4.2	3.1	3.1	15.5	—	—	—	1.4								
147		4WD車 インテリジェント・クリアランス・ソナー付 パノラミックビュー・モニター・システム付 リヤ・カメラ・ディテクション付 デジタル・アウト・ミラー付	—	0.2 0.6	0.2⇒ 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—								

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	CX-3			CX-5			アテンザセダン		アテンザワゴン		CX-8							
			デミオ	型式	DJLFS DJLAS	DK8FW DK8AW	DKEFW (M/T) DKEAW (M/T)	KF2P (M/T)	KE5FW KE5AW	KF5P	KF5P	GJ5FP	GJ2AP	GJ5FW	GJ2AW	KG5P	KG5P				
			エンジン型式	P5-VPS	S8-DPTS	PE-VPS	SH-VPTS	PY-VPS	PY-RPS	PY-VPTS	PY-RPR	SH-VPTR	PY-RPR	SH-VPTR	PY-VPS	PY-VPTS					
230	1620	下記の整備追加点数(赤字部分)を削除	2.0	—	4.0	6.3	4.0	4.0	6.2	4.0	—	4.0	—	3.6	6.2						
231		エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替(1個) 整備追加点数	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—						
		2WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4WD車	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		i-ELOOP	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		4-2-1EXマニホールド車	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						