



〔初版の訂正箇所〕

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会

頁	訂正箇所	訂正内容
222	図-3 イラストを変更 (朱線囲み部追加)	誤)  図-3 センサ類配置図① 正)  図-3 センサ類配置図① 追加

頁	訂正箇所	訂正内容	
122	図－29 表内 (傍線部分を網掛け のように訂正)		リーン
		A/F センサ(クウネンヒセンサ)	0 mA 以上超
		クウネンヒセンサ No.2	0 mA 以上超
		空燃比フィードバック補正值	プラス補正